

Traxpalco	Nº Documento: ITGA-A-4.3.2-01	Fecha última revisión: 20/11/2020	Rev: 00	Pág: 1 de 4
	Nombre del documento: Informe trimestral de gestión ambiental			

Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°50

Febrero-Marzo-Abril 2025

Se entrega el informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado para la obra Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta Interbalnearia, en el tramo comprendido entre A° Solís y Punta del Este Depto. Maldonado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

Tarea	Empresa	Ubicación Km
Sellado y bacheo de calzada, calzar banquetas, limpieza de alcantarillas	Traxpalco	IB sur: 92 al 114 IB norte: 114 al 92

2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No aplica en este trimestre.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

El seguimiento de estos se realiza en el registro Rg-A-4.3.2-04 Seguimiento de AAP.

El campamento de la obra, la planta asfáltica y los acopios para la misma, se encuentran ubicados en el padrón rural N° 8241 de la 1ra. Sección Judicial del departamento de Maldonado, situado en Wilson F. Aldunate s/n°.

Traxpalco	Nº Documento:		Fecha Última revisión:					Rev:									
	Rg-A-4.3.2-04		22/11/2021					01									
	Nombre del documento:																
	Seguimiento de AAP																
fecha de actualización: feb 2024																	
OBRA	Com. Proy. (EIA)	tipo cantera	ubicación	georef (x,y UTM)	padron	propietario	fecha	referencia	fecha	ASUNTO	Nº resolucion	Nº expediente	plazo	volumen maximo m3	Nota comienzo obras DINAMA	Vencimiento plazo	
M44 - Ampl. Pan de Zucar	piedra	CP	8.241	Terlon S.A.	19/4/2023	Concesió n minera	32/1978	15 años	19/4/2038	

4. GESTIÓN DE CANTERAS

No se utilizaron.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los residuos domésticos son gestionados por el Municipio Pan de Azúcar.

Tipo residuo	Operador	Unidad	Feb-Mar-Abr 25
DOMESTICOS	Municipio	bolsa	9
TRAPOS SUCIOS	MARGENES DEL RIO	volumen	0
ANIMALES MUERTOS	MONERDEN	unidad	11
Efluentes sanitarios	Limpieza y baños químicos	servicio limpieza	11
Arena contaminada	Petromobil	kg	0

- Consumos combustibles

Ubicación	Tipo (lts)	Feb-Mar-Abr 25
M44	Gas oil	283
	Nafta	43
	Queroseno	0

- Consumo aceites

Ubicación	Tipo (lts)	Feb-Mar-Abr 25
M44	Motor	5
	Hidráulico/transmisión	0

- Mezcla asfáltica

Toneladas	Periodo
0	Feb
0	Mar
0	Abr

- Mantenimiento

Fecha	Vehículo	Observaciones
Feb-Mar-Abr	CT21	Cambio de aceite motor, 1f motor, 2f gasoil, 1f aire cabina

El lavado de maquinaria de Traxpalco se realiza en el taller de mantenimiento de la empresa ubicado en Wilson Ferreira Aldunate S/N (Padrón 8.241, Maldonado). Se realiza monitoreo del efluente.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Empresa
Camioneta Retroexcavadora combinada	Traxpalco

Se verificó que todos los vehículos tienen vigentes los certificados del SUCTA y se encuentran en cada camión a disposición para su control.

7. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Mes/Año	Traxpalco
Feb	1 persona
Mar	2 personas
Abr	2 personas

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor / Gestor
Canteras - Numeral 4.
Cemento Asfaltico - Bitafal
Señalización - BORDONIX
Gestión trapos sucios/Filtros - Márgenes del Río
Aceite usado – Petromobil

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron en el trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No hubo en el periodo.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No hubo en el periodo.

12. CONTINGENCIAS

No hubo en el periodo.



Ing. Marcelo Borrelli
Por Traxpalco S.A.

Traxpalco

Montevideo, 1 de noviembre de 2022

Sr. Director de DINAMIGE

May (R) Marcelo Pugliese

Presente

As. 32/1978

La que suscribe, TRAXPALCO S.A., solicita Prórroga de Plazo de validez respecto al Título Minero: "Concesión para Explotar Piedra Partida, en este Expediente por el plazo de 15 años, según el Art. 103 del Código de Minería.

Se adjunta:

- Plano de Relevamiento Planialtimétrico
- Informe Técnico realizado por la Lic. Andrea M. Borca.
- Capacidad Financiera en papel y CD.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente,

DINAMIGE 10/NOV/23 13:18

MARIELA GARCÍA
MESA DE ENTRADA
DINAMIGE

Ing. Guido Eugenio Saizar Carnevali
C.I. 1.698.130-1
Por TRAXPALCO S.A.

Solicito a la Escribana Leticia Teljeiro Patrone, MAT. 10932, que Certifique la Firma.

Sigue a/2. Papel Notarial de Actuación

Escaneado con CamScanner



Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INSPECCIONES

As.: 32/1978

Montevideo, 19 de abril de 2023

Sr. Encargado de Área Minería
Ing. Agrim. Carlos Nolfi

Con fecha 16 de marzo de 2023, se realizó visita de inspección en los predios afectados por el asunto 32/1978, cuyo titular es TRAXPALCO S.A.

Con referencia a lo anterior, se informa:


- Al momento de la inspección la cantera no se encontraba operativa.
- No se pudo ingresar al predio, debido a que el portón de acceso se encontraba cerrado y no fuimos recibidos por personal.
- No se constata en la entrada del predio cartelera identificatoria (Figura 1), ni recomposición de retiros dispuestos en res.30/2002 respecto al padrón lindero 169 de la 1ª sección catastral de Maldonado (Figura 5). Cabe destacar que ambas observaciones fueron realizadas en informe de fecha 02 de agosto de 2018.
- En portón de acceso se constata cartelera de seguridad.
- Se realizó relevamiento con vehículo aéreo no tripulado, del mismo se desprende que en el frente oeste (Figura 4) el cordón de seguridad en rampa de acceso no se encuentra en óptimas condiciones.
- La sustancia mineral que se extrae es PIEDRA PARTIDA.
- No surge del sistema que la firma realice e-guías de un año a la fecha.

Se solicita a la firma:

- Recomponer y mantener cordón de seguridad en rampa de acceso al frente de explotación ubicado en el sector oeste del pit. Una vez efectuada la colocación, la firma deberá presentar registro fotográfico.
- Colocar y mantener cartelera identificatoria en portón de acceso según lo establecido en Res.633/04.
- Cumplir con el retiro de 10 metros dispuesto en la res.30/2002 tanto en lo que respecta a no ampliar en las zonas que se encuentren próximas al padrón 169, como recomponer aquellas áreas con actividad minera dentro de dicha faja.

Se advierte que la firma deberá aplicar las medidas indicadas de forma inmediata, deberá además acreditar cumplimiento con nota y registro fotográfico"

Con lo informado, se eleva a sus efectos.


Lic. Geól. Juan Pablo Caballero
División de Evaluación de
Proyectos e Inspecciones


Gustavo Ghierra
División de Contralor Fiscal



**Ministerio
de Industria,
Energía y Minería**

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INSPECCIONES

Asunto 32/1978

Montevideo, 24 de abril de 2023

Sr. Encargado del Área Minería
Ing. Agrim. Carlos Nolfi


La firma TRAXPALCO S.A. presenta informe técnico correspondiente a la solicitud de prórroga de referencia.

En función de lo anterior, se informa:

-El informe técnico de prórroga es de recibo.

Se adjunta (página siguiente) cuadro final de evaluación de proyecto.

Con lo informado, se eleva a sus efectos.


Lic. Geól. Juan Pablo Caballero
Evaluación de Proyectos e Inspecciones

DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGIA
Encargado del AREA MINERIA
Ing. Agrim. Carlos Nolfi

Canelones, 4 de abril de 2024.

REF: ASUNTO 32/78.

De mi mayor consideración:

Por la presente se da respuesta a lo solicitado en el informe elaborado por la División de Evaluación de Proyectos e Inspecciones con fecha 19 de abril de 2023.

En cuanto al pedido de recomposición del cordón de seguridad de la rampa de acceso en el sector Oeste, se presenta la evidencia fotográfica de su ejecución (ilustraciones 1 y 2) y a su vez se delimitó un área de acceso restringido con malla plástica y postes en el nivel superior para evitar la circulación y el riesgo de caída de material a la zona donde se está trabajando actualmente con la maquinaria y el personal (ilustraciones 3 y 4).

En cuanto a la solicitud de colocación de cartelería en portón de acceso se presenta la evidencia fotográfica de su ubicación actual (ilustraciones 5 a 7).

En cuanto a no ampliar la explotación más allá del límite de 10 metros de retiro con el padrón 169 se presentan los relevamientos fotográficos realizados en las distintas inspecciones desde el 2018, junto con un registro de la situación actual de la explotación (ilustraciones 8 a 11), donde se aprecia que desde esa fecha la explotación minera ha respetado la distancia solicitada.

De los relevamientos surge que existe una pequeña zona (de 15 a 20m de longitud) próxima a la esquina NW del padrón (indicada con una flecha en las ilustraciones 8 a 11), donde se produjo una accidental invasión a la faja de retiro. La cronología de las ilustraciones muestra claramente que dicha zona se mantiene inalterada desde su afectación. Si bien el área a reconstruir no es significativa, la realización de un relleno para recomponerla ocuparía una basta área del piso de la explotación como consecuencia de la altura de ese frente (20-25m) y el talud natural requerido para que el relleno sea estable y seguro (1:1.5 o 1:2). Esto imposibilitaría la continuidad de explotación en dicha área con la consecuente reducción del volumen de extracción.

En base a lo anteriormente expuesto se solicita se prorrogue la recomposición de la afectación mencionada hasta tanto su ejecución no afecte la actividad ni el volumen de extracción del emprendimiento.

Sin más lo saluda,

MARIELA GARCIA
MESA DE ENTRADA
DINAMIGE


Ing. MARCELO PATERNOSTRO

Ruta 101 Km. 27,300,
Canelones, Uruguay

(+598) 2 288 90 68 – 2 288 91 36
info@traxpalco.com.uy
www.traxpalco.com.uy



Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

Dirección Nacional
de Minería y Geología

Montevideo, 30 de abril de 2025

De mi consideración:

Por la presente, a solicitud de TRAXPALCO S.A., se informa que la mencionada empresa posee un título de Concesión para Explotar cuyo n° de asunto en DINAMIGE es el 32/78.

Al día de la fecha se encuentra en trámite la solicitud de prórroga de la Concesión por el plazo de 15 años, habiendo sido la misma presentada en tiempo y forma según los requerimientos estipulados por el Código de Minería, cumpliendo la empresa con la presentación de la documentación pertinente solicitada.

El presente informe tendrá una validez de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de expedición.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,


Lic. Geo. Nestor Gennari
Director Nacional de Minería y Geología
MiEM

Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de Minería y Geología
secretaria.dinamige@miem.gub.uy
Tel. (+598) 2840 1234
Hervidero 2861

- Remito limpieza efluentes sanitarios



AQUAMARK S.A
GRANADA Y SEVILLA
Maldonado
Tel.: 4224-8090

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	24224	Crédito	20/02/2025
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		Direccion, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
20/02/2025		UYU	

Descripción	Unid	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Alquiler baño obra	Unid	3	5.901,64	0,00	0,00	1	5.901,64

Subtotal gravado (22%): 5.901,64 Total IVA (22%): 1.298,36
TOTAL A PAGAR: 7.200,00



Res. Nro. 4091/2018
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
I.V.A al día
Nro. de CAE 90241369679
Rango de CAE: Serie A N° 21001 al 26000

Fecha de Vencimiento:
24/06/2026

Código de seguridad: yAyAvR

Página 1 de 1

ADENDA:

Obs: OBRADOR CONT. ALDUNATE - N°B95 - 1/02/25 AL 28/02/25
LIMPIEZA SEMANAL

* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.



AQUAMARK S.A
GRANADA Y SEVILLA
Maldonado
Tel.: 4224-8090

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	24396	Crédito	05/03/2025
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		Direccion, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
05/03/2025		UYU	

Descripción	Unid	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Alquiler baño obra	Unid	3	5.901,64	0,00	0,00	1	5.901,64

Subtotal gravado (22%): 5.901,64 Total IVA (22%): 1.298,36
TOTAL A PAGAR: 7.200,00



Res. Nro. 4091/2018
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
I.V.A al día
Nro. de CAE 90241369679
Rango de CAE: Serie A N° 21001 al 26000

Código de seguridad: e44ykO

Fecha de Vencimiento:
24/06/2026

Página 1 de 1

ADENDA:

Obs: OBRADOR CONT. ALDUNATE - N°B95 - 1/03/25 AL 31/03/25
LIMPIEZA SEMANAL

* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.



AQUAMARK S.A
GRANADA Y SEVILLA
Maldonado
Tel.: 4224-8090

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	24870	Crédito	01/04/2025
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		Direccion, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
01/04/2025		UYU	

Descripción	Unid	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Alquiler baño obra	Unid	3	5.901,64	0,00	0,00	1	5.901,64

Subtotal gravado (22%): 5.901,64 Total IVA (22%): 1.298,36
TOTAL A PAGAR: 7.200,00



Res. Nro. 4091/2018
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
I.V.A al día
Nro. de CAE 90241389679
Rango de CAE: Serie A N° 21001 al 26000

Fecha de Vencimiento:
24/06/2026

Código de seguridad: 9XIngZ

Página 1 de 1

ADENDA:

Obs: OBRADOR CONT. ALDUNATE - N°B95 - 1/04/25 AL 30/04/25
LIMPIEZA SEMANAL

* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.