

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1zYImZA7sa17oaLEWL3MLt8bl014vflmn?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

| | |
|--|----------|
| 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | 2 |
| 2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES..... | 3 |
| 3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPS | 3 |
| 4. GESTION DE CANTERAS | 3 |
| 5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
| 6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES. | 4 |
| 7. FLOTA VEHÍCULAR | 4 |
| 8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO | 5 |
| 9. PROVEEDORES DE INSUMOS | 5 |
| 10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 5 |
| 11. AUDITORÍAS AMBIENTALES | 5 |
| 12. CONTINGENCIAS..... | 5 |
| 13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD | 5 |
| 14. PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS..... | 6 |

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1.- MANTENIMIENTO

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato
Reparación de baches en calzada en tramo 379k – 381k
Reparación de baches en calzada en tramo 420k – 450k
Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.

1.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS / TEM

- Fresados en tramo 381k – 400k

1.3.- OBRAS

- Obra Rotonda Paso de los Toros (km 251): [Se adjunta ATO.](#)
- Obra 8 (452k – 475k): [Se adjunta ATO.](#)
- Terceros carriles: [Se adjunta ATO.](#)
- Empalme camino Cuchilla La Palma (414k): [Se adjunta ATO.](#)

1.4.- TAREAS DE APOYO A LA REGIONAL

- No se realizaron tareas.

1.5.- ILUMINACIÓN ROTONDA EN PASO DE LOS TOROS

- Se realizó proyecto y obra de la iluminación de la rotonda en Paso de los Toros, Ruta 5 km 251. Empresa subcontratada: Cablex. [Link](#)

1.6.- EMPALME EN CURTINA – RUTA 5 KM 335

Se terminó construcción del empalme en Curtina, según proyecto suministrado por la Dirección Nacional de Vialidad. En el período se realizó:

- Colocación de capa de rodadura
- Terminación de canteros
- Señalización horizontal y vertical
- Recubrimiento de talud y contra talud, limpieza de cunetas
- Se solicitó la ATO en marzo 2025.

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjuntan los ITGA correspondientes de los subcontratos con SERVIAM S.A. y WAJERY S.A. [Link](#)

El sub contrato de Serviam terminó en febrero de 2025, ya que de acuerdo a la ampliación firmada, la señalización horizontal y vertical es por metrajes, por lo que serán suministros y la colocará Colier, y no mantenimiento por niveles de servicio.

3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica.

4. GESTION DE CANTERAS

- **Batoví:** (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023
 - AAO: Renovación por 3 años a partir de marzo de 2022, RM 254/22, expediente 2021/003072. Vigente hasta marzo 2025 por lo cual sea solicitado renovación. [Link](#)

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 80 bolsas de residuos.

Neumáticos fuera de uso

No se enviaron neumáticos fuera de uso.

Residuos contaminados**Sólidos**

Se enviaron 2 tambores de filtros de aceite usados.

Líquidos**Aceites usados**

Se enviaron 9 tambores de aceites usados.

[Link a remito de residuos contaminados entregados a Afrecor.](#)

6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.

El último monitoreo de material particulado de la planta asfáltica (UA05) fue en julio de 2023, se adjunta resultado ([Link](#)). El próximo monitoreo está planificado para mayo/2025.

7. FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control. [Link](#)

| Código | Tipo |
|--------|----------------------------|
| PT09 | Cono Terex 1540 |
| PT08 | Primario Mestso LT105 |
| PT10 | Zaranda Terex694 |
| PT07 | Primario Mestso LT105 |
| Barmac | Impactor Svedala |
| RE35 | Retro Excavadora Dosan 340 |
| GG14 | Generador Catrepillar |
| RE23 | Retro Excavadora Dosan 340 |
| PA27 | Pala Cargadora XGMC |
| CV50 | Camión Foton |
| CV42 | Camión Mercedes |

8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9. PROVEEDORES DE INSUMOS

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el período se realizó ([link](#));

- Capacitación campamento Batoví: Gestión de residuos, Gestión de combustibles, Sustancias peligrosas, Mantenimiento de condiciones controladas y manejo seguro, alcohol y drogas.
- Capacitación cantera Batoví: Gestión de residuos, Gestión de combustibles, Sustancias peligrosas, Mantenimiento de condiciones controladas y manejo seguro, alcohol y drogas.
- Capacitación E. Caetano: Manipulación de cargas y mant. de condiciones controladas
- Capacitación Ing. Residente: Cambios del concepto de Peligro a Riesgo.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

En el período no se realizaron auditorías ambientales.

La última auditoría fue en de agosto de 2024 por parte de DICA.

12. CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

La interacción con la comunidad se lleva a cabo por parte de la Dirección de obras.

En el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos.

Se recibió una solicitud de colaboración de la escuela N° 67 de la localidad de Peralta, la que fue atendida.

Se adjuntan las notas correspondientes. [Link](#)

14. PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS

No se realizaron préstamos en el período.

Se realizaron acopios de RAP en las progresivas:

- 352k800 –
- 354k100 +
- 419k800 –
- 441k500 +
- 445k500 –
- 447k000 –
- 449k600 +
- 452k100 +

La Regional 4 procederá a su retiro cuando lo necesite.

Tacuarembó, 8 de mayo de 2025