



Expediente N° 2025-10-3-0002499

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2025103.0002499

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

---

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: DIVISIÓN REGIONAL 9 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 8, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE FEBRERO A ABRIL 2025 REFERENTE A LA LICITACIÓN N° M/84 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTAS 2, 12 Y 23" EMPRESA CONSTRUCTORA JOSE CUJO S.A.

---

Fecha iniciado: 26/05/2025 11:18:30

Fecha valor: 26/05/2025

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

---

## Resumen de actuaciones clasificadas

| <b>Nro.<br/>Actuación</b> | <b>Oficina</b> | <b>Usuario</b> | <b>Clasificación</b> | <b>Fecha</b> | <b>Folio<br/>Inicio</b> | <b>Folio<br/>Fin</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|

## Lista de vinculaciones del expediente

| <b>Relación</b> | <b>Dependencia</b> | <b>Nro expediente</b> | <b>Fecha Vinculación</b> |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|

## MARIA NOELIA CLARK

---

**De:** MYRIAM GRILL  
**Enviado el:** domingo, 25 de mayo de 2025 16:10  
**Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental  
**Asunto:** Para hacer apia: 8vo ITGA M84 JOSE CUJO  
**Datos adjuntos:** REG G 74 V01 8vo ITGA M84 rev1\_anexo.pdf; elevitga8.docx  
  
**Categorías:** Noe

Buenas tardes.

Adjunto documentos para iniciar expte y enviar a Ing. M Goyeneche. Agradezco devolver número de apia.

Sds.  
Myriam

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
GESTIÓN AMBIENTAL**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Proyecto</b>       | <b>Licitación N° M/84: "Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio en Rutas 2, 12 y 23"</b> |
| <b>Contratante</b>    | <b>CVU</b>  |
| <b>Financiamiento</b> | <b>CVU</b>  |

**Fecha: 09/05/2025**

**Elaborado por: Ing. Ruben Vielma**

**Aprobado por: Ing. Paula Acosta**

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. CONTROL DE CAMBIOS .....   | 3  |
| 2. OCTAVO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025) ..... | 3  |
| 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....                       | 3  |
| 2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....                              | 5  |
| 2.3. GESTIÓN DE CANTERAS .....  | 5  |
| 2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....   | 7  |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN .....   | 7  |
| • CONSUMO DE COMBUSTIBLES .....   | 8  |
| • TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS .....                                     | 8  |
| • MANTENIMIENTOS .....  | 8  |
| • GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS .....                                  | 9  |
| • GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS .....                                   | 9  |
| • LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS .....                                 | 9  |
| 2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....                             | 10 |
| - Mediciones de emisiones Planta asfáltica .....                                      | 10 |
| 2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....                         | 10 |
| 2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO .....                        | 11 |
| 2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....  | 11 |
| 2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL .....   | 11 |
| 2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES .....  | 11 |
| 2.11. CONTINGENCIAS .....   | 11 |
| 3. ANEXO FOTOGRÁFICO .....  | 11 |
| 4. ANEXO 1 .....  | 16 |

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 1. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha      | Sección afectada | Descripción               |
|---------|------------|------------------|---------------------------|
| 01      | 09/05/2025 | Todas            | Elaboración del documento |

## 2. OCTAVO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre febrero, marzo y abril 2025 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

### 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 45,36 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N° 24448 de la 5ta sección catastral de Colonia, se accede al mismo por la ruta 12 km 132 y luego se transita por un camino vecinal. El obrador cuenta con oficinas, depósitos de productos químicos y combustibles, pañol, servicios higiénicos y duchas conectados a pozo impermeable, comedor, planta asfáltica, laboratorio y sitio de acopio de materiales clasificados por tipo y accesibles para su utilización y taller de mantenimiento.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°1: Ubicación del obrador.

En el presente trimestre en el frente de obra se ejecutaron las tareas de:

- Conformación de la faja y cuneta en terceros carriles N° 2 y 4.
- Adecuación de niveles entre la faja y la banquina en Rutas N° 12 y 23.
- Sellado de fisuras de la ruta N° 23 (por puenteo).
- Reparaciones por rotura de calzada rutas N° 2, 12 y 23.
- Reparaciones de banquina con tratamiento bituminoso simple en Ruta N° 2.
- Limpieza de alcantarillas y cunetas de rutas N° 2, 12 y 23.
- Reparaciones de cabezales de hormigón en alcantarillas Estación Gonzales y Mal Abrigo Ruta 23.
- Corte de pasto y recolección de residuos en faja pública ruta N° 2, 12 y 23.
- Mantenimiento de la señalización vertical en rutas N° 2, 12 y 23.
- Colocación de nueva señalización vertical ruta N° 2.
- Pintura de eje blanca y amarilla desde km 128 hasta km 151,200 (Ismael Cortinas)
- Limpieza cuarto conos de Puente Arroyo Colla (ruta N° 2),
- Mantenimiento del puente Pasaje superior km 134 de la ruta N° 12.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- Ejecución de 214 ton de bacheo parcial en calzada de rutas Nº 2, 12 y 23, por medio de las tareas extraordinarias de mantenimiento y 100 ton de bacheo por mantenimiento de obra en estas rutas.

## 2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA.

## 2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

### Canteras Obra Pública:

En este trimestre se utilizó piedra partida de la cantera del padrón 24448 de Colonia, mismo padrón del obrador.

Se cuenta con la AAP y AAO de Ministerio de ambiente para la cantera de obra pública ubicada en el padrón 24448 de Colonia, se adjuntó en el 2do ITGA, la inclusión de Cantera de obra pública por parte del MTOP se presentó en el 1er ITGA.



Imagen N°2: Ubicación Cantera padrón Nº 24448 Colonia.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Se cuenta con otra cantera de obra pública de material granular ubicada en el padrón 16683 de San Jose (la habilitación de Ministerio de ambiente se adjuntó en el 3er ITGA) y la inclusión de obra pública se adjuntó en el 4to ITGA.




Imagen N°3: Ubicación Cantera padrón N° 16683 San Jose.

| Ubicación             | N° de AAP / AAO   | Fecha otorgada (DINACEA) | Fecha inicio de actividades       | N° de resolución Obra Pública (MTO) | Fecha otorgada (Obra Pública) | Consumo del trimestre |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Padrón 24448 Colonia  | 2023/36001/005284 | 29/08/2023               | 21/09/2023(se empezó con destape) | 2023-10-3-0001972                   | 14/07/2023                    | 200                   |
| Padrón 16683 San Jose | 2023/36001/012227 | 27/11/2023               | 18/01/2024                        | 2023-10-3-0004649                   | 08/02/2024                    | 0                     |

A continuación, el consumo de áridos del trimestre:

| CONSUMO                 | Unidad | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arena                   | m3     | 0      | 0      | 0      |
| Limo                    | -      | 0      | 0      | 0      |
| Piedra                  | m3     | 30     | 95     | 40     |
| Polvo de cantera        | m3     |        | 0      | 35     |
| Portland                | kg     | 100    | 825    | 900    |
| Tosca cantera comercial | m3     | 0      | 0      | 0      |

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



|                       |    |   |   |   |
|-----------------------|----|---|---|---|
| Tosca cantera P.16683 | m3 | 0 | 0 | 0 |
| Tablas de encofrado   | un | 0 | 0 | 0 |
| Tierra Vegetal        | m3 | 0 | 0 | 0 |
| Hormigón              | m3 | 0 | 0 | 0 |

En cuanto a la arena en este trimestre no se utilizó.

## 2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el ingreso a la misma.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan y son vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ (A&G COMPANY).
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de Cardona.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se encuentra en funcionamiento la zona de taller mecánico para los mantenimientos de máquinas y camiones, con techo piso de hormigón y fosa.
- Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.
- La planta asfáltica cuenta con bandeja impermeable con piso y bloques de hormigón debajo de los tanques de combustible y asfalto.
- Los tanques de emulsión y MC1 cuentan con bandejas de contención.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.

### • CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Se presenta el consumo de combustibles, lubricantes y asfaltos del trimestre.

| CONSUMO                    | Unidad | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Aceites y Lubricantes      | lts    | 22     | 68     | 85     |
| Asfalto (Mezcla Asfáltica) | Ton    |        | 0      | 214    |
| Premezclado asfáltico      | m3     | 5      | 10     | 0      |
| Diluido MC1                | lts    | 0      | 0      | 0      |
| Emulsión Riego 65          | lts    | 3.748  | 11.686 | 509    |
| Emulsión Riego 65 - P25    | kg     | 0      | 0      | 0      |
| Fueloíl                    | lts    | 0      | 0      | 0      |
| Gasoil Especial            | lts    | 0      | 0      | 134    |
| Gasoil                     | lts    | 6.270  | 3.888  | 9.199  |
| Kerosén                    | lts    | 0      | 0      | 0      |
| Nafta                      | lts    | 1.107  | 570    | 746    |
| Percloroetileno            | lts    | 5      | 0      | 10     |
| Supergas                   | kg     | 13     | 13     | 13     |

### • TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS

La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos es FICUZZ se adjuntan los remitos al final.

| FECHA     | BAÑO QUIMICO - POZO SEPTICO | CANTIDAD | EMPRESA     | REMITO |
|-----------|-----------------------------|----------|-------------|--------|
| 20/2/2025 | BAÑO QUIMICO                | 1        | AYG COMPANY | 2151   |
| 20/2/2025 | POZO SEPTICO                | 1        | AYG COMPANY | 2151   |
| 10/3/2025 | POZO SEPTICO                | 1        | AYG COMPANY | 2160   |
| 10/4/2025 | POZO SEPTICO                | 1        | AYG COMPANY | 2170   |

### • MANTENIMIENTOS

Los mantenimientos son realizados en el obrador de la empresa, se presenta planilla de los mantenimientos realizados.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



No se realiza lavado de de maquinaria/vehículos que se generen efluente resultante (grasas y aceites).

| SEMANA    | FECHA                         | OBRA                                   | DEPARTAMENTO / LOCALIDAD | MAQUINA/ VEHICULO | LIQUIDOS       | FRECUENCIA SERVICE         | REALIZA               | ESTADO    |
|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Semana 07 | jueves, 13 de Febrero de 2025 | O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23 | Cardona                  | GA-002            | 20lts 15w40    | 330 horas                  | Taller movil 2        | Realizado |
| Semana 09 | jueves, 27 de Febrero de 2025 | O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23 | Cardona                  | C1-042            | Taller Moreira | 10.000 kilometros          | Taller Moreira Motors | Realizado |
| Semana 13 | viernes, 28 de Marzo de 2025  | O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23 | Cardona                  | C1-043            | 10lts 15w40    | 15.000 kilometros          | Mantenimiento 1       | Realizado |
| Semana 15 | miércoles, 9 de Abril de 2025 | O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23 | Cardona                  | C3-020            |                | 20.000 - 80.000 kilometros | Taller movil 2        | Realizado |

## • GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

| FECHA     | TIPO DE RESIDUOS                              | CANTIDAD | MEDIDA | DESTINO                          |
|-----------|---|----------|--------|----------------------------------|
| 24/2/2025 | RESIDUOS DOMÉSTICOS                           | 2        | M3     | VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA     |
| 4/3/2025  | CARTÓN Y NYLON                                | 100      | KG     | COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO |
| 7/3/2025  | PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, MADERA              | 1,5      | M3     | VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA     |
| 13/3/2025 | PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, RESIDUOS DOMÉSTICOS | 3        | M3     | VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA     |
| 1/4/2025  | CARTÓN Y NYLON                                | 50       | KG     | COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO |

## • GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

En el trimestre de referencia no se realizaron retiros de AFRECOR ni de Reiclo NFU.

## • LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

| SERVICIO       | INSUMO   |
|----------------|--|
| Barométrica    | barométrica Municipal Ismael Cortinas (pozo)   |
| Baños químicos | FICUZZ (A&G COMPANY) (limpieza baños químicos) |
| SP Seguridad   | Seguridad (Serenos)                            |

| PROVEEDOR                | INSUMO                      |
|--------------------------|-----------------------------|
| BITAFAL                  | BITAFLEX SA40, RIEGO R65    |
| ANCAP                    | ASFALTO AC30, MC1, FUEL OIL |
| ESTACION ANCAP (Cardona) | COMBUSTIBLES                |
| TECNOLAVADOS             | ECOPLUS, ASFALTEC PLUS      |
| RELETRA                  | AGUA POTABLE                |
| Dubarco                  | BALIZAS                     |
| Enzo Repuestos           | REPUESTOS                   |
| Tornería Barboza         | PIEZAS MECANISA Y REPUESTOS |

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gustavo Sotto                 | BARRACA FERRERIA |
| EL CHAMBON                    | GOMERIA          |
| DROGUERIA INDUSTRIAL URUGUAYA | PERCLOROETILENO  |

## 2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

### - Mediciones de emisiones Planta asfáltica

La última medición de emisiones en la chimenea de la planta asfáltica realizada por el laboratorio Ecotech fue el 22/10/2024, se adjuntaron los resultados en el 6to ITGA.

La primera medición de la planta asfáltica se había realizado el 17/10/2023 (adjunto en el 2do ITGA).

## 2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

| CODIGO  | VEHICULO                  |
|---------|---------------------------|
| BR-006  | BARREDORA                 |
| C1-042  | CAMION DE TRANSPORTE      |
| C1-043  | CAMION DE TRANSPORTE      |
| C2-053  | CAMIÓN C/VOLCADORA        |
| C2-080  | CAMIÓN C/VOLCADORA        |
| C2-081  | CAMIÓN C/VOLCADORA        |
| C2-087  | CAMIÓN C/VOLCADORA        |
| C3-020  | CHATA DE TRASLADOS        |
| C6-006  | CAMION REGADOR DE ASFALTO |
| C6-010  | CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO |
| CM-023  | COMPACTADOR               |
| CM-034  | COMPACTADOR               |
| CM-042  | COMPACTADOR               |
| FR-001  | FRESADORA                 |
| GA-002  | GRABILLADORA              |
| GE-190  | GENERADOR                 |
| PC-017  | PALA CARGADORA            |
| PLA-002 | PLANTA DE ASFALTO         |
| PV-002  | PAVIMENTADORA             |
| PV-004  | PAVIMENTADORA             |
| RE-031  | COMBINADA                 |

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



|        |                   |
|--------|-------------------|
| SE-001 | SELLADORA ASFALTO |
| SE-003 | SELLADORA ASFALTO |

## 2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 14 personas.

## 2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron capacitaciones en el trimestre.

## 2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se realizaron interacciones con la comunidad local, no hubo quejas o reclamos.

## 2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se tuvieron auditorías ambientales en el trimestre.

## 2.11. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias.

## 3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°4: Planta asfáltica en funcionamiento para jornada de bache. Abril 2025.



Imagen N°5: Adecuación de cuneta en ensanche 4.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°6: Riego de adherencia en reparaciones de baches Ruta 2. Imagen N°7: Reparaciones por roturas en calzada Ruta 12.



Imagen N°8: Pintura de eje blanca y amarilla en calzada Ruta 23.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°9: Limpieza alcantarilla ruta 23 km 119.




Imagen N°10: Reparaciones de banquina con tratamiento bituminoso simple Ruta 2.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°11, 12 y 13: corte de pasto y recolección de residuos en faja pública ruta 2, 12 y 23.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°10: Colocación de nueva señalización vertical ruta 2.

## 4. ANEXO 1

Se adjuntan:

- Remito entrega Cooperativa de reciclaje COREFLO
- Registros de entrega de materiales usados (residuos asimilables a domésticos)
- Remitos de limpieza de baños AYG (antes llamada FICUZZ)



COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 04/03/2025

HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA: Cujó

RAZÓN SOCIAL: José Cujó S.A

DIRECCION: Ruta 12 Km 132

DEPARTAMENTO:

TRLEFONOS: 097 862 711

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: Cortón, nylon, chatarra

KG: 100

VEHICULO Y MATRICULA :

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS: [Signature]

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS: [Signature]

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO :

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012



### COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 1-04-2025

HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA: Cuzó SA

RAZON SOCIAL: Jose Cuzó

DIRECCION: Ruta 12 Km 132

DEPARTAMENTO: Cobariá

TRLEFONOS: 099 862 711


LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: Nilón, Carton

KG: 50

VEHICULO Y MATRICULA: NOF 1232

OBSERVACIONES: Material levantado por la Cooperativa

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS: 

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS: 

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO :

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012

## Registro entrega materiales usados


REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 23 de febrero de 2024.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

| Item  |                  |
|---|------------------|
| Aceite lubricante usado                         |                  |
| Baterías usadas                                 |                  |
| Papel y cartón                                  |                  |
| Plásticos                                       | 3 m <sup>+</sup> |
| Chatarra electrónica                            |                  |
| Chatarra ferrosa                                | 1 m <sup>3</sup> |
| Neumáticos usados                               |                  |
| Escombro  |                  |
| Envases de productos químicos con triple lavado |                  |
| Otros: residuos domésticos                      | 9 m <sup>3</sup> |

13 m<sup>3</sup>  
  
 Firma Responsable Ambiental  
 obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

Ismael Cortinas

### Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 24 de febrero de 2025

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

| Item  |                  |
|---|------------------|
| Aceite lubricante usado                         |                  |
| Baterías usadas                                 |                  |
| Papel y cartón                                  |                  |
| Plásticos                                       |                  |
| Chatarra electrónica                            |                  |
| Chatarra ferrosa                                |                  |
| Neumáticos usados                               |                  |
| Escombros                                       |                  |
| Envases de productos químicos-con triple lavado |                  |
| Otros: residuos domésticos                      | 2 m <sup>3</sup> |

Total = 2 m<sup>3</sup>

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

## Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas *27* de *marzo* de 2025

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

| Item   |                          |
|--|--------------------------|
| Aceite lubricante usado                                |                          |
| Baterías usadas  |                          |
| Papel y cartón   | <i>1/2 m<sup>3</sup></i> |
| Plásticos  | <i>1/2 m<sup>3</sup></i> |
| Chatarra electrónica                                   |                          |
| Chatarra ferrosa                                       |                          |
| Neumáticos usados                                      |                          |
| Escombros  |                          |
| Envases de productos químicos con triple lavado        |                          |
| Otros: <del>residuos domésticos</del><br><i>madera</i> | <i>1/2 m<sup>3</sup></i> |

*Total 1,5 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

*[Firma]*

**Registro entrega materiales usados**

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 13 de marzo de 2025

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

| Item  |                  |
|---|------------------|
| Aceite lubricante usado                         |                  |
| Baterías usadas                                 |                  |
| Papel y cartón                                  | 1 m <sup>3</sup> |
| Plásticos                                       | 1 m <sup>3</sup> |
| Chatarra electrónica                            |                  |
| Chatarra ferrosa                                |                  |
| Neumáticos usados                               |                  |
| Escombros                                       |                  |
| Envases de productos químicos con triple lavado |                  |
| Otros: residuos domésticos<br>residuos en gel   | 1 m <sup>3</sup> |

Total 3 m<sup>3</sup>

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

# A&G COMPANY

Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento

Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 080117211100

REMITO INTERNO

N° 2160

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 3   | 25  |

CLIENTE: Cujo SA

DIRECCIÓN: Ruta 12V Osvaldo

REFERENCIA: Edimend

N° DE BAÑOS:  1

PROPIEDAD  CLIENTE  FICUZZ  1

ENTREGA   2 ROLLOS BAROMÉTRICA  4

RETIRO   JABÓN LIMPIEZA  2

NEUTRALIZANTE DE OLOR:  1 LITROS

HORARIO:  LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES Desagote Fosa séptica 1200 Lt

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

Impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.C. 46699

# A&G COMPANY

Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento

Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO  
N° 2151

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 2   | 25  |

20  
15  
20  
1.500  
A  
Baños  
Zapalilla y Baño

CLIENTE: Cojo SA.

DIRECCIÓN: Ruta 12 Ecuador.

REFERENCIA: Zimera

|                        |                            |         |             |                                     |
|------------------------|----------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|
| N° DE BAÑOS:           | <input type="checkbox"/> 1 | CLIENTE | FICUZZ      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PROPIEDAD              | <input type="checkbox"/>   | ROLLOS  | BAROMÉTRICA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ENTREGA                | <input type="checkbox"/>   | JABÓN   | LIMPIEZA    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RETIRO                 | <input type="checkbox"/>   | LITROS  |             |                                     |
| NEUTRALIZANTE DE OLOR: | <input type="checkbox"/> 1 | LLEGADA | SALIDA      | <input type="checkbox"/>            |

OBSERVACIONES: Baño químico Gold.  
Desagote fosa séptica 1500 Lts.

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

Impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0011/2800 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

# A&G COMPANY

Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento  
Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO  
N° 2170

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 4   | 25  |

CLIENTE: Cojo SA

DIRECCIÓN: Oswaldo Vialto 12

REFERENCIA: Eimera

N° DE BAÑOS:  1

PROPIEDAD  CLIENTE  FICUZZ

ENTREGA  2 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO  JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:  1 LITROS

HORARIO:  LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Desagote fosa septica 1400 Lts.

N° DE FUNC.:

VEHÍCULO:

Impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
9001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_


C.I.: \_\_\_\_\_



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

San José, 25 de mayo de 2025

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°8 del contrato M/84 correspondiente al trimestre febrero- abril 2025 que presentara la empresa contratista JOSE CUJO SA.



**Ing. MYRIAM GRILL**  
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

|                  |                                       |                   |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MTOPI            |                                       | EXPEDIENTE N°     |
|                  |                                       | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actante: | DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL |                   |
| Fecha:           | 26/05/2025 11:36:16                   |                   |
| Tipo:            | Enviar                                |                   |

Se envia al Ing. Martín Goyeneche.

| Archivos Adjuntos |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| #                 | Nombre   | Convertido a PDF |
| 1                 | 2025-10-3-0002499-MAIL.pdf                                 | Sí               |
| 2                 | 2025-10-3-0002499-REG G 74 V01 8vo ITGA M84 rev1_anexo.pdf | Sí               |
| 3                 | 2025-10-3-0002499-elevitga8.docx                           | Sí               |

|                             |
|-----------------------------|
| Firmante:                   |
| CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA |

|                   |   |
|-------------------|---|
| MTOPI             | EXPEDIENTE N°   |
|                   | 2025-10-3-0002499   |
| Oficina Actuante: | DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES<br>10/003/10010000 |
| Fecha:            | 16/06/2025 09:38:19   |
| Tipo:             | Enviar  |

Se solicitan las siguientes aclaraciones a la empresa contratista:

- Indicar procedencia de Ee agua de uso industrial
- Indicar como se gestionana los efluentes líquidos en el obrador (comedor, baños fijos, etc)

|                   |
|-------------------|
| Firmante:         |
| GOYENECHÉ, MARTIN |

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MTOPI             |                                       | EXPEDIENTE N°     |
|                   |                                       | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09 |                   |
| Fecha:            | 17/06/2025 08:57:52                   |                   |
| Tipo:             | Dar vista                             |                   |

En conocimiento, dése vista a la empresa contratista JOSE CUJO SA - Ing. Ruben Vielma, quien deberá informar lo solicitado.

|                     |
|---------------------|
| Firmante:           |
| GRILL BARCO, MYRIAM |

## SOFIA NATALY EMANUELE BRAVO

---

**De:** Ruben Vielma <rubenvielma@cujo.com.uy>  
**Enviado el:** martes, 17 de junio de 2025 17:19  
**Para:** SOFIA NATALY EMANUELE BRAVO  
**CC:** MYRIAM GRILL; Mariano Cabrera  
**Asunto:** RE: Expediente N°2025-10-3-0002499  
**Datos adjuntos:** Expediente-2025-10-3-0002499.pdf

Buenas tardes,  
Acuso recibo del expediente.  
Saludos cordiales.



**Ing. Ruben Vielma**

JEFE DE OBRA

☎ Cel. 098 010 056

📍 Rivera 1278, CP 50000  
Salto, Uruguay

✉ empresa@cujo.com.uy

🌐 www.cujo.com.uy

☎ Tel/Fax +(598) 4733 4360\*

CONSTRUYENDO **jur**

---

**De:** SOFIA NATALY EMANUELE BRAVO <sofia.emanuele@mtop.gub.uy>  
**Enviado:** martes, 17 de junio de 2025 10:40  
**Para:** Ruben Vielma <rubenvielma@cujo.com.uy>  
**Cc:** MYRIAM GRILL <myriam.grill@mtop.gub.uy>  
**Asunto:** Expediente N°2025-10-3-0002499

Buen día,

Adjunto expediente N°2025-10-3-0002499, el cual se encuentra pendiente de su vista e informe.

Quedo a la espera de lo solicitado.

Saludos,  
Sofia.

**\*\*Nota de Confidencialidad\*\***

Tenga en cuenta que este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener material e información confidencial y patentada y están destinados únicamente para el uso de los destinatarios previstos. Su contenido está alcanzado y regulado por la normativa de la República Oriental del Uruguay, en especial leyes 18.331 y 18.381. Si usted no es el destinatario previsto, se le notifica que cualquier revisión, uso, divulgación, difusión, distribución o copia de este mensaje y sus archivos adjuntos están estrictamente prohibidos. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifique inmediatamente al remitente y destruya este correo electrónico y todos los archivos adjuntos y todas las copias, ya sean electrónicas o impresas.

📄 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es imprescindible tenerlo en papel

**M.T.O.P.**

## SOFIA NATALY EMANUELE BRAVO

---

**De:** Paula Acosta <paulaacosta@cujo.com.uy>  
**Enviado el:** miércoles, 18 de junio de 2025 17:36  
**Para:** SOFIA NATALY EMANUELE BRAVO  
**CC:** Ruben Vielma; MYRIAM GRILL  
**Asunto:** RE: Expediente N°2025-10-3-0002499

Buenas tardes,

realizamos las aclaraciones correspondientes:

- El agua para uso de producción es de una zona de la cantera del padrón 24448 de Colonia (atrás del obrador) una parte que era de una cantera vieja (previo a nuestro ingreso) que junta agua de lluvia.

- Los efluentes líquidos en el obrador (comedor, baños fijos, etc) se juntan en un pozo impermeable que los limpió la empresa FICUZZ (A&G Company) los remitos están adjuntos, en otras oportunidades lo limpió la barométrica de Ismael Cortinas.

Quedamos en contacto

Saludos



**Ing. Paula Acosta**

RESPONSABLE AMBIENTAL

☎ Cel. 097 967 086

📍 Rivera 1278, CP 50000

Salto, Uruguay

☎ Tel/Fax +(598) 4733 4360\*

✉ [empresa@cujo.com.uy](mailto:empresa@cujo.com.uy)

🌐 [www.cujo.com.uy](http://www.cujo.com.uy)

CONSTRUYENDO **jur**

---

**De:** Ruben Vielma <rubenvielma@cujo.com.uy>

**Enviado:** miércoles, 18 de junio de 2025 10:19

**Para:** Paula Acosta <paulaacosta@cujo.com.uy>

**Asunto:** RV: Expediente N°2025-10-3-0002499

Buen día, envió expediente con observaciones del ITGA.

Saludos.



**Ing. Ruben Vielma**

JEFE DE OBRA

☎ Cel. 098 010 056

📍 Rivera 1278, CP 50000

Salto, Uruguay

☎ Tel/Fax +(598) 4733 4360\*

✉ [empresa@cujo.com.uy](mailto:empresa@cujo.com.uy)

🌐 [www.cujo.com.uy](http://www.cujo.com.uy)

CONSTRUYENDO **jur**

---

**De:** SOFIA NATALY EMANUELE BRAVO <sofia.emanuele@mtop.gub.uy>

**Enviado:** martes, 17 de junio de 2025 10:40

**Para:** Ruben Vielma <rubenvielma@cujo.com.uy>

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MTOPI             |                                       | EXPEDIENTE N°     |
|                   |                                       | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09 |                   |
| Fecha:            | 20/06/2025 10:20:12                   |                   |
| Tipo:             | Notificar                             |                   |

Se adjunta notificación de la empresa contratista Jose Cujo SA - Ing. Ruben Vielma.

Se envía al Director División Regional IX, Ing. Myriam Grill.

| Archivos Adjuntos |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| #                 | Nombre   | Convertido a PDF |
| 1                 | 2025-10-3-0002499-DOC200625-20062025102220.pdf | Sí               |

|                |
|----------------|
| Firmante:      |
| EMANUELE,SOFIA |

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MTOPI             |                                       | EXPEDIENTE N°     |
|                   |                                       | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09 |                   |
| Fecha:            | 20/06/2025 10:30:48                   |                   |
| Tipo:             | Enviar                                |                   |

Visto, agregado lo solicitado, se remite a Departamento Ambiental - Ing. Martín Goyeneche a los efectos correspondientes.

|                     |
|---------------------|
| Firmante:           |
| GRILL BARCO, MYRIAM |

|                   |   |
|-------------------|---|
| MTOPI             | EXPEDIENTE N°   |
|                   | 2025-10-3-0002499   |
| Oficina Actuante: | DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES<br>10/003/10010000 |
| Fecha:            | 30/06/2025 09:34:08   |
| Tipo:             | Enviar  |

Se ha recibido ITGA de la obra M/84 periodo febrero - abril 2025, el cual se remite a la UCAT con destino a la CVU.

|                   |
|-------------------|
| Firmante:         |
| GOYENECHÉ, MARTIN |

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| MTOPI             |   | EXPEDIENTE N°     |
|                   |   | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT |                   |
| Fecha:            | 02/07/2025 18:02:44                                       |                   |
| Tipo:             | Enviar  |                   |

Pase a CVU.

|                               |
|-------------------------------|
| Firmante:                     |
| CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| MTOPI             |  | EXPEDIENTE N°     |
|                   |  | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400 |                   |
| Fecha:            | 07/07/2025 11:36:16                      |                   |
| Tipo:             | Elevar                                   |                   |

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría, para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

|                        |
|------------------------|
| Actuante:              |
| LAYERA, MARIA CRISTINA |
| Pase a Firma           |
| FEDERICO MAGNONE       |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| MTOPI             |  | EXPEDIENTE N°     |
|                   |  | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400 |                   |
| Fecha:            | 21/07/2025 11:56:07                      |                   |
| Tipo:             | AUTO- Constancia de Pase a Firma         |                   |

AG - Constancia de Firma.

|                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Pase a Firma     |                     |                    |
| FEDERICO MAGNONE | 21/07/2025 11:56:05 | Avala el documento |

|                   |   |
|-------------------|---|
| MTOP              | EXPEDIENTE N°<br>2025-10-3-0002499      |
| Oficina Actuante: | DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 |
| Fecha:            | 21/07/2025 15:55:47                     |
| Tipo:             | Enviar                                  |

Siga según lo dispuesto por el Director Nacional de Vialidad en folio N° 37.-

|                  |
|------------------|
| Firmante:        |
| RODRIGUEZ, NADIA |

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MTOPI             |                                       | EXPEDIENTE N°     |
|                   |                                       | 2025-10-3-0002499 |
| Oficina Actuante: | DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL |                   |
| Fecha:            | 21/07/2025 16:30:32                   |                   |
| Tipo:             | Enviar                                |                   |

Cumpliendo lo solicitado pase a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

|                  |
|------------------|
| Firmante:        |
| DI NUTO, MARIELA |