

INFORME DE DESMOVILIZACIÓN FINAL

OBRA: CREMAF RUTA 5
Tramo 1 pK 69.000 – pK 95.350

MODALIDAD:

SUBCONTRATISTA

CONTRATISTA:

CONSORCIO PIETROBONI & BERKES

INTRODUCCIÓN

El obrador principal donde LIPIN S.A. usufructuaba espacio físico seguirá funcionando luego de retirado el equipo, oficinas, comedor, pañol, etc.

También seguirán funcionando servicios higiénicos ajenos y pozo séptico común. Así como abastecimiento de agua para servicios higiénicos.

CONDICIONES GENERALES DE DESMOVILIZACIÓN

1- Obrador

Se realizó el acondicionamiento previo para posterior retiro de contenedores usados con los fines antes mencionados, como, por ejemplo: desconexión de sifón desconector, desconexión de tomas de agua para servicios, desconexión de servicio eléctrico de uso del subcontrato.

2- Faja de Dominio Publico

Previo a la desmovilización del equipo de obra propiamente dicho se efectuó el respectivo control de obra según el Formulario 228 "Control de Desmovilización" que se adjunta más abajo.

3- Deposición final de residuos

- Baño químico, se adjunta remito de retiro final de baño químico de la obra.
- Residuos asimilables a domésticos se depositaron en Volqueta de recolección de localidad Mendoza Chico.
- Residuos especiales fueron entregados al Obrador central y centro logístico de la empresa en Paysandú para que su deposición final la haga empresa autorizada. Se adjuntan remitos internos de traslado a centro logístico y últimos remitos de gestor autorizado.



- Residuos de Obra, Lipin S.A. es subcontratista para movimiento de suelos, por lo que solamente generó residuos de material inerte símil tierra negra que se depositó en sendos volcaderos debidamente autorizados.

4- Retiro y Destino de Equipo Vial

Se trasladó todo el equipo vial en chatas propias. No quedando en obra ningún equipo de LIPIN S.A.

El equipo que no necesitaba Service y/o mantenimiento en taller del centro logístico de Paysandú se trasladó al Poblado “Las Flores” Rivera donde Lipin es adjudicataria de la obra Llamada “Pavimentación de Paso Casildo hasta Cortume” en el marco de la LPN 1/2024 de la Intendencia de Rivera.

Se adjuntan remitos internos de traslados.

5- Retiro de contenedores

Se trasladaron en equipo propio con carga contratada hacia el obrador principal de la obra antes mencionada.

Se adjuntan Remitos.

Gastón Daneri García
Apoderado-Jefe de Obra

CONTROL DE DESMOVILIZACION

Obra: CREMAF RUTA 5

Ítem	Tarea / Control	Fecha de control	Observaciones
Obrador	¿ Desmontaje de oficinas, pañol, laboratorio, taller y demás construcciones menores portátiles realizado ?	21/1/25	La zona quedó libre y sin residuos. Zona recuperada con recubrimiento vegetal
	¿ Evacuación final y desmontaje de baños realizado ?	15/11/24	Correcto se entrega remito 21387 del gestor
	¿ Desmontaje de depósito de productos químicos y combustibles realizado ?	21/1/25	N/A
	¿ Fueron ajustados los parámetros de vertido de las piletas de lavado de maquinaria y de herramientas y equipos en contacto con hormigón previo a su evacuación? Fue evacuada la pileta?	21/1/25	N/A No se lavó equipo en obra
	¿ Fueron desmontadas las piletas de lavado ?	21/1/25	N/A No se realizó hormigón en obra
	¿ Se han recolectado y dispuesto adecuadamente los ROCs?	21/1/25	N/A Los únicos residuos por la tipología de obra fue Tierra Vegetal
	¿ Hay evidencias de existencia de suelo contaminado luego de finalizar la desmovilización ?	21/1/25	NO. No hay.
	¿ Se realizó la descompactación del suelo en la zona afectada ?	21/1/25	No corresponde.
	¿ Se realizó la nivelación y recomposición de la capa vegetal en la zona afectada ?	21/1/25	Si, solamente en taludes afectados por contenedores. Demás N/A
	¿ Se hizo la recolección final de residuos peligrosos y otros reglamentados?? Fueron dispuestos adecuadamente?	21/1/25	Si. Fueron entregados en Centro Logístico LIPIN para deposición Final. Remito 154
	¿ Se hizo la recolección final de residuos no peligrosos? Fueron dispuestos adecuadamente?	15/11/24	Si
	¿ Se hizo sellado de la perforación con tapa soldada?		N/A Obrador siguió en uso

CONTROL DE DESMOVILIZACION

Pozo de agua semisurgente	¿ Permanece el pozo Permanece como beneficio para propietario del predio?		N/A Obrero siguió en uso
Planta de hormigón	¿ Se hizo desmontaje de planta de hormigón ?		N/A
	¿ Se demolió el terraplén de alimentación y base?		N/A
	¿ Se hizo disposición final del contenido de pileta de lavado de herramientas en contacto con hormigón, previo control y ajuste de parámetros de vertido ?		N/A
	¿ Se desmontó pileta lavado de herramientas en contacto con hormigón ?		N/A
Planta asfáltica	¿ Se desmontó la planta asfáltica?		N/A
Trituradora de piedra	¿ Se desmontó la trituradora de piedra?		N/A
	¿ Se demolió su terraplén de alimentación y base de hormigón?		N/A
Canteras	¿ Se recompusieron los perfiles con pendientes suaves para evitar erosión ?	15/10/24 – 15/11/24	Si, en cuota parte del subcontratista. Cantera habilitada por contratista principal.
	¿ Se recompusieron los perfiles para asegurar salidas de agua		Si, idem anterior
	¿ Se eliminaron calles de acceso que hubiera sido generadas para la explotación ?		Si, idem anterior
	¿ Se recompuso la capa suelo vegetal ?		Si, idem anterior
Faja Pública	¿ Se hicieron tareas de limpieza, adecuación de drenajes, revegetación, etc.?	15/10/24-15/11/24	Si
Tramites de cierre de obra	¿ Están realizados los trámites de cierre de obra?		Se solicitó desvinculación como subcontrato.
Tramites de cierre de canteras	¿ Están realizados los trámites de cierre de canteras?		N/A Ver ítem Canteras
Análisis de variables ambientales	¿ Están realizados los análisis de variables ambientales y los resultados son satisfactorios ?		Al igual que en toda la etapa de la obra, los resultados son óptimos.



Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandu - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

N° 14099

FECHA

21 12 24

Sr.(es) FLOR RIVERA

Obra:

..... Viajes de con mts³

..... Viajes de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

Fletes Km. 390 Chata ☒ Camión ☐

Otros COMBINADA A
"LAS FORTES" RIVERA

Form: 157 - Version 1
14001 - 14300 - x 3 vias - 10/2018
Vía 1 Blanca - Original / Cliente
Vía 2 Rosada- Copia / Vía 3 Verde - Copia

.....
Firma



Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandu - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

N° 14098

FECHA		
18	12	24

Sr.(es) WIBRND

Obra: RUTA 5

..... Viajes de con mts³

..... Viajes de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

Fletes Km. 330 Chata ☒ Camión ☐

Otros TRASLADO EXCAVADOR

PAYSANDU

Form: 157 - Version 1
14001 - 14300 - x 3 vías - 10/2018
Vía 1 Blanca - Original / Cliente
Vía 2 Rosada- Copia / Vía 3 Verde - Copia

Al
.....
Firma



Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandu - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

N° 14097

FECHA		
17	12	21

Sr.(es) FLEDE INIBANO

Obra: RUTA 5

..... Viajes de con mts³

..... Viajes de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

Fletes Km. 330 Chata ☒ Camión ☐

Otros 60 mt DYNAPAC -

150, JCB

A PPV

Form: 157 - Version 1
14001 - 14300 - x 3 vias - 10/2018
Via 1 Blanca - Original / Cliente
Via 2 Rosada - Copia / Via 3 Verde - Copia

[Firma]
Firma



Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandu - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

N° 14100

FECHA

21 1 25

Sr.(es) INIBAND

Obra: RUTA 5

..... Viajes de con mts³

..... Viajes de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

Fletes Km. 380 Chata ☒ Camión ☐

Otros TRASLADO LAZORADISIO

OBRA RUTA 5

Form: 157 - Version 1
14001 - 14300 - x 3 vías - 10/2018
Vía 1 Blanca - Original / Cliente
Vía 2 Rosada- Copia / Vía 3 Verde - Copia

Ce
.....
Firma

LIPIN S.A.
CONSTRUCCIÓN VIAL
Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandú - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019
19501

FECHA		
16	01	25

Sr.(es)..... **FLETE INTERNO**
Obra:..... **ROUTE 5**

..... Viaje de con mts³
..... Viaje de con mts³
..... Horas de motoniveladora
..... Horas de compactación
..... Horas de retroexcavadora
..... Horas de minicargador
..... Horas de camión
..... Horas de pala
..... Horas de excavadora
..... Horas Magnitud

Fletes kms. **390** Chata ☒ Camión ☐

Magnitud **DATA CABLA CP**

Otros **TRASLADO 4**

RIVERA

Form: 157 - Versión 1
19351 al 19850 x 3 vías - 12/2024
Vía 1 Blanca - Original Cliente
Vía 2 Color Copia - Vía 3 Color Copia

DA COSTA ROLD
Firma



CONSTRUCCIÓN VIAL
Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandú - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

19502

FECHA		
17	01	25

Sr.(es) FLEITE INTERNO

Obra: QUITAS

..... Viaje de con mts³

..... Viaje de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

..... Horas Magnitud

Fletes kms. 390 Chata ☒ Camión ☐

Magnitud HUERA COMA M315

Otros TRASLADO A RIVERA

Form: 157 - Versión 1
19351 al 19850 x 3 vías - 12/2024
Vía 1 Blanca - Original Cliente
Vía 2 Color Copia - Vía 3 Color Copia

DA COSTA FELIO

Firma



CONSTRUCCIÓN VIAL
Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandú - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019
19503

FECHA	
2001	25

Sr.(es)..... FLETE interno

Obra:..... RUTA 5

..... Viaje de con..... mts³

..... Viaje de con..... mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

..... Horas Magnitud

Fletes kms. 39.100 Chata ☒ Camión ☐

Magnitud MOTO 5D

Otros TRASLADO MOTO

A FLORINA

Form: 157 - Versión 1
19351 al 19850 x 3 vías - 12/2024
Vía 1 Blanca - Original Cliente
Vía 2 Color Copia - Vía 3 Color Copia

DACOSTA ROATO

Firma



CONSTRUCCIÓN VIAL
Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandú - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

19504

FECHA	
21	07/25

Sr(es).....

Obra:.....

..... Viaje de con mts³

..... Viaje de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

..... Horas Magnitud

Fletes kms. 320 Chata ☒ Camión ☐

Magnitud CONTENEDOR PAJOL

Otros VIEGO

TRABAJA A OLVERA

DA COSTA 100%

Form: 157 - Versión 1
19351 al 19850 x 3 vías - 12/2024
Vía 1 Blanca - Original Cliente
Vía 2 Color Copia - Vía 3 Color Copia

Firma


LIPIN S.A.
CONSTRUCCIÓN VIAL
Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandú - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019
19263

FECHA		
21	01	25

Sr.(es)

FLETE INICIAL

Obra:

PUJAS

..... Viaje de con mts³

..... Viaje de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

..... Horas Magnitud

Fletes kms.

320

Chata



Camión



Magnitud

VESTUARIO

Otros

TRASLADO A RIVERA

Form: 157 - Versión 1

19101 al 19350 x 3 vías - 06/2024

Vía 1 Blanca - Original Cliente

Vía 2 Color Copia - Vía 3 Color Copia

DA COSTA

Firma

CAROL LA ROSA!



CONSTRUCCIÓN VIAL
Ruta 3 - Km 364.500 - Paysandú - Uruguay
Telefax: 47220176 - Cel.: 097497266
e-mail: lipinsa@adinet.com.uy

RUT 211476740019

19262

FECHA	
21	09/25

Sr.(es) RETIE interno

Obra: RTA 5

..... Viaje de con mts³

..... Viaje de con mts³

..... Horas de motoniveladora

..... Horas de compactación

..... Horas de retroexcavadora

..... Horas de minicargador

..... Horas de camión

..... Horas de pala

..... Horas de excavadora

..... Horas Magnitud

Fletes kms. 390 Chata ☒ Camión ☐

Magnitud comelon y oficina

Otros GASTON

TRASLADO A JENA

Form: 157 - Versión 1

19101 al 19350 x 3 vías - 06/2024

Vía 1 Blanca - Original Cliente

Vía 2 Color Copia - Vía 3 Color Copia

PA COSIA PORO
carlos casanova Firma

Km. 79 - Mendoza Chico - Florida
T: 099 350 450 - Teléfono: 4339 5109
E: empmarcelo@adinet.com.uy
TOP 7-148705


REMITO

21	01	25
----	----	----

8182

IRE: LIPIN

CCIÓN: MENDOZA

ANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
	DOY CAMIONES Mover contenedores 2 horas		
	 J. A. COSTA		

TOTAL \$

7751 at 8250 x 2 v-mn - 03/2024



www.basani.com.uy

Tel. 25224800

info@basani.com.uy



CYLIUS S.A.

ISIDORO LARRAYA 4867
MONTEVIDEO

RUC EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO
216390270015	e-Remito
SERIE	NÚMERO
A	21387
RUC COMPRADOR	IDENTIFICADOR DE COMPROBANTE
211476740019	
NOMBRE	DOMICILIO
LIPIN SA	RUTA 3 KM 364500 PAYSANDU
FECHA	TIPO DE TRASLADO
15/11/2024	Traslados internos

Descripción	Unidad	*	Cantidad
RETIRO BANO PORTATIL	N/A		



ENTREGA DE RESIDUOS

FORM N° 229

VERSIÓN: 01

FECHA: 22/03/2023

ORIGEN DE RESIDUOS

Nombre: Diego Salvatierra

Obra: Ruta 5

Localidad: Florida/Mendoza

Fecha: 15/11/2024

N° 152

CANTIDAD	DESCRIPCION
1x200	Lubricantes Usados
4	Neumáticos Usados
-	Baterías Usadas
-	Filtros Usados (lubricante - hidráulico - combustible)
-	Mangas Usadas (lubricante - hidráulico - combustible)
8	Aerosoles Usados
-	Luminarias para desechar
1 bolsa	Trapos y otro tipo de ropa contaminada
-	Papel / Cartón contaminados
-	Nylon / Plástico contaminados
1	Envases vacíos de sustancias peligrosas



ENTREGA DE RESIDUOS

FORM N° 229

VERSIÓN: 01

FECHA: 22/03/2023

ORIGEN DE RESIDUOS

Nombre Diego Salvatierra
Obra Ruta 95 Localidad Florida / Mendoza
Fecha: 21/01/2025 N° 153

CANTIDAD	DESCRIPCION
-	Lubricantes Usados
-	Neumáticos Usados
-	Baterías Usadas
-	Filtros Usados (lubricante - hidráulico - combustible)
-	Mangas Usadas (lubricante - hidráulico - combustible)
-	Aerosoles Usados
-	Luminarias para desechar
1 bolsa	Trapos y otro tipo de ropa contaminada
-	Papel / Cartón contaminados
-	Nylon / Plástico contaminados
-	Envases vacíos de sustancias peligrosas

ENTREGA DE RESIDUOS - 001 / 300 - 2 VIAS - 04/2023

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



AFRECOR

Somos Resiter

N° 016475



Haiti 1500; PTI Cerro



Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA),
certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	19. 9. 24
---------------------	-----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
2 TAMBORES DE 200 LITROS ACEITE		
6 TAMBORES CON RESTO DE ASFALTO		

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	LIPIN S.A		
LUGAR DE RETIRO:	RUTA 3 Km 365,5		
LOCALIDAD:	PATAGONIA	DEPARTAMENTO:	PATAGONIA
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			
DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019			
Responsable por AFRECOR S.A.		Responsable Generador / Cliente	

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



AFRECOR

Somos Resiter

Nº 016283



Haiti 1500; PTI Cerro



Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA),
certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	27/9/2024
---------------------	-----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
ALU	1200	LBS

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE	RUT:
-------------------------------	------

RAZÓN SOCIAL:	LIPIN SA
---------------	----------

LUGAR DE RETIRO:	Ruta 3 km 364
------------------	---------------

LOCALIDAD:	Paysandú	DEPARTAMENTO:	Paysandú
------------	----------	---------------	----------

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:	
------------------------------------	--

TELÉFONO DE CONTACTO:	
-----------------------	--

DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A.	Responsable Generador / Cliente

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



AFRECOR

Somos Resiter

Nº 17414



Haiti 1500; PTI Cerro



Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	25/11/24
---------------------	----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
Alu	450	Lts

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	Cipin		
LUGAR DE RETIRO:	Rufo 3		
LOCALIDAD:		DEPARTAMENTO:	Paysandú
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			

DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A.	Responsable Generador / Cliente