

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/18CyzKhEpjnmUP2tL8obkDJQTI7k5RZY1?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	2
3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPS	2
4. GESTION DE CANTERAS	2
5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	4
7. FLOTA VEHÍCULAR.....	4
8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	5
9. PROVEEDORES DE INSUMOS.....	5
10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	5
11. AUDITORÍAS AMBIENTALES	5
12. CONTINGENCIAS	6
13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD.....	6
14. PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS	6

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1.- MANTENIMIENTO

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato
Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.
Pintura cordones en empalme a Lumin (km 401)

1.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS / TEM

Bacheo en mezcla asfáltica y fresado en el tramo 420k – 452k
Sellado de fisuras en el tramo 475k – 495k

1.3.- TAREAS DE APOYO A LA REGIONAL

- No se realizaron tareas.

1.4.- EMPALME EN CURTINA – RUTA 5 KM 335

- Se adjunta nota. [Link](#)

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjunta ITGA correspondiente al subcontrato WAJERY S.A. [Link](#)

3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica.

4. GESTION DE CANTERAS

Batoví: (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023

- AAO: Renovación por 3 años a partir de marzo de 2022, RM 254/22, expediente 2021/003072. [Link](#)
- AAO: Vigente hasta marzo de 2025 según RM 254/22, expediente 2021/003072, por la cual se ha solicitado la renovación de la misma. [Link](#)

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#).

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 60 bolsas de residuos. [Link](#)

Neumáticos fuera de uso

Se remitieron 45 neumáticos fuera de uso a través de NFU. [Link](#)

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. [Link](#)

Residuos contaminados

Sólidos

No se remitieron sólidos

Líquidos

Aceites usados

No se remitieron aceites usados.

Baterías

En el período la empresa entregó a Werba 351 kg de baterías usadas. [Link](#)

6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.

El 6 de junio de 2025 se realizó el monitoreo de las emisiones del material particulado en la planta asfáltica ubicada en el km 416. Se adjunta informe. [Link](#)

7. FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control. [Link](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BA 08	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
BA 10	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
CA 97	CAMION CHICO
CA 35	CAMION CHICO
CA 52	CAMION CHICO
CA 111	CAMIÓN DOBLE CABINA
CT 33	CAMION TRACTOR
CT 37	CAMION TRACTOR
CT 36	CAMION TRACTOR
CV36	CAMION VOLCADORA
CV 40	CAMION VOLCADORA
CV 25	CAMION VOLCADORA
CV 29	CAMION VOLCADORA
CV 33	CAMION VOLCADORA
CV39	CAMION VOLCADORA
CV 54	CAMION VOLCADORA
CV 38	CAMION VOLCADORA
CA 81	CAMIONETA
CA 109	CAMIONETA
	CARRO HERRAMIENTAS
	CHATA P/CARTELES
CO 54	COMPACTADOR NEUMÁTICO
CO 55	COMPACTADOR TANDEM
	COMPRESOR AIRE

FR 07	FRESADORA
CA 88	MICRO
CA 60	OMNIBUS
CR 15	REGADOR AGUA
CR 09	REGADOR ASFALTO
RE 27	RETRO COMBINADA
RE 28	RETROEXCAVADORA
RE 34	RETRO-EXCAVADORA S/NEUMÁTICOS
SJ05	SELLADORA DE JUNTAS
SV 20	SEMIREMOLQUE CHATA ALTA
TA 07	TERMINADORA ASFALTO
TR09	TRACTOR AGRICOLA

8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9. PROVEEDORES DE INSUMOS

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el período se realizó: ([link](#))

- Capacitación cuadrilla mantenimiento: Instructivos de la gestión SST y GA
- Capacitación cuadrilla mantenimiento: Simulacro derrame
- Capacitación cuadrilla mantenimiento: Simulacro de contingencias accidente en vía pública
- Capacitación cuadrilla mantenimiento: gestión ambiental, alcohol y drogas, manejo seguro
- Capacitación cuadrilla tendido asfalto: Instructivos de la gestión SST y GA
- Capacitación cuadrilla tendido asfalto: Simulacro derrame
- Capacitación cuadrilla tendido asfalto: Simulacro de contingencias accidente en vía pública

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

En el período no se realizaron auditorías ambientales.

12. CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

La interacción con la comunidad se lleva a cabo por parte de la Dirección de obras. En el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos.

Se recibió una solicitud de colaboración de la escuela N° 26 de la localidad de Paso Bonilla, la que fue atendida. Se adjuntan las notas correspondientes. ([Link](#))

14. PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS

No se realizaron préstamos en el período.

Se realizaron acopios de RAP en las progresivas:

- 445k500 –
- 447k000 –
- 449k600 +
- 438k500 -

La Regional 4 de la DNV procederá a su retiro cuando lo necesite.

Tacuarembó, 8 de agosto de 2025