

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto	Licitación pública C/158 "Ruta 6, conectividad Norte sur a través del Puente 329 km sobre el Rio Negro, tramo: Puente sobre el Rio Negro - Ruta 26"	
Contratante	CVU	
Financiamiento	CVU	

Fecha: 07/02/2024

Elaborado por: Ing. Paula Acosta

Aprobado por: Ing. Rodrigo Rosa

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS	3
2. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025).....	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	5
2.3. GESTIÓN DE CANTERAS.....	5
2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	6
MEDIDAS DE MITIGACIÓN	6
• CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7
• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS	8
• MANTENIMIENTOS.....	8
• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS.....	11
• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS	11
• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS	11
2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	12
2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE	12
2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	13
2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	13
2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL.....	13
2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES	13
2.11. CONTINGENCIAS.....	14
3. ANEXO FOTOGRAFICO.....	14
4. ANEXO 1.....	21

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01	07/02/2025	Todas	Elaboración del documento

2. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre noviembre, diciembre del 2024 y enero 2025 las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 12.9 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N°13865 (parte), Sec. 12 – Tacuarembó, se accede al mismo por la ruta 6 km 308 y luego se transita por un camino departamental.

El obrador cuenta con:

- Contenedores para la administración de obra y oficina
- Laboratorio de obra
- Baños y vestuarios conectados a pozo impermeable
- Comedor para el personal
- Depósito de herramientas y zona de estacionamiento de equipos
- Pileta de lavado de maquinaria y herramientas en contacto con hormigón
- Zona de herrería
- Taller de mantenimiento y gomería
- Depósito de aceites, productos químicos y residuos peligrosos
- Pileta de lavado de máquinas y camiones con retención de grasas y aceites
- Planta de fabricación de hormigón (se instaló en el trimestre)

Está previsto instalar:

- Planta de asfalto y acopios de áridos

INFORME TRIMESTRAL GESTION
AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Para las instalaciones del obrador y para la producción de hormigón se cuenta con una toma de agua habilitada por DINAGUA ubicada en un afluente del Rio Negro, a continuación, se detalla una tabla resumen y se adjunta la habilitación al final de este informe.

Expediente de toma de agua	Volumen anual (m3)	Caudal max (l/seg)	Declaración jurada	Fecha de Otorgada	Fecha de Vencimiento
2022/36001/022291	20.000	1,4	A realizar en mayo 2025	02/12/2024	30/06/2026




Imagen N°1: Ubicación del obrador y la cantera ingreso por ruta 6 km308.

En el presente trimestre en el frente de obra se ejecutaron las tareas de movimientos de suelos, excavación y relleno, ejecución de alcantarillas tipo “Z” y “H”, recargo de subbase y recargo de base.



Se instaló la planta de fabricación de hormigón y se está realizando el hormigón para los alargues de alcantarillas y sus cabezales.

Se comenzaron a realizar las bases para la instalación de la planta de asfalto.

2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA.

2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

La obra requiere el uso de material granular, en el trimestre de referencia se continuaron con las tareas en la cantera de obra pública ubicada en el mismo padrón que el obrador. El material es extraído mediante maquinaria de la empresa, luego se transporta hasta el sitio de obra mediante el uso de camión con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente.

Las habilitaciones para la cantera de obra pública ubicada en el mismo padrón del obrador (13865 de Tacuarembó) se adjuntaron en el 1er ITGA.

Se recibió una resolución de la intendencia de Tacuarembó sin objeciones por la Comunicación de Proyecto de la cantera presentada en julio 2024, expediente Resolución Nº 1497/2024 correspondiente a Expte Nº 1765/2024.

Se presenta una tabla resumen con la información:

Tipo de cantera	Ubicación	Nº de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	Nº de resolución Obra Pública (MTOP)	Fecha otorgada (Obra Ppública)	Volumen utilizado del trimestre
Material granular y agregados pétreos	Padrón N°13865 12ª sección Tacuarembó	Exp. 2024/36001/009749 R.M. 1058/2024	17/09/2024	Exp. 2024-10-3-0002688	30/09/2024	86.000 m³

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Se utilizaron 0 m³ de material de la faja, este corresponde a una adecuación del proyecto y se utilizó en la construcción de la ruta.

Cantera Comercial	Ubicación	Proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	Fecha otorgada (DINAMIGE)
Piedra	Padrones 6696, 6697, 6698, 6699 y 7823 Treinta y Tres	Cementos del plata S.A.	Exp.2022/36001/014396 R.M 76/2023	09/02/2023	22/03/2013 por 30 años 2057/06

A continuación, el consumo de áridos del trimestre:

CONSUMO	Unidad	Nov-24	Dic-24	Ene-25
Arena	m3	0	0	0
Piedra	m3	22	0	0

La arena que se utiliza es de Néstor Recalde Fernandez proveniente del Rio negro frente al padrón 10365, en el trimestre no se compró arena, se utilizó del acopio del obrador, de igual forma se solicitó al proveedor la habilitación trimestral de DNH del periodo ene-mar 2025 pero aún no la recibieron.

Las habilitaciones de las canteras comerciales se adjuntaron en el 1er ITGA.

2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el ingreso a la misma.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos de la empresa Cabrera, estos se desinfectan y son vaciados periódicamente por el municipio de Caraguata.
- En el obrador se cuenta con pozo impermeable para los efluentes domésticos, el cual es vaciado por el municipio de Caraguata.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de Caraguata.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Se cuenta con taller mecánico con piso impermeable, una fosa para mantenimientos y techo, también hay una zona de gomería.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.
- Se realizaron piletas de lavado para mixers y herramientas en contacto con hormigón en el obrador al lado de un tanque australiano para poder reutilizar el agua de lavado en la producción de hormigón
- Se realizaron también pileta de lavado para máquinas y camiones, la cual cuenta con un sifón para realizar la separación de grasas y aceites en la primer pileta.
- Para disminuir las emisiones de polvo al aire de las trituradoras ubicadas en la cantera se cuenta con rociadores de agua incorporados en los mismos equipos.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.

• CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Se presenta el consumo de combustibles del trimestre.

MES	GASOIL (LT)	NAFTA (LT)
NOVIEMBRE	125.000	40
DICIEMBRE	105.000	200
ENERO	110.000	200

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- **TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS**

La limpieza de los baños químicos es realizada por el municipio de Caraguata, se adjunta remitos de limpieza de ejemplo.

FECHA	BANO QUIMICO - POZO SEPTICO	EMPRESA	RECIBO
17/12/2024	BAÑO QUIMICO	MUNICIPIO CARAGUATA	712712
17/12/2024	BAÑO QUIMICO	MUNICIPIO CARAGUATA	712712
17/12/2024	POZO IMPERMEABLE	MUNICIPIO CARAGUATA	712712

- **MANTENIMIENTOS**

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



FECHA	OBRA	MAQUINA/ VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA
04/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-043	David Diaz	Retira Pepe Casella en porteria	27,5lts 15w40	330 horas	Taller movil 1
04/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-074	Carlos de Fino	Se envian a Caraguata por DAC	27,5lts 15w40 - 44,5lts 80w90	20.000 - 80.000 kilometros	Mantenimiento 1
04/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	RE-039	Edinson De Mello	Retira Pepe Casella en porteria	14lts 15w40 - 25lts 85w140 - 15lts SAE10	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
05/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CT-100	Martin Franco	Retira Pepe Casella en porteria	7,5lts 5w30	10.000 kilometros	Taller movil 1
12/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	TT-009	Juan Millan	Se envian a Caraguata por DAC	40lts 15w40 - 20lts ISO VG68 - 8lts ISO VG 150	PM3	Taller movil 1
12/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CM-031	Jonathan Pirez	Se envian a Caraguata por DAC	20lts 15w40 - 100lts 80w90 - 45lts SAE10	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
12/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CM-037	Deivid Calistro	Se envian a Caraguata por DAC	14lts 15w40 - 19lts 85w140 - 2lts 75w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
12/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-035	Elcar Piriz	Se envia a Caraguata por DAC	25lts 15w40	PM2	Mantenimiento 1
12/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	RE-040	Franco Borrea	Lleva Milton Bertazzi	14lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
13/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-047	Richard Viera	Se envian a Caraguata por DAC	27,5lts 15w40 - 44,5lts 80w90	20.000 - 80.000 kilometros	Mantenimiento 1
13/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-057	Juan Sabaroni	Se envian a Caraguata por DAC	27,5lts 15w40 - 44,5lts 80w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
13/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	PC-018	Juan Araujo	Se envian a Caraguata por DAC	26lts 15w40	250 horas	Mantenimiento 1
13/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	GE-163		Se envian a Caraguata por DAC	8lts 15w40	PM2	Taller movil 1
14/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	GE-147		Se envian a Caraguata por DAC	10lts 15w40	330 horas	Taller movil 1
21/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	MO-012	Javier Villalba	Se envian a Caraguata por DAC	25lts 15w40	PM2	Taller movil 1
21/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	MO-009	Pedro Monge	Se envian a Caraguata por DAC	20lts 15w40	PM2	Taller movil 1
22/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CM-036	Jonathan Pirez	Se envian a Caraguata por DAC	15lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
22/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CT-095	Sebastian Monge	Se envian a Caraguata por DAC	5lts 5w40 Nafta	10.000 kilometros	Taller movil 1
28/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CM-027	Robinson Rodriguez	Se envian a Caraguata por DAC	16lts 15w40	PM2	Taller movil 5
28/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-030	Roque Manuel Gomez	Se envian a Caraguata por DAC	45lts 15w40	330 horas	Taller movil 1
28/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	MO-016	Martin Bordenave	Se envian a Caraguata por DAC	25lts 15w40	PM2	Taller movil 1
29/11/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CM-025	Oscar Martinez	Se envia a Caraguata por DAC	15lts 15w40	PM2	Taller movil 5
04/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CT-098	Federico Ghigliazza	Se envia a Caraguata por DAC	7,5lts 15W40	10.000 kilometros	Taller movil 1
04/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CT-082	Rodrigo Rosa	Se envia a Caraguata por DAC	7lts 10w40	10.000 kilometros	Taller movil 1

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



FECHA	OBRA	MAQUINA/ VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA
05/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-091	Alejandro Barrientos	Se envian a Caraguata por DAC	29,5lts 15w40	20.000 kilometros	Mantenimiento 1
05/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-024	Federico Suarez	Se envian a Caraguata por DAC	38lts 15w40	PM2	Mantenimiento 1
05/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	TT-013		Se envian a Caraguata por DAC	35lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
06/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	BU-008	Ignacio Benitez	Se envia a Caraguata por DAC	16,5lts 15w40- 160lts SAE30 - 44,5lts SAE50	PM3	Mantenimiento 1
09/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CM-032		Se envian a Caraguata por DAC	20lts 15w40 - 5lts 75w90 - 13lts 85w140	330 - 990 horas	Taller movil 1
09/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-028	Victor Tecco	Se envia a Caraguata por DAC	25lts 15w40 - 12lts SAE50 - 8lts SAE30	PM4	Taller mecanico Apolon
10/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	MO-014	Jorge Fierro	Se envian a Caraguata por DAC	25lts 15w40 - 65lts SAE30	PM3	Taller movil 1
11/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-088	Luis Zapata	Se envian a Cardona por DAC	29,5lts 15w40	20.000 kilometros	Taller movil 1
11/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	TT-008		En Obra	15lts 15w40	330 horas	Taller movil 1
12/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-044	Carlos Diaz	Se envian a Caraguata por DAC	25lts 15w40 - 14lts SAE30	250 - 1000 horas	Mantenimiento 1
12/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C6-002	Luis Suarez	Retira Pepe Casella en porteria Apolon	18lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
12/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	RE-040	Franco Borrea	Retira Pepe Casella en porteria Apolon	26lts 85w140 - 15lts SAE10	990 horas	Mantenimiento 1
16/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-070	Luis Fernandez	Retirar en porteria Apolon	27,5lts 15w40	20.000 kilometros	Taller movil 1
16/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-048	Rudy Gomez	Retirar en porteria Apolon	27,5lts 15w40	20.000 kilometros	Mantenimiento 1
16/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-022	Juan Kurovsky	Se envian a Caraguata por DAC	44lts 15w40 - 16lts SAE50 - 19lts SAE30	PM3	Taller movil 1
16/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C1-032	Casella	Retirar en porteria apolon	8lts 15w40	330 horas	Taller movil 1
17/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-045	Marcelo Garcia	Retira Milton Bertazzi	25lts 15w40 - 10lts SAE30 - 11lts SAE50	PM3	Mantenimiento 1
18/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C7-001	Gaston Monzon	Se envian a Caraguata por DAC	45lts 15w40 - 35lts SAE30 - 151lts SAE50	PM4	Taller movil 5
18/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C7-002	Santiago Carrato	Se envian a Caraguata por DAC	45lts 15w40	PM2	Taller movil 1
19/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-038	Alejandro Machado	Se envian a Caraguata por DAC	25lts 15w40	PM2	Mantenimiento 1
19/12/2024	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CT-073	Carlos Feliciano	Retirar en porteria Apolon	7,5lts 15w40	10.000 kilometros	Taller movil 1
16/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-037	Cesar Galli	Se envian a Caraguata por DAC	20lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
17/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	PR-001	Sergio Menendez			330 - 660 horas	Alcides Perron
29/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	CT-095	Sebastian Monge	Se envian a Caraguata por DAC	5w40 Nafta	10.000 kilometros	Taller movil 1
30/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	RE-040	Franco Borrea	Retira Casella en porteria	14lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
30/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-057	Juan Sabaroni	Retira Casella en porteria	27,5lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
30/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	EX-035	Elcar Piriz	Se envian a Caraguata por DAC	25lts 15w40 - 10lts SAE30 - 11lts SAE50	PM3	Mantenimiento 1
30/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-043	David Diaz	Retira Pepe Casella en porteria	27,5lts 15w40 - 44,5lts 80w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
30/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	C2-069	Nicolas Carballo	Retira Pepe Casella en porteria	27,5lts 15w40	20.000 kilometros	Mantenimiento 1
30/01/2025	O4992 / Ruta 6 Caraguata	PC-018	Juan Araujo	Se envian a Caraguata por DAC	26lts 15w40	250 horas	Mantenimiento 1

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

FECHA	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDA	MEDIE	REMIT	DESTINO	OBSERVACIONES
5/11/2024	BOTELLAS PLASTICAS	0,5	M3	38220	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033
5/11/2024	PAPEL Y CARTON	0,5	M3	38220	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033
5/11/2024	RESIDUOS DOMESTICOS	0,5	M3	38220	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033
25/11/2024	RESIDUOS DOMESTICOS	1,5	M3	38320	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033
11/12/2024	RESIDUOS DOMESTICOS	2	M3	41879	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033
18/12/2024	RESIDUOS DOMESTICOS	1,5	M3	38321	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033
17/1/2025	RESIDUOS DOMESTICOS	1	M3	41880	VERTEDERO DE CARAGUATA	LLEVO RAFAEL SANCHEZ - C1 033

• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

El 22/11/24 se realizó un retiro de residuos peligrosos directamente por el gestor habilitado AFRECOR desde la obra con el remito 17292, a continuación, se presenta una tabla resumen con las cantidades retiradas, el remito se encuentra en el anexo.

FECHA	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTIDAD	GESTOR	NRO REMITO GESTOR
22/11/2024	O4992 - Caraguata	Aceite usado	Lts	1800	AFRECOR	17292
22/11/2024	O4992 - Caraguata	Filtro de aceite usado	Lts	700	AFRECOR	17292
22/11/2024	O4992 - Caraguata	Baterías usadas	uni	15	AFRECOR	17292

A continuación, se presenta una tabla resumen de cubiertas enviadas a él deposito central en Salto (Apolón) las cuales son entregadas por FIROMIX a Reciclo NFU.

FECHA	Nro de Remito	ORIGEN	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD
29/11/2024	38247	O-4992 Caraguata	Neumaticos camiones	uni	11
29/11/2024	38247	O-4992 Caraguata	Neumaticos viales	uni	4
24/1/2025	38316	O-4992 Caraguata	Neumaticos camiones	uni	41
24/1/2025	38316	O-4992 Caraguata	Neumaticos vehiculos	uni	4
24/1/2025	38316	O-4992 Caraguata	Neumaticos viales	uni	2
31/1/2025	41885	O-4992 Caraguata	Neumaticos camiones	uni	70
31/1/2025	41885	O-4992 Caraguata	Neumaticos viales	uni	8

• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

SERVICIO	INSUMO
Barométrica	Barométrica Municipal Caraguata
Baños químicos	Cabrera

PROVEEDOR	INSUMO
ARENA	Néstor Recalde

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



CEMENTOS DEL PLATA	PIEDRA
ESTACION ANCAP (ANSINA)	COMBUSTIBLES
BARRACA ZAPATER	VARIOS
ACQUAVITA	AGUA POTABLE

2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

No se realizaron monitoreos en el trimestre.

2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

CODIGO	VEHICULO		CODIGO	VEHICULO
BU-007	BULLDOZER		C4 023	
BU-008	BULLDOZER		C6-002	
C1-028	CAMION CHICO		CM-018	CILINDRO
C1-029	CAMION CHICO		CM-026	CILINDRO
C1-032	CAMION CHICO		CM-027	CILINDRO
C1-033	CAMION CHICO		CM-031	CILINDRO
C2-041	CAMION		CM-032	CILINDRO
C2-043	CAMION		CM-036	CILINDRO
C2-044	CAMION		CM-037	CILINDRO
C2-045	CAMION		CMT	CEMENTERA
C2-046	CAMION		C7 001	LAGARTO
C2-047	CAMION		C7 002	LAGARTO
C2-048	CAMION		EX-022	EXCAVADORA
C2-057	CAMION		EX-024	EXCAVADORA
C2-062	CAMION		EX-030	EXCAVADORA
C2-063	CAMION		EX-035	EXCAVADORA
C2-064	CAMION		EX 044	EXCAVADORA
C2-067	CAMION		EX 045	EXCAVADORA
C2-069	CAMION		MO-009	MOTONIVELADORA
C2-070	CAMION		MO-012	MOTONIVELADORA
C2-074	CAMION		MO-014	MOTONIVELADORA
C2-075	CAMION		PC-018	PALA CARGADORA
C2-076	CAMION		PR-001	PALA CARGADORA

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



C2-078	CAMION	RE-039	RETRO
C2-082	CAMION	RE-040	RETRO
C2-088	CAMION	TR-011	TRACTOR
C2 091	CAMION	BU 006	BULLDOZER
C2-093	CAMION	EX 026	EXCAVADORA
C2-094	CAMION	MO 013	MOTONIVELADORA
C2-095	CAMION	C6 007	REGADOR AGUA
C3-004	CISTERNA	TT 013	TRITURADORA
C3-008		TT 009	TRITURADORA
C4 009		CM 043	CILINDRO

2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 83 personas.

2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron capacitaciones en el trimestre.

2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

Se realizaron jornadas de seguridad vial el 01/11/2024 en la escuela rural Cerro Pereira, el 20/11/2024 en la escuela rural Clavijo y en la escuela Cuchilla de Caraguata ubicadas en el tramo inicial de la obra, se adjuntan al final del informe.

Con una anticipación de 24 hrs previo a las voladuras se realizan los avisos a los vecinos más cercanos, frente al obrador y padrón de al lado.

2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se recibieron auditorías ambientales de seguimiento, la última fue el 16/10/2024 para la cual se presentó el informe y el plan de acciones en el 1er ITGA.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



2.11. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias, no se realizaron simulacros.

3. ANEXO FOTOGRAFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.



Imagen N°2: Instalaciones de baños.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°3: Pozo Impermeable para efluentes cloacales.



Imagen N°4: Bandeja impermeable para generador.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°5 y 6: Instalaciones del taller mecánico.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°7: Subcontrato de caños de hormigón para alcantarillas.



Imagen N°8: Tanque australiano.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°9: Piletas de lavado de mixers y herramientas con hormigón (izquierda) y piletas de efluentes de máquinas y camiones (derecha).



Imagen N°10: Recinto de productos químicos y residuos peligrosos.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°11: Planta de fabricación de hormigón.



Imagen N°12: Camión regador.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°13: Adecuación de taludes.



Imagen N°14: Trabajos en la cantera del padrón 18365 de Tacuarembó.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



4. ANEXO 1

Se adjuntan:

- Habilitación de toma de agua de DINAGUA 2024/36001/021777
- Resolución intendencia de Tacuarembó Por la Comunicación de Proyecto de la cantera presentada en julio 2024, exp Nº 1497/2024 correspondiente a Exp Nº 1765/2024.
- Capacitaciones seguridad vial escuelas rurales (Cerro Pereira, Clavijo y Cuchilla de Caraguata)
- Remitos de residuos asimilables a domésticos
- Remito de Afreco 17292
- Remitos de cubiertas 38316, 41885
- Tasa de barométrica del 17/12/2024



Ministerio
de Ambiente

Documento: EM2024/36001/021777

Referencia: 12

Unidad de emisión: DINAGUA - Secretaría

1840

R.D.N./DINAGUA/987/2024

Montevideo, 2 de diciembre de 2024

VISTO: la solicitud presentada por JOSÉ CUJÓ S.A., RUT N° 160175570019, para que se le otorgue un permiso de extracción y uso de aguas públicas de una cañada sin nombre (cod. 509), afluente del Río Negro, en la cuenca del Río Negro, con toma a ubicarse en faja pública de la Ruta Nacional N° 6, en la 7ª sección catastral del departamento de Durazno, para acondicionamiento de la ruta sobre este curso;

RESULTANDO: I) que JOSÉ CUJÓ S.A., constituyó domicilio legal a todos los efectos relacionados con el derecho objeto de este expediente;

CONSIDERANDO: que los informes técnicos y jurídicos que lucen en el expediente respectivo no formulan observaciones a lo solicitado;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, en el Código de Aguas (Decreto Ley N° 14.859 de 15 de diciembre de 1978), y artículo 251 de la Ley N° 18.172 del 31 de agosto de 2007, Ley N° 19.889 de fecha 9 de julio de 2020, artículo 520 de la Ley N° 19.924 de fecha 18 de diciembre de 2020, Resolución Ministerial N° 106/21 de fecha 10 de febrero de 2021;

EL DIRECTOR NACIONAL DE AGUAS

en ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:

1º.- Otórgase a nombre de JOSÉ CUJÓ S.A., RUT N° 160175570019, un permiso de extracción y uso de aguas públicas con plazo de duración hasta el 30 de junio de 2026, de carácter revocable.-

2º.- Mediante el mismo podrá extraer hasta 20.000 m³ anuales o un caudal de hasta 26 l/s, sin superar el volumen autorizado de una cañada sin nombre, afluente del Río Negro, en la Cuenca del Río Negro, con toma a ubicarse sobre



Ministerio
de Ambiente

Folio: 31
Folio: 27

Documento: EM2024/36001/021777

Referencia: 12

Unidad de emisión: DINAGUA - Secretaría

la faja publica de la Ruta Nacional N° 6, coordenadas SGM x= 534029 e y= 6410763, perteneciente a la 7ª sección catastral del departamento de Durazno, con la finalidad acondicionamiento de ruta.-

3º.- Regirán las siguientes condiciones:

a) El permiso será renovable total o parcialmente a expresa solicitud del titular y en las condiciones que estén vigentes.-

A tales efectos la Administración reservará el volumen/caudal hasta el 30 de junio de 2026.-

b) Para el caso de que se desee mantener los derechos que se confieren en las mismas condiciones del presente permiso, se deberá haber iniciado el trámite de renovación previo a su vencimiento.-

c) Transcurrido dicho plazo y si no se hubiese presentado la solicitud de renovación en las condiciones previstas por la normativa vigente, el agua quedará disponible ante nuevas solicitudes de permisos que puedan realizarse.-

d) El presente permiso se extinguirá en caso que cese la vinculación jurídica del permisario con los predios afectados, no pudiendo cederse lo que se ha otorgado a título personal (artículo 167 del Código de Aguas).-

e) No podrá extraer más agua que las autorizadas por el permiso.-

f) Deberá tenerse presente que en caso de corresponder la aplicación del Decreto N° 368/18; el caudal ambiental para el cuatrimestre abril a julio se sitúa en 13.340 l/s; cuatrimestre agosto a noviembre se sitúa en 21.706 l/s y para el cuatrimestre diciembre a marzo se sitúa en 1.898 l/s, debiendo el permisario abstenerse de afectarlo.-

g) Deberá cumplir con las exigencias impuestas en el artículo 182 del Código de Aguas.-

h) La extracción y el uso del agua se realizará exclusivamente en la forma prevista en los planos y memorias técnicas presentadas a aprobación, siendo de entera responsabilidad del permisario ubicar la obra de toma en lugar adecuado



para su normal funcionamiento.- Cualquier modificación en la obra de toma deberá contar con la previa autorización de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.-

- l) El otorgamiento de este permiso no autoriza a su titular a instalar el sistema de bombeo ni a conducir aguas por predios por los que no tenga derechos.-
 - j) Se deberá permitir el ingreso de personal de la Dirección Nacional de Aguas para los relevamientos que estimen necesarios, así como suministrar toda la información técnico legal que se juzgue pertinente solicitarle a efectos de tener un adecuado inventario y contralor de los aprovechamientos de aguas en el país (artículo 13 del Código de Aguas).-
 - k) Serán obligaciones del permisario todas las que surgen del Código de Aguas, Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones aplicables a la materia.
 - l) Extinguido el permiso por cualquier circunstancia, el permisario deberá dejar el álveo ocupado en las mismas condiciones que se encontraba antes de iniciar las obras, dentro del plazo de 30 días.-
 - m) El no cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, será motivo de revocación o de no renovación del permiso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas en el artículo 251 de la Ley N° 16.320, y en el Decreto N° 123/99.-
 - n) Deberá pagar el Canon Nacional correspondiente, una vez que se fije el mismo por parte del Poder Ejecutivo.-
 - ñ) El no cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, será motivo de revocación o de no renovación del permiso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas por la normativa vigente.-
- 3°.- La Dirección Nacional de Aguas se reserva el derecho de requerir al permisario, la reducción o detención del volumen de extracción a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 7 y 13 de la Ley N° 14.859 del 15 de diciembre de 1978.-



Ministerio
de Ambiente

Folio: 30
Folio: 29

Documento: EM2024/36001/021777

Referencia: 12

Unidad de emisión: DINAGUA - Secretaría

- 4º.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en las que se funda por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros Organismos Públicos y derechos de terceros que pudieran corresponder.-
- 5º.- Pase a inscripción del Registro Público de Aguas y al Área de Desarrollo y Administración de Recursos Hídricos para notificación y demás efectos.-

Dirección Nacional de Aguas
REGISTRO PÚBLICO DE AGUAS - DEC. LEY N° 14.859

N° Inscripción 852 Folio 1840-1841 Libro P-43-U

Montevideo,

- 6 DIC. 2024

Ma. DEL ROSARIO DÍAZ
ABOGADA
REGISTRO PÚBLICO DE AGUAS

Tacuarembó, 12 de Julio de 2024

RESOLUCIÓN N° 1497/2024

VISTO: Las resultancias del expediente administrativo N° 1765/2024 caratulado: "JOSE CUJO S.A.. Comunicación de Proyecto de una cantera para extracción de material granular destinada a obra pública a ubicarse en el padrón N° 13865 de la 8ª. Sec. Jud.".-----

RESULTANDO: I) Que se presenta ante la Intendencia Departamental de Tacuarembó JOSE CUJO S.A. representada por el Ing. Jorge Duilio Botti, titular de Cédula de Identidad N° 3.666.500-0, comunicando el Proyecto para una cantera para extracción de material granular destinada a la obra pública "Ruta 6, conectividad Norte Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", a ubicarse en el padrón rural N° 13865 de la 8ª. Sección Judicial y 12ª. Sección catastral de Tacuarembó.-----

II) Que las Direcciones Generales de: Ordenamiento Territorial (fs. 61), de Obras (fs. 63) y Medio Ambiente (fs. 65), toman conocimiento sin objeciones de la comunicación del Proyecto de una Cantera para extracción de material granular destinada a la obra pública "Ruta 6, conectividad Norte Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", a ubicarse en el padrón rural N° 13865 de la 8ª. Sección Judicial y 12ª. Sección catastral de Tacuarembó.-----

CONSIDERANDO: I) Que considerando los informes de las Direcciones que tienen injerencia en la materia, se toma conocimiento del Proyecto de una cantera para extracción de material granular destinada a la obra pública "Ruta 6, conectividad Norte Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", a ubicarse en el padrón rural N° 13865 de la 8ª. Sección Judicial y 12ª. Sección catastral de Tacuarembó, por parte de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, ya sea formal o atípica, se trata de un acto administrativo de procedimiento, el cual cumple una etapa y requiere de un acto administrativo complejo y final que lo dicta el MVOTMA.-----

II) Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) consigna que: " El acto jurídico dictado por un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, instrumentalmente destinado al dictado o ejecución de otro acto final o principal, es un acto administrativo de procedimiento". Sentencia N° 485/2019 del 1° de Agosto de 2019. CADE.-----

ATENTO: A lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 9.515 Ley 16.466, Decreto 349/005 y a las potestades del jerarca.-----

-----**EL INTENDENTE DE TACUAREMBO**-----

-----**RESUELVE**-----


1º) Se toma conocimiento del Proyecto de una cantera para extracción de material granular destinada a la obra pública "Ruta 6, conectividad Norte Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", a ubicarse en el padrón rural N° 13865 de la 8ª. Sección Judicial y 12ª. Sección Catastral de Tacuarembó, por Empresa **JOSE CUJO S.A.**, representada por el Ing. Jorge Duilio Botti, titular de Cédula de Identidad N° 3.666.500-9: de conformidad a lo establecido en el Art. 7 de la Ley N° 16.466 y Arts. 4º y 20 del Decreto 349/005, debiendo gestionar los permisos y autorizaciones ante el Ministerio de Ambiente (DINAMA) y/o MVOT.-----

2º) Por Mesa Reguladora notifíquese la presente resolución a la peticionante.-----

3º) Pase a conocimiento de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano a sus efectos.-----

4º) Regístrese en el Decretero Departamental -----


WILSON EZQUERRA MARTINOTTI
INTENDENTE DE TACUAREMBO


DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO
SECRETARIO GENERAL

REGISTRO DE CAPACITACION

REG-G-13 V03





- Tema del Curso: Seguridad Laboral Decreto 125/14 Ruta 6

- 1- Plan de emergencia
- 2- Señalización vial de obra
- 3- Comunicación con banderillero
- 4- Modo de circulación por ruta en obra
- 5- Comunicación interna con jefatura de obra

Fecha: 01 11 2024 Duración: 1 horas

Hoja de Participantes; Escuela 114 Cerro Pereyra

APELLIDO Y NOMBRE	C.I	CARGO/ FUNCION	FIRMA
da Silvia Sneyla Alvarez	4.636.428-0	maestro/director	
Paula Acosta	3.976.004-9	Resp Ambiental	
Desemberia Volden	4.520.387-1	Aux de Sanación	

INSTRUCTOR: Técnico Prevencionista	Firma: 
Juan Martin Malaquina	

REGISTRO DE CAPACITACION

REG-G-13 V03









- Tema del Curso: Seguridad Laboral Decreto 125/14 Ruta 6

- 1- Plan de emergencia
- 2- Señalización vial de obra
- 3- Comunicación con banderillero
- 4- Modo de circulación por ruta en obra
- 5- Comunicación interna con jefatura de obra

Fecha: 20 11 2024 Duración: 1 horas

Hoja de Participantes; Escuela 61 Cuchilla de Caraguatá


APELLIDO Y NOMBRE	C.I	CARGO/ FUNCION	FIRMA
Fabila Karen	4512176-4	Directora	
Hellen Amoro	3.224.447-8	Maestro	
Gineza Cortez	4.131.784-0	Madre	
Diana Paguerez	5.002.389-8	Madre	
Alenka Montes	4.915.778-3	MADRE	
Simone Furtado	5.544.626-9	Madre	
Emerson Virela	4.150.091-1	PADRE	
Luis Lotito	3.740.592-4	PADRE	
Yessica Correa	4.993.283-0	Madre	
Florella Gonzalez	4.981.679-7	MADRE	
INSTRUCTOR:		Firma:	
Técnico Prevencionista			
Juan Martin Malaquina			

REGISTRO DE CAPACITACION

REG-G-13 V03



- Tema del Curso: Seguridad Laboral Decreto 125/14				Ruta 6	
1- Plan de emergencia 2- Señalización vial de obra 3- Comunicación con banderillero 4- Modo de circulación por ruta en obra 5- Comunicación interna con jefatura de obra					
Fecha:	20	11	2024	Duración:	1 horas
Hoja de Participantes; Escuela 126 Pueblo Clavijo					
APELLIDO Y NOMBRE	C.I	CARGO/ FUNCION	FIRMA		
GONZALEZ YABEZA	3996091-8	H/DIRECTORA			
Tania Decena	51150893	Madre			
NADIA RODRIGUEZ	51432272	MADRE			
Juanma ALVAREZ	5440054-5	MADRE			
Patricia Gonzalez	4939899-2	Madre			
DORIS HERRERA	37399393	Auxiliar			
LUCIA COLOME	48832818	Madre			
Rosquillo Lopez	48983409	Madre			
Jesus Gonzalez Jara	43242995	PADRE			
INSTRUCTOR: Técnico Prevencionista			Firma:		
Juan Martin Malaquina					



Rivera 1278 - SALTO
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

№ 38302

Día	Mes	Año
28	11	24

Obra Origen: 2012 6


Obra Destino: Bonito (diaputa)

[illegible]

Camión N°.....Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 9661 - 37.501 al 40.000 - 07/2022.



MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

NO 038320

Día	Mes	Año
25	11	24

Obra Origen: 0 4992

Obra Destino: Vertedero Caraguata

[illegible]

Camión N° C1033 Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 9661 - 37.501 al 40.000 - 07/2022.

construcciones
electrificación rural
lavadero de materiales
movimiento de suelos
caminería
obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

No 41879

Día	Mes	Año
11	12	24

Obra Origen: 0 4992


Obra Destino: Vertedero Caraguata

[illegible]

Camión N° C1033 Recibí Conforme [Signature]

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 0386 - 40.001 al 42.500 - 03/2023.



Rivera 1278 - SALTO

Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

№ 038321

Día	Mes	Año
18	12	2024

Obra Origen: 0 4992


Obra Destino: Vertedero Caragoatá

[illegible]

Camión N° C1033 Recibí Conforme [Signature]

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 9661 - 37.501 al 40.000 - 07/2022.



Rivera 1278 - SALTO
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

No 41880

Día	Mes	Año
17	01	2025

Obra Origen:

04992

Obra Destino:

Vertedero Caraguata

[illegible]

Camión N° C1033 Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 0386 - 40.001 al 42.500 - 03/2023.



construcciones
electrificación rural
lavadero de materiales
movimiento de suelos
caminería
obras hidráulicas

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

Nº 38316

Día	Mes	Año
24	1	25

Rivera 1278 - SALTO

Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: Ruta 6 - Carapota

Obra Destino:

CODIGO	CANT.	
	8	Chagones Alsina
2041	1	Camion
	4	Cubiertas Camioneta
	31	Cubiertas 295/80 22.5
	6	Cubiertas 1200
	4	Cubiertas 315/80 22.5
	1	Sobrie para Valentin Feirderes

Camión Nº.....Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 9661 - 37.501 al 40.000 - 07/2022.



construcción
construcciones
electrificación rural
lavadero de materiales
movimiento de suelos
caminería
obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

Nº 41885*

Día	Mes	Año
31	1	25

Obra Origen: Ruta 6 - Caragata

Obra Destino: Arrolon

CODIGO	CANT.	
	1	selladora
	1	Compresor
		↳ Para Martin Bialui
C2076	1	Caja cambio para regar
	1	<u>Culietas</u>
	31	1200 x 20
	24	295/80 225
		315/70/225
		422 225
		-2.5
		<

Camión Nº.....Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 0386 - 40.001 al 42.500 - 03/2023.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO
VARIOS

Contribuyente: FEDERICO

Hora: 10:06:39
Fecha: 17/12/2024
Recibo: 712712
Fecha valor: 17/12/2024
C. M. 6

USUARIO: 2898480-8

INGRESOS EVENTUALES

1.500,00

TACUAREMBO

TOTAL

1.500,00

Tipo de Pago: EFECTIVO
Próximo vencimiento:

BAROMETRICA

EL PAGO MAS GRANDE DE LA PATRIA