



Expediente N° 2025-10-3-0004306

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:

**2.16.858.2.10002652.66570.2025103.0004306**

Prioridad: **Normal**

Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Gestión Ambiental**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL  
10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL**

Asunto: **DIVISION REGIONAL 9 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N° 9  
DEL CONTRATO M/84, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MAYO - JULIO 2025 -  
EMPRESA CONTRATISTA JOSE CUJO SA -**

Fecha iniciado: **19/08/2025 23:20:01**

Fecha valor: **19/08/2025**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

## Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

Para hacer Apia

MYRIAM GRILL

mar 19/8/2025 20:19

Para:MTOP - Unidad Administracion Documental <adm.documental@mtop.gub.uy>;

✉ 2 archivos adjuntos (2 MB)

REG G 74 V01 9o ITGA M84 rev1\_anexo\_compressed.pdf; elevitga9.docx;

Buenas noches.

Adjunto documentos para iniciar expte. y enviar a DNV - Dpto.Ambiental - Ing. Martín Goyeneche. Agradezco devolver número de apia.

Sds.


Myriam



Ministerio  
**de Transporte**  
**y Obras Públicas**

San José, 19 de agosto de 2025

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°9 del contrato M/84 correspondiente al trimestre mayo- julio 2025 que presentara la empresa contratista JOSE CUJO SA.



Ing. **MYRIAM GRILL**  
DIRECTOR DIVISIÓN REGIONAL 9  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA</b>	
REG-G-74 V01	



**JOSE CUJO S.A.**

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**

<b>Proyecto</b>	<b>Licitación N° M/84: "Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio en Rutas 2, 12 y 23"</b>
<b>Contratante</b>	<b>CVU</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>CVU</b>

**Fecha: 12/08/2025**

**Elaborado por: Ing. Mariano Cabrera – Ing. Sandra Mejía – Ing. Ruben Vielma**

**Aprobado por: Ing. Paula Acosta**

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS .....	3
2. NOVENO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (MAYO, JUNIO Y JULIO 2025) .....	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	5
2.3. GESTIÓN DE CANTERAS .....	5
2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....	7
MEDIDAS DE MITIGACIÓN .....	7
• CONSUMO DE COMBUSTIBLES .....	8
• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS .....	8
• MANTENIMIENTOS .....	9
• GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS .....	9
• GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS .....	9
• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS .....	9
2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....	10
- Mediciones de emisiones Planta asfáltica .....	10
2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	10
2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO .....	11
2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	11
2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL .....	11
2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES .....	11
2.11. CONTINGENCIAS .....	11
3. ANEXO FOTOGRÁFICO .....	11
4. ANEXO 1 .....	18

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01	12/05/2025	Todas	Elaboración del documento

## 2. NOVENO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (MAYO, JUNIO Y JULIO 2025)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre mayo, junio y julio 2025 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

### 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 47,25 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N° 24448 de la 5ta sección catastral de Colonia, se accede al mismo por la ruta 12 km 132 y luego se transita por un camino vecinal. El obrador cuenta con oficinas, depósitos de productos químicos y combustibles, pañol, servicios higiénicos y duchas conectados a pozo impermeable, comedor, planta asfáltica, laboratorio y sitio de acopio de materiales clasificados por tipo y accesibles para su utilización y taller de mantenimiento.

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°1: Ubicación del obrador.

En el presente trimestre en el frente de obra se ejecutaron las tareas de:

- Conformación de la faja y cuneta en terceros carriles N° 2, 3 y 4.
- Adecuación de niveles entre la faja y la banquina en Rutas 12 y 23.
- Sellado de fisuras de la ruta 2, 12 y 23 (por puenteo).
- Reparaciones por rotura de calzada rutas 2 y 23.
- Reparaciones de banquina puntuales con tratamiento bituminoso simple en Ruta 2.
- Limpieza de alcantarillas y cunetas de rutas 2, 12 y 23.
- Corte de pasto y recolección de residuos en faja pública ruta 2, 12 y 23.
- Mantenimiento de la señalización vertical en rutas 2, 12 y 23.
- Reposición de defensas metálicas en ruta 23.
- Fresado de línea de borde existente (en deterioro) ruta 23.
- Pintura de eje blanca y amarilla en Ruta 12 desde km 122.300 hasta km 138.100.
- Pintura de borde blanca Ruta 12 desde km 122.300 hasta km 138.100.
- Limpieza cuarto conos de Puente Arroyo Colla (ruta 2).
- Corte de ramas de árboles en altura que impiden la visibilidad en las rutas 2 y 23.

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- Corte de árboles secos en la faja de la ruta 23.
- Ejecución de 287 ton de bacheo parcial en calzada de rutas 2, 12 y 23, por medio de las tareas extraordinarias de mantenimiento y 14 ton de bacheo por mantenimiento de obra en estas rutas.

## 2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA.

## 2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

### Canteras Obra Pública:

En este trimestre se utilizó material granular para bacheos y piedra partida de la cantera del padrón 24448 de Colonia, mismo padrón del obrador.

Se cuenta con la AAP y AAO de Ministerio de ambiente para la cantera de obra pública ubicada en el padrón 24448 de Colonia, se adjuntó en el 2do ITGA, la inclusión de Cantera de obra pública por parte del MTOP se presentó en el 1er ITGA.



Imagen N°2: Ubicación Cantera padrón N° 24448 Colonia.

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Se cuenta con otra cantera de obra pública de material granular ubicada en el padrón 16683 de San Jose (la habilitación de Ministerio de ambiente se adjuntó en el 3er ITGA) y la inclusión de obra pública se adjuntó en el 4to ITGA.




Imagen N°3: Ubicación Cantera padrón N° 16683 San Jose.

Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINACEA)	Fecha inicio de actividades	N° de resolución Obra Pública (MTOP)	Fecha otorgada (Obra Pública)	Consumo del trimestre
Padrón 24448 Colonia	2023/36001/005284	29/08/2023	21/09/2023 (se empezó con destape)	2023-10-3-0001972	14/07/2023	105
Padrón 16683 San Jose	2023/36001/012227	27/11/2023	18/01/2024	2023-10-3-0004649	08/02/2024	0

A continuación, el consumo de áridos del trimestre:

CONSUMO	Unidad	May-25	Jun-25	Jul-25
Arena	m3	0	0	0
Limo	-	0	0	0
Piedra cantera P.24448	m3	62	43	0
Polvo de cantera	m3	57	39	0
Portland	kg	175	0	50
Tosca cantera comercial	m3	0	0	0

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Tosca cantera Sierra de Mahoma P16683	m3	0	0	0
Tablas de encofrado	un	0	0	0
Tierra Vegetal	m3	0	0	0
Hormigón	m3	0	0	0

En cuanto a la arena en este trimestre no se utilizó.

## 2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el ingreso a la misma.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan y son vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ (A&G COMPANY).
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de Cardona.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se encuentra en funcionamiento la zona de taller mecánico para los mantenimientos de máquinas y camiones, con techo piso de hormigón y fosa.
- Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.
- La planta asfáltica cuenta con bandeja impermeable con piso y bloques de hormigón debajo de los tanques de combustible y asfalto.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- Los tanques de emulsión y MC1 cuentan con bandejas de contención.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.

- **CONSUMO DE COMBUSTIBLES**

Se presenta el consumo de combustibles, lubricantes y asfaltos del trimestre.

CONSUMO	Unidad	May-25	Jun-25	Jul-25
Aceites y Lubricantes	lts	357	72	18
Asfalto (Mezcla Asfáltica)	Ton	171	116	0
Premezclado asfáltico	m3	0	15	0
Diluido MC1	lts	0	0	0
Emulsión Riego 65	lts	0	0	0
Emulsión Riego 65 - P40	kg	604	262	0
Fueloil	lts	0	0	0
Gasoil Especial	lts	0	0	0
Gasoil	lts	9.075	2.848	1.442
Kerosén	lts	0	0	0
Nafta	lts	1.021	893	602
Percloroetileno	lts	10	5	0
Supergas	kg			

- **TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS**

La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos es FICUZZ se adjuntan los remitos al final.

FECHA	BAÑO QUÍMICO - POZO SEPTICO	CANTIDAD	EMPRESA	REMITO
15/5/2025	BAÑO QUÍMICO	1	AYG COMPANY	851
18/6/2025	POZO SEPTICO	1	AYG COMPANY	853
18/6/2025	BAÑO QUÍMICO	1	AYG COMPANY	852
14/7/2025	BAÑO QUÍMICO	1	AYG COMPANY	854

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## • MANTENIMIENTOS

Los mantenimientos son realizados en el obrador de la empresa, se presenta planilla de los mantenimientos realizados.

No se realiza lavado de maquinaria/vehículos que se generen efluente resultante (grasas y aceites).

SEMANA	FECHA	OBRA	MAQUINA/ VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA	HS / KM REALIZADO
Semana 21	19/5/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	BR-006		Se envian a Cardona por DAC	5lts 15w40	330 horas	Taller movil 2	2.448
Semana 21	21/5/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	RE-031	Luis Olivera	Lleva Diego Brandon	14lts 15w40	330 horas	Taller movil 2	3.067
Semana 22	27/5/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	C1-042		Taller Moreira Motors	10,000 kilómetros	Taller Moreira Motors	80.789	
Semana 22	28/5/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	CT-094	Ruben Vielma	Lleva Ruben Vielma	7,5lts 5w30	10,000 kilómetros	Taller movil 2	197.867
Semana 22	29/5/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	FR-001	Hector Faccio	Se envian a Cardona por DAC	26lts 15w40	330 horas	Taller movil 2	5.089
Semana 22	30/5/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	PV-004	Hector Faccio	Corporacion de Maquinaria	250 horas	Corporacion de maquinaria		1.329
Semana 26	27/6/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	C6-010		Se envian a Cardona por DAC	18lts 15w40 - 25lts 80w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1	767
Semana 26	28/6/2025	O4701 / M84-Mantenimiento Ruta 2-12-23	GE-190		Se envian a Cardona por DAC	35lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	4.919

## • GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

FECHA	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD	MEDIDA	DESTINO
6/5/2025	CARTÓN	25	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO
7/5/2025	PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, RESIDUOS DOMÉSTICOS	2,5	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
26/6/2025	PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, RESIDUOS DOMÉSTICOS	3,5	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
1/7/2025	CARTÓN Y NYLON	50	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO
15/7/2025	CARTÓN	15	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

## • GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

En el trimestre de referencia no se realizaron retiros de AFRECOR ni de Reiclo NFU, esta coordinado realizar un retiro de AFRECOR a principio de agosto.

## • LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

SERVICIO	INSUMO
Barométrica	barométrica Municipal Ismael Cortinas (pozo)
Baños químicos	FICUZZ (A&G COMPANY) (limpieza baños químicos y pozo obrador)

PROVEEDOR	INSUMO
BITAFAL	BITAFLEX SA40, RIEGO R65
ANCAP	ASFALTO AC30, MC1, FUEL OIL
ESTACION ANCAP (Cardona)	COMBUSTIBLES
TECNOLAVADOS	ECOPLUS, ASFALTEC PLUS
RELETRA	AGUA POTABLE

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Enzo Repuestos	REPUESTOS
Tornería Barboza	PIEZAS MECANICAS Y REPUESTOS
Gustavo Sotto	BARRACA FERRETERIA
EL CHAMBON	GOMERIA
DROGUERIA INDUSTRIAL URUGUAYA	PERCLOROETILENO

## 2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

### - Mediciones de emisiones Planta asfáltica

La última medición de emisiones en la chimenea de la planta asfáltica realizada por el laboratorio Ecotech fue el 22/10/2024, se adjuntaron los resultados en el 6to ITGA.

La primera medición de la planta asfáltica se había realizado el 17/10/2023 (adjunto en el 2do ITGA).

## 2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

CODIGO	VEHICULO
BR-006	BARREDORA
C1-042	CAMION DE TRANSPORTE
C1-043	CAMION DE TRANSPORTE
C2-053	CAMIÓN C/VOLCADORA
C2-080	CAMIÓN C/VOLCADORA
C6-010	CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO
CM-023	COMPACTADOR
CM-034	COMPACTADOR
CM-042	COMPACTADOR
FR-001	FRESADORA
GE-190	GENERADOR
PC-017	PALA CAGADORA
PLA-002	PLANTA DE ASFALTO
PV-002	PAVIMENTADORA
PV-004	PAVIMENTADORA
RE-031	COMBINADA
SE-001	SELLADORA ASFALTO
SE-003	SELLADORA ASFALTO

## INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 9 personas.

### 2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron capacitaciones en el trimestre.

### 2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se realizaron interacciones con la comunidad local, no hubo quejas o reclamos.

### 2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se tuvieron auditorías ambientales en el trimestre.

### 2.11. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias.

## 3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.



Imagen N°4: Planta asfáltica en funcionamiento para jornada de bache.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°5: Baches ruta 23.



Imagen N°6: Calzada con tierra negra entre banquina y cuneta.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°7 y 8: Chipeo de ramas proveniente de la poda de árboles.



Imagen N°9: Fresado de línea de borde en deterioro.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°10: Mantenimiento de la faja.



Imagen N°11: mantenimiento de señales.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°12: Pintura de eje y de borde ruta 12.



Imagen N°13 y 14: Poda de ramas de árboles en altura ruta 23.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°15 y 16: Poda de ramas de árboles en altura ruta 23.



Imagen N°17 y 18: Reparaciones en calzada por rotura.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°19: Reparaciones en calzada por rotura.



Imagen N°20: Reposición de defensas ruta 23 km 121.500.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°21: sellado por puenteo ruta 23.

### 4. ANEXO 1

Se adjuntan:

- Registros de entrega de materiales usados (residuos asimilables a domésticos)
- Remito entrega Cooperativa de reciclaje COREFLO
- Remitos de limpieza de baños AYG (antes llamada FICUZZ)

## Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 07 de mayo de 2025

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	1/2 m
Plásticos	1 m <sup>3</sup>
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombro	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: residuos domésticos	1 m <sup>3</sup>

Total: 2,5 m<sup>3</sup>

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

REG-L-01 V04 04/09/15

NL/GT

Pág 1 de 1

## Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 26 de Septiembre de 2025

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	<u>1/2 m<sup>3</sup></u>
Plásticos	<u>1 m<sup>3</sup></u>
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombro	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: residuos domésticos	<u>2 m<sup>3</sup></u>

Total: 3,5 m<sup>3</sup>

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 06/05/2025

HEMOS RECIBIDO DE LA ENPRESA: CUSO

RAZON SOCIAL: Tose. Cuyo. S.A.

DIRECCION: Ruta 12 Km. 132

DEPARTAMENTO: Colonia

TRLEFONOS: 097862711

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:


MATERIALES: Carton

KG: 25

VEHICULO Y MATRICULA: NOF 1232

OBSERVACIONES:  
.....  
.....

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS: .....

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS: ..... 

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 1-07-25

HEMOS RECIBIDO DE LA ENPRESA: *Ciyo*

RAZON SOCIAL: *Jose Ciyo S.A.*

DIRECCION: *Prta 12 Km 132*

DEPARTAMENTO: *Colonia*

TRLEFONOS: *097 862 711*

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: *Cartón, nylon*

KG: *50*

VEHICULO Y MATRICULA: *NOF 1232*

OBSERVACIONES: *.....*

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS: *[Signature]*

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS: *[Signature]*

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 15-7-2025

HEMOS RECIBIDO DE LA ENPRESA: Cusgo S.A.

RAZON SOCIAL: Jose Cusgo

DIRECCION: RUT 9 12 Km 132

DEPARTAMENTO: Cesar

TRLEFONOS: 097 862 311

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: Carton

KG: 15

VEHICULO Y MATRICULA: NOF 1232

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS:

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS:

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012

# A&G COMPANY

Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento

Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO

Nº 0851

DÍA	MES	AÑO
15	05	25

CLIENTE: Cupo SA.

DIRECCIÓN: Ruta 23

REFERENCIA:

Nº DE BAÑOS:

123

PROPIEDAD

CLIENTE

FICUZZ

ENTREGA

1 ROLLOS

BAROMÉTRICA

RETIRO

JABÓN

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.:

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

**A&G COMPANY****Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento**Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - TrinidadR.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO

Nº 0852

DÍA	MES	AÑO
18	06	25

CLIENTE: Cujo SA.

DIRECCIÓN: V

REFERENCIA: Muta 83

Nº DE BAÑOS:

A2J

PROPIEDAD

CLIENTE

FICUZZ

ENTREGA 

ROLLOS

BAROMÉTRICA

RETIRO 

JABÓN

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA 

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.:

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

**A&G COMPANY**

**Alquiler de Baños Químicos**  
**Mantenimiento**  
 Cel: 099 364 276  
 Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100  
 REMITO INTERNO

Nº 0853

DÍA	MES	AÑO
18	6	25

CLIENTE: Cijo SA.

DIRECCIÓN: Obrador Vía a 12

REFERENCIA: \_\_\_\_\_

Nº DE BAÑOS:

PROPIEDAD  CLIENTE  FICUZZ

ENTREGA  ROLLOS  BAROMÉTRICA

RETIRO  JABÓN  LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:  LITROS

HORARIO:  LLEGADA  SALIDA

OBSERVACIONES Barométrica pozo - Obrador

Nº DE FUNC.:

VEHÍCULO:

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
 0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**A&G COMPANY***Alquiler de Baños Químicos**Mantenimiento*

Cel: 099 364 276

Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100

REMITO INTERNO

Nº 0854

DÍA	MES	AÑO
16	7	25

CLIENTE:

*Cujo SA.*

DIRECCIÓN:

*Aut 23*

REFERENCIA:

Nº DE BAÑOS:

*023*

PROPIEDAD

ENTREGA

RETIRO

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

HORARIO:

OBSERVACIONES

CLIENTE

FICUZZ

ROLLOS

BAROMÉTRICA

JABÓN

LIMPIEZA

LITROS

SALIDA

LLEGADA

Nº DE FUNC.:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

VEHÍCULO:

<input type="text"/>
----------------------

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	19/08/2025 23:32:05
Tipo:	Enviar

*Se envía para prosecución del trámite.*

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-10-3-0004306-Mail ITGA -.pdf	Sí
2	2025-10-3-0004306-elevitga9.docx	Sí
3	2025-10-3-0004306-REG G 74 V01 9o ITGA M84 rev1_anexo_compressed.pdf	Sí

Firmante: TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ
--

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha:	10/10/2025 09:10:47
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de la obra M/84 periodo Mayo - Julio 2025, el cual es de aceptación por este Departamento. Se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante: GOYENECHE, MARTIN
--------------------------------

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	DNV - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT
Fecha:	14/10/2025 14:34:45
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	15/10/2025 09:37:24
Tipo:	Enviar

Atento a los informes precedentes, pase al Departamento Administración Documental, para la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante: LAYERA, MARIA CRISTINA Pase a Firma FEDERICO MAGNONE
---

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	15/10/2025 09:43:31
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
FEDERICO MAGNONE	15/10/2025 09:43:30	Avala el documento

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	15/10/2025 09:55:13
Tipo:	Enviar

Se envia a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0004306
Oficina Actuante:	CND-CVU
Fecha:	15/10/2025 13:52:40
Tipo:	Enviar

Pase a sus efectos.

Firmante: DUTRA, DIEGO
---------------------------