



Expediente N° 2025-10-3-0006404

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:

**2.16.858.2.10002652.66570.2025103.0006404**

Prioridad: **Normal**

Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Informe**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL**

Asunto: **ASESORIA TECNICA DE CONSTRUCCIONES-UNIDAD AMBIENTAL ING MARTIN GOYENECHE INFORME TRIMESTRAL D E GESTION AMBIENTAL N° 10 DEL CONTRATO M/84 EMPRESA CONTRATISTA JOSE CUJO**

Fecha iniciado: **17/11/2025 10:20:13** Fecha valor: **17/11/2025**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

## Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>	
REG-G-74 V01	



**JOSE CUJO S.A.**

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**

<b>Proyecto</b>	<b>Licitación N° M/84: "Rehabilitación y Mantenimiento por niveles de servicio en Rutas 2, 12 y 23"</b>
<b>Contratante</b>	<b>CVU</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>CVU</b>

**Fecha: 13/11/2025**

**Elaborado por: Ing. Mariano Cabrera – Ing. Sandra Mejía**

**Aprobado por: Ing. Paula Acosta**

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS .....	3
2. DECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2025)	
3	
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	5
2.3. GESTIÓN DE CANTERAS.....	5
2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....	7
MEDIDAS DE MITIGACIÓN .....	7
• CONSUMO DE COMBUSTIBLES .....	8
• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS .....	9
• MANTENIMIENTOS.....	9
• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS.....	9
• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS .....	10
• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS.....	10
2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....	10
- Mediciones de emisiones Planta asfáltica.....	10
2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	11
2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO .....	11
2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	11
2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL.....	12
2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES .....	12
2.11. CONTINGENCIAS.....	12
3. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	12
4. ANEXO 1.....	18

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01	13/11/2025	Todas	Elaboración del documento

## 2. DECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2025)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre agosto, setiembre y octubre 2025 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

### 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 50,16 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N° 24448 de la 5ta sección catastral de Colonia, se accede al mismo por la ruta 12 km 132 y luego se transita por un camino vecinal. El obrador cuenta con oficinas, depósitos de productos químicos y combustibles, pañol, servicios higiénicos y duchas conectados a pozo impermeable, comedor, planta asfáltica, laboratorio y sitio de acopio de materiales clasificados por tipo, accesibles para su utilización y taller de mantenimiento.

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°1: Ubicación del obrador.

En el presente trimestre en el frente de obra se ejecutaron las tareas de:

- Conformación de la faja y cuneta en terceros carriles N° 1 y 2.
- Adecuación de niveles entre la faja y la banquina en Rutas 12 y 23.
- Sellado por puenteo de fisuras de la ruta 2, 12 y 23.
- Reparaciones por rotura de calzada rutas 2 y 23.
- Reparaciones de banquina puntuales con tratamiento bituminoso simple en Ruta 2.
- Limpieza de alcantarillas y cunetas de rutas 2, 12 y 23.
- Corte de pasto y recolección de residuos en faja pública ruta 2, 12 y 23.
- Mantenimiento de la señalización vertical en rutas 2, 12 y 23.
- Mantenimiento de la señalización horizontal (Reposición de tachas faltantes) en rutas 2, 12 y 23.
- Fresado de línea de borde existente (en deterioro) ruta 23.
- Pintura de borde blanca lisa Rutas 12 y 23.
- Pintura de borde blanca con resalto en baches rutas 12 y 23.
- Pintura en eje blanca y amarilla en tramo de recapado ruta 23 (km 102.500-103.400).
- Pintura por mantenimiento en cordón de canteros ruta 2 (Ramal Picada Benítez).

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- Limpieza cuarto de conos de Puente Arroyo Colla (ruta 2).
- Limpieza y mantenimiento de los Puentes Aº Colla; Aº Sauce; Aº Encierro; Pasaje Superior km 134.
- Ejecución de 968,80 ton de carpeta de rodadura con mezcla asfáltica (recapado) en ruta 23 Km102.500 a 103.400 por medio de las tareas extraordinarias de mantenimiento.
- Ejecución de 471,47 ton de bacheo parcial en calzada de rutas 2, por medio de las tareas extraordinarias de mantenimiento, y 40 ton de bacheo por mantenimiento de obra en rutas 2 y 23.

## 2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA.

## 2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

### Canteras Obra Pública:

En este trimestre se utilizó piedra partida de la cantera del padrón 24448 de Colonia, mismo padrón del obrador.

Se cuenta con la AAP y AAO de Ministerio de ambiente para la cantera de obra pública ubicada en el padrón 24448 de Colonia, se adjuntó en el 2do ITGA, la inclusión de Cantera de obra pública por parte del MTOP se presentó en el 1er ITGA.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01





Imagen N°2: Ubicación Cantera padrón Nº 24448 Colonia.

Se cuenta con otra cantera de obra pública de material granular ubicada en el padrón 16683 de San Jose (la habilitación de Ministerio de ambiente se adjuntó en el 3er ITGA) y la inclusión de obra pública se adjuntó en el 4to ITGA.




Imagen N°3: Ubicación Cantera padrón Nº 16683 San Jose.

# INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ubicación	Nº de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINACEA)	Fecha inicio de actividades	Nº de resolución Obra Pública (MTOP)	Fecha otorgada (Obra Pública)	Consumo del trimestre
Padrón 24448 Colonia	2023/36001/005284	29/08/2023	21/09/2023(se empezó con destape)	2023-10-3-0001972	14/07/2023	525
Padrón 16683 San Jose	2023/36001/012227	27/11/2023	18/01/2024	2023-10-3-0004649	08/02/2024	0

A continuación, el consumo de áridos del trimestre:

CONSUMO	Unidad	Ago-25	set-25	Oct-25
Arena	m3	0	0	0
Limo	-	0	0	0
Piedra cantera P.24448	m3	0	0	525
Polvo de cantera	m3	0	0	487
Portland	kg	0	650	225
Tosca cantera comercial	m3	0	0	0
Tosca cantera P16683	m3	0	0	0
Tablas de encofrado	un	0	0	0
Tierra Vegetal	m3	0	0	0
Hormigón	m3	0	0	0

En cuanto a la arena en este trimestre no se utilizó.

## 2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el ingreso a la misma.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan y son vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ (A&G COMPANY).

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

**REG-G-74 V01**



- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de Cardona.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se encuentra en funcionamiento la zona de taller mecánico para los mantenimientos de máquinas y camiones, con techo piso de hormigón y fosa.
- Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.
- La planta asfáltica cuenta con bandeja impermeable con piso y bloques de hormigón debajo de los tanques de combustible y asfalto.
- Los tanques de emulsión y MC1 cuentan con bandejas de contención.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.

## • CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Se presenta el consumo de combustibles, lubricantes y asfaltos del trimestre.

CONSUMO	Unidad	Ago-25	set-25	Oct-25
Aceites y Lubricantes	lts	12	31	165
Asfalto (Mezcla Asfáltica)	Ton	0	0	1.440
Premezclado asfáltico	m3	5	5	0
Diluido MC1	lts	0	0	0
Emulsión Riego 65	lts	0	0	6.328
Emulsión Riego 65 - P40	kg	0	0	0
Fueloil	lts	0	0	14.366
Gasoil Especial	lts	0	0	306
Gasoil	lts	1.102	1.433	18.199
Kerosén	lts	0	0	0
Nafta	lts	414	544	1.133

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Percloroetileno	lts	0	0	15
Supergas	kg	0	13	26

- TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS

El pozo impermeable del obrador es limpiado por la barométrica de Ismael Cortinas. La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos es FICUZZ se adjuntan los remitos al final.

FECHA	BAÑO QUIMICO - POZO SEPTICO	CANTIDAD	EMPRESA	REMITO
14/8/2025	BAÑO QUIMICO	1	AYG COMPANY	864
15/8/2025	POZO SEPTICO	1	MUNICIPIO DE ISMAEL CORTINAS	1762807
16/9/2025	BAÑO QUIMICO	1	AYG COMPANY	869
15/10/2025	BAÑO QUIMICO	1	AYG COMPANY	873

- MANTENIMIENTOS

Los mantenimientos son realizados en el obrador de la empresa, se presenta planilla de los mantenimientos realizados.

No se realiza lavado de maquinaria/vehículos que se generen efluente resultante (grasas y aceites).

SEMANA	FECHA	OBRA	MAQUINA/VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA	HS / KM REALIZADO
Semana 32	5/8/2025	O4701 / M84-Mantenimiento	C1-043		Se envian a Cardona por DAC	10lts 15w40	15.000 kilometros	Mantenimiento 1	55.794
Semana 36	2/9/2025	O4701 / M84-Mantenimiento	RE-031	Luis Olivera	Lleva Milton Bertazzi	14lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	3.357
Semana 41	7/10/2025	O4701 / M84-Mantenimiento	CT-083	Mariano Cabrera	Lleva Milton Bertazzi	7,5lts 15w40	10.000 kilometros	Mantenimiento 1	288.532
Semana 42	14/10/2025	O4701 / M84-Mantenimiento	CM-034		Lleva Milton Bertazzi	15lts 15w40 - 20lts 85w140	330 - 990 horas	Mantenimiento 1	2.868
Semana 42	14/10/2025	O4701 / M84-Mantenimiento	PC-017	Franco Arevalo	Se envian a Cardona por DAC	18lts 15w40 - 45lts SAE30 - 43lts 80w90	PM3	Mantenimiento 1	7.828
Semana 44	28/10/2025	O4701 / M84-Mantenimiento	C6-010		Se envian a Cardona por DAC	18lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	1.066

- GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

FECHA	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD	MEDIDA	DESTINO
5/8/2025	CARTÓN	30	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO
8/8/2025	PLÁSTICOS Y DOMÉSTICOS	3	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
9/9/2025	CARTÓN	45	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO
6/10/2025	PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, RESIDUOS DOMÉSTICOS	2	M3	VERTEDERO MUNICIPAL, CARDONA
14/10/2025	CARTÓN	40	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO
28/10/2025	CARTÓN	50	KG	COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- **GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS**

El 11/08/2025 se realizo un retiro de AFRECOR de los residuos aceite usado, envases plasticos contaminados, bateria susadas y percloroetileno con el remito 20485.

FECHA	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTIDAD	GESTOR	NRO REMITO GESTOR
11/8/2025	O4701 M84	Aceite usado	Lts	400	AFRECOR	20485
11/8/2025	O4701 M84	Envases plasticos cont sust peligrosas	Lts	400	AFRECOR	20485
11/8/2025	O4701 M84	Baterías usadas	uni	9	AFRECOR	20485
11/8/2025	O4701 M84	Percloroetileno	Lts	25	AFRECOR	20485

- **LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS**

SERVICIO	INSUMO
Barométrica	barométrica Municipal Ismael Cortinas (pozo)
Baños químicos	FICUZZ (A&G COMPANY) (limpieza baños químicos y pozo obrador)

PROVEEDOR	INSUMO
BITAFAL	BITAFLEX SA40, RIEGO R65, AC30
ANCAP	ASFALTO AC30, MC1, FUEL OIL
ESTACION ANCAP (Cardona)	COMBUSTIBLES
TECNOLAVADOS	ECOPLUS, ASFALTEC PLUS
RELETRA	AGUA POTABLE
Enzo Repuestos	REPUESTOS
Tornería Barboza	PIEZAS MECANICAS Y REPUESTOS
Gustavo Sotto	BARRACA FERRETERIA
EL CHAMBON	GOMERIA
DROGUERIA INDUSTRIAL URUGUAYA	PERCLOROETILENO

## 2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

- **Mediciones de emisiones Planta asfáltica**

La primera medición de la planta asfáltica se realizó el 17/10/2023 (adjunto en el 2do ITGA).

La última medición de emisiones en la chimenea de la planta asfáltica realizada por el laboratorio Ecotech fue el 22/10/2024, se adjuntaron los resultados en el 6to ITGA.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Si bien en este trimestre se cumplió 1 año desde la última medición, en este último año la planta asfáltica se ha utilizado solamente para tareas de bacheos relativas al mantenimiento, las toneladas asfálticas producidas desde la última medición fueron de 8125 ton (desde el 22-10-2024 al 31-10-2025).

## 2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

CODIGO	VEHICULO
BR-006	BARREDORA
C1-031	CAMION DE UTILITARIO
C1-043	CAMION DE UTILITARIO C/VOLCADORA
C2-080	CAMIÓN C/VOLCADORA
C2-090	CAMIÓN C/VOLCADORA
C6-010	CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO
CM-023	COMPACTADOR
CM-034	COMPACTADOR
CM-042	COMPACTADOR
FR-001	FRESADORA
GE-190	GENERADOR
PC-011	PALA CARGADORA
PC-017	PALA CARGADORA
PLA-002	PLANTA DE ASFALTO
PV-002	PAVIMENTADORA
PV-003	PAVIMENTADORA
RE-031	COMBINADA
SE-001	SELLADORA ASFALTO
SE-003	SELLADORA ASFALTO

## 2.7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 13 personas, en el último mes debido a las tareas realizadas la cantidad de personas fue de 25.

## 2.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron capacitaciones en el trimestre.

## INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 2.9. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se realizaron interacciones con la comunidad local, no hubo quejas o reclamos.

### 2.10. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se tuvieron auditorías ambientales en el trimestre.

### 2.11. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias.

## 3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.



Imagen N°4: Planta asfáltica en funcionamiento para jornada de bache.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°5: Riego de adherencia para el recapado Ruta 23.



Imagen N°6: Bacheo parcial en ruta 2. Tareas extraordinarias de mantenimiento (TEM).

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°7: Carpeta de rodamiento en recapado ruta 23 (Km 102,500-103,400) (TEM).



Imagen N°8 y 9: Compactación carpeta de rodamiento recapado ruta 23. Tareas extraordinarias de mantenimiento (TEM).

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°10 Y 11: Mantenimiento de alcantarillas y cunetas ruta 2.



Imagen N°12: Mantenimiento de la faja ruta 23.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Imagen N°13: Mantenimiento manual con bordadoras en Ruta 2.



Imagen N°14: Mantenimiento de señalización vertical.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01




Imagen N°15: Pintura borde blanco con resalte ruta 23. Imagen N°16: Pintura en cordones de canteros en ramal Benítez Ruta 2.




Imagen N°17: Pintura línea de eje blanca y amarilla en recapado ruta 23.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 4. ANEXO 1

Se adjuntan:

- Remito de residuos peligrosos Afrecor 20485
- Registros de entrega de materiales usados (residuos asimilables a domésticos)
- Remito entrega Cooperativa de reciclaje COREFLO
- Remitos de limpieza de baños AYG (antes llamada FICUZZ)

## AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



Nº 20485



Haiti 1500; PTI Cerro



Tel.: 2311 9915



www.afrecor.com.uy

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE  
RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	10/18/95
---------------------	----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
Alú	2	tambor
Envase plástico	2	tambor
bajeriz	9	un
Percorcelreno	25	LJS

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE	RUT:
RAZÓN SOCIAL:	JOSE CUJO
LUGAR DE RETIRO:	BUTA 12
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:	
TELÉFONO DE CONTACTO:	

**DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019**

Responsable por AFRECOR S.A.	Responsable Generador / Cliente

## Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 08 de agosto de 2025

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia.

(Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	1 m³
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombro	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: residuos domésticos	2 m³

Total 3 m³

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

## Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04



Ismael Cortinas, 06 de octubre de 2025.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	1/2 m <sup>3</sup>
Plásticos	1 m <sup>3</sup>
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombro	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: residuos domésticos	1/2 m <sup>3</sup>

Total = 2 m<sup>3</sup>Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 5. 08. 2025

HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA: Jose Cuya S.A.

RAZON SOCIAL: Jose Cuya

DIRECCION: Ruta 12 Km 132

DEPARTAMENTO: Colonia

TRELEFONOS: 097 862 711

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: Carton

KG: 30

VEHICULO Y MATRICULA:

OBSERVACIONES: Material reciclab por la Cooperativa

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS:

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS: Lafa

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 9-09-2025

HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA: ...*Jose... Cugo*.....

RAZON SOCIAL: ...*Jose... Cugo... S.A*.....

DIRECCION: ...*Buta 12 Km 132*.....

DEPARTAMENTO: ...*Colonia*.....

TELÉFONOS: ...*097 862 711*.....

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: ...*Cartón*.....

KG: ...*45*.....

VEHICULO Y MATRICULA: ...

OBSERVACIONES: ...*Material retirado por la cooperativa*.....

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS: ...*[Signature]*.....

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS: ...*[Signature]*.....

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA: 14-10-2025

HEMOS RECIBIDO DE LA ENPRESA: Jose Coto S.A.

RAZON SOCIAL: Jose Coto

DIRECCION: Ruta 12 Km 132

DEPARTAMENTO: Colonia

TRLEFONOS: 097 862 711

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

MATERIALES: Cartón

KG: 40

VEHICULO Y MATRICULA: N.O.P. 1932

OBSERVACIONES: Material retirado por la Cooperativa

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS:

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS:

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO:

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012



## COOPERATIVA DE RECICLADO COREFLO

FECHA 28-10-25

HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA Jose Caja

RAZON SOCIAL Jose Caja S.A.

DIRECCION Ruta 12 Km 132

DEPARTAMENTO Chiriquí

TELEFONOS 097 862 711

LOS RESIDUOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

MATERIALES Carton

KG 50

VEHICULO Y MATRICULA NOF 1232

OBSERVACIONES Material levantado por la cooperativa

FIRMA DEL QUE ENTREGA LOS RESIDUOS

FIRMA DEL QUE RECIBE LOS RESIDUOS

DATOS DE LA COOPERATIVA DE RECICLADO

RAZON SOCIAL COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO FLORES

RUT: 060101320012

**A&G COMPANY**

*Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento*  
Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO

Nº 0864

DÍA	MES	AÑO
14	8	25

CLIENTE: *Cijo SA.*DIRECCIÓN: *Bvda 83 Km 126*REFERENCIA: *Bvda 83 Km 126*

Nº DE BAÑOS:

*1*

FICUZZ

*1*

PROPIEDAD

CLIENTE

BAROMÉTRICA

ENTREGA *2*

ROLLOS

LIMPIEZA

RETIRO 

JABÓN

SALIDA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

*1*

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

FIRMA:

VEHÍCULO:

<input type="checkbox"/>
--------------------------

ACLARACIÓN:

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

C.I.:

**A&G COMPANY**

**Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento**  
Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO

Nº 0869

DÍA	MES	AÑO
16	9	25

CLIENTE:

Cojo SA.

DIRECCIÓN:

REFERENCIA:

Bano Ruta 23 Km 186

Nº DE BAÑOS:

 1

CLIENTE

FICUZZ

PROPIEDAD

ENTREGA

ROLLOS

BAROMÉTRICA

RETIRO

JABÓN

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.:   

FIRMA:

VEHÍCULO: 

ACLARACIÓN:

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V. - 05/24 - N.O. 46699

C.I.:

**A&G COMPANY**

*Alquiler de Baños Químicos  
Mantenimiento  
Cel: 099 364 276  
Sarandí 438 - Trinidad*

R.U.C. 060117211100  
REMITO INTERNO  
Nº 0873

DÍA	MES	AÑO
15	10	25

CLIENTE:

*Cijo SA.*

DIRECCIÓN:

REFERENCIA:

*Ruta 2 - Km 162*

Nº DE BAÑOS:

*1*

CLIENTE

FICUZZ

*1*

PROPIEDAD

*2*

ROLLOS

BAROMÉTRICA

*X*

ENTREGA

RETIRO

JABÓN

LIMPIEZA

*X*

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

*1*

LITROS

SALIDA

*X*

HORARIO:

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.:

FIRMA:

VEHÍCULO:

ACLARACIÓN:

impresos BELEN - Cel. 098 857 900  
0001/2500 x 2 V - 05/24 - N.O. 46699


C.I.:



Ministerio  
**de Transporte**  
**y Obras Públicas**

San José, 17 de noviembre de 2025

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°10 del contrato M/84 correspondiente al trimestre agosto- octubre 2025 que presentara la empresa contratista JOSE CUJO SA.



Ing. **MYRIAM GRILL**  
DIRECTOR DIVISIÓN REGIONAL 9  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

## SUSAN SALDIVIA

---

**De:** MYRIAM GRILL  
**Enviado el:** lunes, 17 de noviembre de 2025 07:19  
**Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental  
**Asunto:** Para hacer apia: 10mo ITGA M84 JOSE CUJO  
**Datos adjuntos:** REG G 74 V01 10mo ITGA M84 rev1\_anexo.pdf; elevitga10.docx

**Categorías:** susan

Buenos días.

Adjunto archivos para iniciar expte y enviar a DNV - Ambiental - Ing. Martín Goyeneche. Agradezco devolver número de apia.

Sds.  
Myriam

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0006404
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	17/11/2025 10:26:25
Tipo:	Enviar

Pase a DNV - Ambiental Ing Martin Goyeneche

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-10-3-0006404-REG G 74 V01 10mo ITGA M84 rev1_anexo.pdf	Sí
2	2025-10-3-0006404-elevitga10.docx	Sí
3	2025-10-3-0006404-mail.pdf	Sí

Firmante: SALDIVIA, SUSAN
------------------------------

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0006404
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000
Fecha:	10/12/2025 14:01:25
Tipo:	Enviar

Se aprueba el ITGA recibido, se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante: GOYENECHE, MARTIN
--------------------------------

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0006404
Oficina Actuante:	DNV - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT
Fecha:	12/12/2025 15:52:58
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante: CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA
--

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0006404
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	17/12/2025 15:26:46
Tipo:	Enviar

Atento a los informes precedentes, remítanse de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante: <b>LAYERA, MARIA CRISTINA</b>
Pase a Firma <b>FEDERICO MAGNONE</b>

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0006404
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	22/12/2025 10:12:08
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

FEDERICO MAGNONE	Pase a Firma 22/12/2025 10:12:06	Avala el documento
------------------	-------------------------------------	--------------------

MTOP	EXPEDIENTE N° 2025-10-3-0006404
Oficina Actuante:	CND-CVU
Fecha:	22/12/2025 10:22:14
Tipo:	Enviar

Envío expediente para su conocimiento y efectos.

Firmante: TEJERA, NICOLAS
------------------------------