



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL LICITACIÓN D-11 AMPLIACIÓN II

Mantenimiento de señalización horizontal de rutas Nacionales en Regionales 5 y 6 de la D.N.V.

Fecha: 2025-10-09

Hoja: 1 de 2

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

- Pintura acrílica de líneas en ruta 31 (16k0 al 22k0 _ 27k0 al 40k0 _ 47k0 al 54k0) 1º Parcial
- Pintura acrílica de líneas en ruta 31 (16k0 al 22k0 _ 27k0 al 40k0) 2º Parcial
- Pintura termoplástica de líneas de 15 cm en ruta 82 (Empalme Olmos) 1º Parcial

2. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES

Sin nuevas actualizaciones en el periodo.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AAP

No requiere.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

No aplica.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

- Los residuos sólidos vuelven a la empresa clasificados según la instrucción de Gestión de Residuos.
- La evacuación, limpieza y desinfección de los baños portátiles es realizada por una empresa tercerizada.
- Se realiza mantenimiento preventivo mensual de los vehículos y la maquinaria, de acuerdo al Programa de Mantenimiento.
- El cambio de aceite de las unidades se realiza en el taller de mantenimiento, en planta. Los residuos (aceite usado y filtros con aceite) se disponen a través de empresa tercerizada.
- En caso de generarse incidentes se actúa de acuerdo al procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
- Bordonix considera a sus proveedores de insumos y servicios como parte de su capital intelectual, por lo que no realiza declaraciones asociadas.

6. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

No aplica.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL LICITACIÓN D-11 AMPLIACIÓN II

Mantenimiento de señalización horizontal de rutas Nacionales en Regionales 5 y 6 de la D.N.V.

Fecha: 2025-10-09

Hoja: 2 de 2

7. FLOTA DE VEHÍCULOS AFECTADA A LA OBRA

Flota utilizada en el periodo:

Vehículo	Marca	Modelo	Matrícula
CAMION	JAC	1040KR1T	SDH 7418
CAMION	JMC	JX1032	SDJ 3341
CAMION	JMC	JX1044	SDH 5955
CAMION	JMC	JX1053	SCM 6046
CAMION	VW	15180	SBG 3089
CAMION	VW	17220	SBE 6766

Nota: Toda la flota cumple inspección Applus.

8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Equipos de trabajo:

- Cuadrilla: MO-C. Juambertz (Horizontal).
- Cuadrilla: MO - F. Musetti (Horizontal).
- Cuadrilla: MO – W. Hernández (Horizontal).

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Fecha	Curso	Cantidad de personas	Tiempo (h)	Tipo
Jul-25	Manejo de mercaderías peligrosas	2	2	Interno
Jul-25	Inducción calidad	5	1	Interno
Jul-25	Manejo de mercaderías peligrosas	14	3	Interno
Ago-25	Taller sobre adicciones	138	2	Interno/externo
Ago-25	Operación de cortado de plasma	6	3	externo
Set-25	Manejo de mercaderías peligrosas	13	2	Interno

10. ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

En este periodo no fueron realizadas actividades con la comunidad.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

En este periodo, fue realizada una auditoría ambiental por parte de MTOP.

12. CONTINGENCIAS

El manejo de los aspectos ambientales derivados de situaciones potenciales (incidentes y/o accidentes), se realiza conforme al procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias, la instrucción de Control Operacional y otros



Bordonix®
Señalización y Seguridad vial

Periodo: julio 2025- setiembre 2025

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL
LICITACIÓN D-11 AMPLIACIÓN II**

Mantenimiento de señalización horizontal de rutas Nacionales en Regionales 5 y 6 de la D.N.V.

Fecha: 2025-10-09

Hoja: 3 de 2

mecanismos definidos y gestionados conforme al Sistema de Gestión Certificado (ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018).

Referido a la materialización de incidentes/accidentes, en el periodo citado no se registró situaciones tales como derrames, incendios u otro tipo de evento.

Por Bordonix S.A.

Ivonne Arena
Dpto. Calidad y Medioambiente.