

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Diciembre 2025 – Febrero 2026	ITGA N°28 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive. En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Contenido

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)	2
TAREAS DE EMERGENCIA	2
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZADAS EN EL PERÍODO	2
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	3
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	3
4 - GESTIÓN DE CANTERAS	3
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	4
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	5
7 - FLOTA VEHÍCULAR	5
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	6
9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES	6
10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7
11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	7
12 – CONTINGENCIAS	7
13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD	7

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Sellado en área en Ruta 8.

Acondicionamiento de calzadas de servicio en Ruta 102, tramo entre Ruta 101 y Ruta 8. Sustituciones, conformado y perfilado, recargo con tosca, ensanche de calzada, conformación de cunetas, entradas particulares y alcantarilla.

Bacheo en hormigón en Ruta 8.

Construcción de rotonda en hormigón en Ruta 82 y Camino Minas, tramo entre Empalme Olmos y Ruta 7.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)

- TAREAS DE APOYO A REGIONAL
- MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES

TAREAS DE EMERGENCIA

Sin actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZADAS EN EL PERÍODO



1 y 2: Rotonda en hormigón. 3: Alargue de alcantarillas.

Registro fotográfico realizado por personal de Colier en febrero de 2026



4, 5 y 6: Recargo de base
Registro fotográfico realizado por personal de Colier en febrero de 2026

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Sin actualizaciones.

El ITGA de Serviam se encuentra en el siguiente [link](#).

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica para esta obra.

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La tosca necesaria para la obra es suministrada por la cantera de obra pública ubicada en Ruta 8 Km 62 (Padrón 6131). Se otorga AAP y AAO según Resolución Ministerial 656/2022 el 02/05, por 300.000 m3 de material en banco. **Hay una ampliación de área y volumen en curso.** [Link](#)

La piedra se extrae de la cantera Aguilda RM 123/2023 ([link](#))

La arena se le compra a Daniel Omar Costa Silva, AAO RM 665/2023 ([link](#)).

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8.

Para los frentes de obra se alquilan baños químicos, la limpieza corre por cuenta del proveedor.

[Link a remitos.](#)

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos, y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes: [Link](#)

Botellas de PET

Se trabaja con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. No hubo entregas en el período.

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. [Link](#)

Residuos contaminados

Sólidos

Se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían a Montevideo. Se llevan los registros correspondientes. [Link](#)

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se adjuntan en RG 812-05, el cual se encuentra en la carpeta compartida en el siguiente [Link](#).

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. [Link](#)

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. [Link a remitos](#)

En los frentes de obra se disponen baños químicos. A estos baños se les realiza el servicio por parte del proveedor, la empresa Alcafe. [Link](#).

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se realizó monitoreo de agua de pozo obteniendo resultados aceptables. [Link](#)

El monitoreo a realizar en las trampas de aceite y grasas de la zona de lavado de equipos y cambio de aceite se realizará en el mes de abril. El histórico de resultados de grasa y aceites es completamente aceptable en los últimos años, por lo cual se ha modificado el programa de monitoreo.

El resultado del monitoreo de la planta asfáltica, instalada en el 48k500, realizado en junio de 2025 se encuentra en el anexo, con resultados aceptables. [Link](#)

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes. [Link](#)

EQUIPO		Consumo (litros de combustible)		
		Diciembre	Enero	Febrero
CA73	CAMION TRIPLE CABINA JMC WORKSHOP 107 HP	236	277	331
CM 07	Camion MIXER DONF Feng DF-3034	324	0	813
CM 08	Camion MIXER DONF Feng DF-3034	104	859	765
CM02	CAMION MIXER MERCEDES BENZ	577	454	165
CO26	COMPACTADOR LISO CATERPILLAR CS533E	0	0	0
CR22	CAMION REGADOR DE AGUA DONG FENG DF-1921	95	0	188
CV04	CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1618	0	0	0

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Diciembre 2025 – Febrero 2026	ITGA N°28 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

CV15	CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1520	339	463	345
CV18	CAMION VOLCADORA FORF 1722	438	379	680
CV34	CAMION VOLCADORA FORD 1722	150	250	0
CV62	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3	579	648	1528
CV63	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3	475	793	992
CV65	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3	626	1016	1427
CV69	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3	526	761	1144
MO12	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 G	0	0	24
RE11	RETRO-EXCAVADORA S/NEUMÁTICOS DOOSAN DX140W	682	433	289
RE39	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N	595	552	245
RE42	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N	514	430	748
TR19	TRACTOR U6030 4X4	30	40	50
TR22	TRACTOR CASE FARMALL 100 - 4WD	255	254	368
TR23	TRACTOR CASE FARMALL 100 - 4WD	318	388	372
Total		6863	7997	10474
Total (litros de gas oil en el trimestre)				25.334

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia (51 funcionarios) y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

PROVEEDOR	RUBRO	OBSERVACIONES
Ancap	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas
Cementos Artigas	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas y base estabilizada
Bermac	Caños	Alcantarillas y cámaras
Eurobrisa	Caños	Alcantarillas
Maxibloques	Bloques de hormigón	Cabezales

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL TRIMESTRE: Diciembre 2025 – Febrero 2026	ITGA N°28 Regional 1 - M76
---	--	----------------------------

10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período ([link](#))

Cuadrilla / Sector	Contenido Capacitación	Fecha
A. Soulier	Gestión de residuos, Mantenimiento de condiciones controladas, Cargas manuales, Gestión de EPP, Manejo seguro, y Política. Simulacro de accidente en la vía pública.	28/1/2026

11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron auditorias en el periodo.

12 – CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En este período no ocurrieron derrames.

13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD

La comunicación con la comunidad se lleva a cabo por parte de la dirección de obra.

Se está construyendo un cruce peatonal en la Ruta 101 y la calle Capitán Juan Antonio Artigas (Colonia Nicolich), en las cercanías de un liceo público, como parte de la obra de acondicionamiento de calzadas de servicio en la Ruta 102.

Montevideo, 23 de marzo de 2026

Ing. Laura Podestá
Ingeniero Residente