

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LRZYUZchL5II529id7GXyh4Sx0-jzj3I?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Tabla de contenido

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | 2 |
| 2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES | 3 |
| 3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs | 3 |
| 4. GESTIÓN DE CANTERAS..... | 3 |
| 5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
| 6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES..... | 5 |
| 7. FLOTA VEHICULAR | 5 |
| 8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO..... | 6 |
| 9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES | 6 |
| 10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN..... | 6 |
| 11. AUDITORÍAS AMBIENTALES..... | 7 |
| 12. CONTINGENCIAS | 7 |
| 13. ACOPIOS | 7 |
| ANEXOS | 7 |

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron:

- Sellado de fisuras en calzada y banquina.
- Reparación de baches en calzada, banquina y calzada de servicio
- Limpieza de cunetas y alcantarillas
- Limpieza de calzada

No se realiza tareas extraordinarias

1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO



Imágenes tomadas por personal de Colier durante el trimestre Feb 26 - Abr 26

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjunta ITGA de subcontratos. [Link](#)

3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica AAP.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Se cumplen con los requisitos de las AAP y AAO que aplican a las canteras, según las resoluciones ministeriales adjuntas ([link](#)).

La tosca necesaria para la obra es suministrada por cantera de obra pública ubicada en el padrón 59848 del departamento de Canelones, Ruta 8 km 57 con RM 833/2022. [Link](#)

La piedra fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 1051/2022 (se solicitó renovación de AAO en set/2026). [Link](#)

La arena fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 665/2023. [Link](#)

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, cuya limpieza está a cargo del proveedor.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes, los cuales se adjuntan ([link](#)).

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. En el trimestre no se realizaron retiros, encontrándose en stock 41 cubiertas.

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. Este período no hubo entregas.

Residuos contaminados

Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Gestor habilitado, para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados), cercanos a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se gestionan según se detalla. Se llevan los correspondientes los cuales se adjuntan ([Link](#)).

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Los aceites usados se disponen en tanques en el PRP (patio de residuos peligrosos). Periódicamente son retirados por gestor habilitado. Se llevan los registros correspondientes. [Link a remito de retiro.](#)

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. [Link a remito](#)

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. En el período no hubo retiros de barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento en el obrador.

Remitos de servicios se adjuntan ([link](#)).

6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se realizó monitoreo de agua de pozo obteniendo resultados aceptables. [Link](#)

El monitoreo a realizar en las trampas de aceite y grasas de la zona de lavado de equipos y cambio de aceite se realizará el próximo trimestre. El histórico de resultados de grasa y aceites es completamente aceptable en los últimos años, por lo cual se ha modificado el programa de monitoreo.

El resultado del monitoreo de la planta asfáltica, instalada en el 48k500, realizado en junio de 2025 se encuentra en el anexo, con resultados aceptables. [Link](#)

7. FLOTA VEHICULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-01, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control ([link](#)).

| Código | Tipo | Consumo Gasoil (L) |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| BA 06 | Barredora BROCE BROOM | 99 |
| BA 11 | Barredora BROCE BROOM | 196 |
| CA 75 | Camioneta TOYOTA HILUX SR 4X2 | 0 |
| CA74 | CAMION TRIPLE CABINA JMC JX5043XGCML 129 HP | 93 |
| CA89 | MICRO JAC SUNRAY | 192 |
| CAF04 | CAMIONETA TOPOGRAFIA TOYOTA HILUX D/C SR 4X4 | 70 |
| CO 45 | COMPACTADOR Liso CATERPILLAR CS54B 130 HP | 609 |
| CO 46 | Compactador neumático CATERPILLAR CW34 130 HP | 246 |
| CO 59 | COMPACTADOR LISO CB10 131 HP | 142 |
| CO 63 | COMPACTADOR LISO HAMM HD+90VV 134 HP | 569 |
| CO35 | COMPACTADOR NEUMATICO TORTONE RN 7.23 | 106 |
| CR 17 | Camión regador (Asfalto) DONG FENG C42-732 | 542 |
| CR 21 | Camión regador asfalto DONG FENG C42-732 | 144 |
| CR19 | CAMION Regador Agua DONG FENG C42-732 | 556 |
| CT 38 | CAMION TRACTOR MERCEDES BENZ 1520 | 230 |
| CV 27 | CAMION VOLCADORA FORD 1722 | 212 |
| CV 28 | CAMION VOLCADORA FORD 1722 | 789 |
| CV 30 | CAMION VOLCADOR FORD 1722 | 201 |
| CV 35 | CAMION VOLCADORA FORD 1722 | 323 |
| CV 53 | CAMION VOLCADORA FOTON TX1321-210 | 1012 |
| CV04 | CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1618 | 40 |
| CV24 | CAMION VOLCADORA FORF 1722 | 278 |
| CVF 07 | CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831 | 1033 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| CVF 08 | CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831 | 944 |
| CVF 09 | CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831 | 933 |
| CVF13 | CAMION VOLCADORA DONG FENG DF-1827 12M3 | 261 |
| FR 09 | Fresadora BOMAG BM1300/35 | 1206 |
| FR06 | FRESADORA WIRTGEN W1000 | 132 |
| MO11 | MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 G | 1237 |
| RE 26 | RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N | 145 |
| RE 38 | RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N | 312 |
| SJ04 | SELLADORA DE JUNTAS FRACCHIA SJF500 | 93 |
| TA 05 | TERMINADORA DE ASFALTO VOGELE SUPER 1803-2 | 216 |
| TA09 | TERMINADORA DE ASFALTO CAT AP655F | 826 |
| TR10 | TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E | 67 |
| Consumo total de gasoil (L) | | 14.054 |
| Consumo total lubricantes (L) | | 86 |

8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

| PROVEEDOR | RUBRO | OBSERVACIONES |
|-----------|------------------|---------------|
| Ancap | Mezcla asfáltica | AC-30 |
| Bitafal | Sellado | Bitaflex |

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período ([link](#)):

| Fecha | Capacitación |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 6/3/2026 | Cap. varias - Suárez (Ruta 8 y 9) |
| 6/3/2026 | Ev. simulacro accidente en ruta - Suárez (Ruta 8 y 9) |
| 6/3/2026 | Simulacro de accidente - Suárez (Ruta 8 y 9) |
| 12/3/2026 | Cap. Varias - A. Mesa |
| 12/3/2026 | Ev. Sim. accidente en ruta - A. Mesa |
| 12/3/2026 | Ev. Sim. de incendio - A. Mesa |
| 12/3/2026 | Sim. accidente en vía pública - A. Mesa |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 12/3/2026 | Sim. accidente en vía pública - A. Mesa |
| 12/3/2026 | Sim. de accidente en vía pública - Anillo Perimetral |

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron en el período.

12. CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, por los cuales anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período ocurrió un derrame de aceite, el cual se contuvo de acuerdo al plan de contingencia y los residuos de contención se almacenan en el depósito de residuos peligrosos.

13. ACOPIOS

Los acopios de materiales para las tareas de mantenimiento se encuentran en el campamento de Ruta 8 km 48.

ANEXOS

Ruta a google drive: [link](#)

Montevideo 26 de mayo de 2026

Ing. Diego Cerizola