



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Expediente N° 2026-10-3-0003555

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2026103.0003555

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: DIVISIÓN REGIONAL 9 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N°13 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2025 - FEBRERO DEL 2026DEL CONTRATO M/86 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTA 3 TRAMO: RÍO SAN JOSÉ (KM95) - ARROYO GRANDE (KM 243) EMPRESA CONTRATISTA SERVIA S.A

Tipo de TitularOFICINA

Fecha iniciado: 04/06/2026 13:58:46 Fecha valor: 04/06/2026

Clasificación: Público

Elemento físico: No

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

GABRIELA DE LA RIVA

De: MYRIAM GRILL
Enviado el: jueves, 4 de junio de 2026 07:22
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
Asunto: ITGA N° 13 de Ruta 3 Contrato M/86 Período Diciembre 2025 - Febrero 2026
Datos adjuntos: M86 13 ITGA Dic25-Febrero26.pdf; elevitga13.docx

Categorías: GABY

Buenos días.


Adjunto documentos para iniciar expte. y enviar a DNV - Ambiental - Ing. M. Goyeneche. Agradezco devolver número de apia.

Sds.
Myriam



San José, 4 de junio de 2026

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°13 del contrato M/86 correspondiente al trimestre diciembre 2025-febrero 2026 que presentara la empresa contratista SERVIAM SA.


Ing. MYRIAM GRILL
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

dnv.zona9@mtop.gub.uy Tel. 4342 2258
Zorrilla 469, San José - Uruguay



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – N° 13
Período: Diciembre 2025–Febrero 2026

Contrato M/86: “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3,
Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)”

INTRODUCCIÓN

El contrato M/86: “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)”, tiene por objeto la ejecución de obras de rehabilitación, refuerzo estructural y “Puesta a Punto” para alcanzar las exigencias en cuanto a estándares de calidad, y el posterior mantenimiento por niveles de servicio de calzada y banquina, señalización vertical, obras de arte mayor y menor, y faja de dominio público, por un plazo de 48 meses.



Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Tal como el nombre del Contrato lo menciona, la obra se desarrolla sobre la Ruta 3, desde el Río San José cercano a la Ciudad de San José de Mayo (al Sur) hasta Arroyo Grande cercano a Pueblo Andresito (al Norte), atravesando prácticamente por sus ejes a los departamentos de San José y Flores.

Como se informó oportunamente, con la modificación de Contrato se agregaron obras en el recorrido conformado por lo que se conoce como “By Pass Carreta Quemada” y como “Camino El Éxodo”, las que ya fueron finalizadas en Enero 2024. Cabe mencionar que los tramos agregados son exclusivamente para ejecución de obras de mejora, pero no son parte de los trabajos rutinarios de Mantenimiento.



La gestión ambiental del contrato, y en particular de las obras, se enmarca en el PGA presentado al comienzo del Contrato, y en el nuevo PGA de Modificación de Contrato presentado en el mes de Agosto 2023.

OBRADORES

El obrador principal y de mantenimiento está instalado en el Depósito Central de la empresa, ubicado en la localidad de Juan Soler del Departamento de San José (parte del Padrón N°215), en la progresiva 38K500 de Ruta 11, próximo a la intersección con Ruta 23.

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





MAQUINARIA

Mantenimiento

El mantenimiento de las máquinas y equipos se realiza en talleres de la zona y, eventualmente, en el taller ubicado en el obrador central de Soler.

Se recurre a la utilización de nuestro camión especializado en lubricación y mecánica ligera, identificado como CLU-01, para atender equipos de dificultosa movilidad.

El abastecimiento de combustible se efectúa en el surtidor ubicado en el depósito central, o en estaciones de servicio cercanos al punto de trabajo, y eventualmente recurrimos a la utilización de nuestro camión especializado en el abastecimiento de gasoil, identificado como CSU-01.

La maquinaria empleada en obra está sometida a un chequeo rutinario de equipo, que comprende una revisión de neumáticos, sistema eléctrico, hidráulico, motor, nivel de fluidos, funcionamiento de limpia parabrisas, dirección y amortiguación, de forma de garantizar su correcto desempeño y evitar pérdidas de combustibles, aceites y lubricantes.

El mantenimiento periódico de los equipos comprende cambios de aceites, filtros, correas, fluidos de freno e hidráulicos y neumáticos según especificación del fabricante del equipo o normas de la Empresa, y se registra en la Aplicación Móvil de Mantenimiento de Flota, actualmente bajo el nombre “GoDoWorks Fleet” (GDW). Cabe agregar que cada equipo cuenta con al menos un botiquín de primeros auxilios, un extintor y un listado con los teléfonos de emergencia.

El lavado de maquinaria se realiza en el obrador de Juan Soler, en una plataforma de hormigón armado con pendiente hacia una pileta de tratamiento de lodos, que consiste en una cámara compartimentada en dos sectores, que permite por un lado el pasaje de líquidos y por otro la retención de aceites y sólidos.

Esta pileta es inspeccionada periódicamente y si corresponde se realiza la limpieza de esta. Los residuos sólidos y líquidos que surgen de esta limpieza son entregados a gestores autorizados por DINAMA.

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Listado de Equipos utilizado en el trimestre

De acuerdo a nuestro seguimiento, podemos indicar que durante el período informado el listado de las máquinas y equipos utilizados fue el siguiente:

DESIGNACION	GRUPO	TIPO	MARCA	MATRICULA	Código
CAMION	TRANSPORTE	S/VOLCADORA	MERCEDES BENZ	ATM1441	C-08
CARGADOR FRONTAL	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	MINI	CATERPILLAR	----	CF-02
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAG2011	CPM-09
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAH8601	CPM-24
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAH8603	CPM-25
COMPACTADOR	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	KIT CON CASCO	CATERPILLAR	----	CR-07
COMPACTADOR	ASFALTO	COMBINADO RODILLO NEUMÁTICO	HAMM	----	CRN-03
COMPACTADOR	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	PATA DE CABRA C/PALON	CATERPILLAR	----	CRP-01
CAMION	TRANSPORTE	C/VOLCADORA	MERCEDES BENZ	MAG4875	CV-02
CAMION	TRANSPORTE	C/VOLCADORA	MERCEDES BENZ	MAG4974	CV-22
CAMIÓN	TRANSPORTE	C/VOLCADORA	VW	MAF6278	CV-33
CAMION	TRANSPORTE	C/VOLCADORA	VW	MAK5932	CV-57
FRESADORA	ASFALTO	TAMBOR 200 CM.	WIRTGEN		FR-07
GENERADOR	ASFALTO	300 Kva. - 400/230 v. - 1500 rpm	CATERPILLAR	----	GEN-03
MOTONIVELADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	ARTICULADA	CATERPILLAR	----	MN-13
MOTONIVELADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	ARTICULADA	CATERPILLAR	----	MN-14
RETRO EXCAVADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	COMBINADA	CATERPILLAR	----	RCN-14
RETRO EXCAVADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	COMBINADA	JCB	----	RCN-19
SELLADORA DE GRIETAS	ASFALTO		CRAFCO	----	SG-04
SELLADORA DE GRIETAS	ASFALTO		CRAFCO	----	SG-05
SELLADORA DE GRIETAS	ASFALTO		CRAFCO	----	SG-07
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	TRACCION SIMPLE	FORD	----	TA-01
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	TRACCION SIMPLE	MASSEY FERGUSON	----	TA-10
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-29
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-36
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-39
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	MASSEY FERGUSON	----	TA-47
TERMINADORA DE HORMIGÓN	HORMIGON		CMI	----	TH-01
TORRE DE ILUMINACIÓN	VARIOS	TORRE DE ILUMINACION	TOWER LIGTH	----	TI-01

Corresponde aclarar que algunos de estos equipos no permanecen el 100% del tiempo en exclusividad en este Contrato, ya que cumplen tareas en otros contratos.

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Consumo de combustibles y registro de mantenimientos de los equipos considerados

A modo indicativo, se muestra el consumo de combustible de algunos de los equipos durante el período considerado, y un informe como ejemplo de los registros de mantenimiento obtenido a partir del sistema “GoDoWorks Fleet” (GDW).

MATRICULA	Código	Litros
MAG2011	CPM-09	600
MAN9272	CPM-41	125
	MN-14	375
	SG-07	175
	TA-10	100
	TA-29	1825
	TA-36	225
	TA-39	225
	TA-47	1575
ATM1441	C-08	465
	CF-02	70
	CR-07	54
	CS-11	84
	GEN-03	1568
MAH8603	CPM-25	413
MAK5932	CV-57	158
	RCN-19	297
	TH-01	660
MAH8601	CPM-24	640

FECHA	CÓDIGO VEHÍCULO	TIPO CAMBIO	DESTINO	LUGAR CAMBIO	TIPO DE ACEITE	LITROS	HRS ACTUAL	HRS PRÓXIMO CAMBIO	KM ACTUAL	KM PRÓXIMO CAMBIO	CAMBIO DE FILTRO
11/02/2026	TA-39	Cambio Completo	CARTER	Soler	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	10	7680	8180	0	0	Si
09/02/2026	CPM-09	Cambio Completo	CARTER	Soler	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9,5	0	0	497549	512549	Si
09/02/2026	TA-36	Cambio Completo	CARTER	Soler	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	8,5	9036	9536	0	0	Si
15/12/2025	MN-14	Cambio Completo	CARTER	Soler	15W40 (MOTOR)	20	5165	5665	0	0	Si
15/12/2025	TA-10	Cambio Completo	CARTER	Soler	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	3994	4494	0	0	Si
09/12/2025	GEN-03	Cambio Completo	CARTER	Soler	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	36	11009	11509	0	0	Si

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Corresponde volver a aclarar que algunos de los equipos no han estado el 100% del tiempo en esta obra.

Medidas de gestión

Se aplican las medidas de gestión ambiental establecidas en el P-05 “Control Operacional” y en el Nuevo Manual Ambiental, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- envasado de los aceites recuperados y filtros usados en tambores, debidamente identificados y tapados, acopiados transitoriamente sobre una pileta para contención de derrames, hasta su disposición final a cargo de una empresa autorizada.
- construcción de una pileta de contención de derrames para los tanques de almacenamiento de combustible en el obrador.
- contar con bandejas o tachos de boca ancha para las operaciones de mantenimiento (cambio de fluidos, etc.),
- instruir al personal sobre la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y planes de contingencia en las tareas de mantenimiento y abastecimiento.
- para controlar el consumo de combustible se utiliza un software y una aplicación móvil en celulares usados específicamente para ese propósito
- se realizan mantenimientos programados de toda la flota de equipos y vehículos, además de una renovación continua de la maquinaria de forma de asegurar que los equipos en uso sean óptimos en rendimiento, desempeño, emisiones, etc.

CANTERAS

Las canteras consideradas para el Contrato están definidas desde el inicio en el PGA, a lo cual se agrega la cantera de tosca del km 132 mencionada en ITGA anterior.

Durante estos tres meses se ha utilizado para la piedra una de las canteras previstas, la que denominamos como “Cantera Pavón”, ubicada en el Padrón 19.069

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





de la 7ma. Sección Catastral del Departamento de San José, cuya documentación sobre la última renovación fue adjuntada en el ITGA N° 4.

Se mantiene también la Cantera de tosca del Padrón Rural N° 1716 de la tercera sección catastral del Departamento de San José.

Planta Asfáltica

Durante estos 3 meses no se han realizado trabajos con mezcla asfáltica.

Trituradora de Piedra

Para los trabajos que involucran el uso de piedra partida, tales como las reparaciones de banquetas y la elaboración de mezcla asfáltica, se utiliza piedra triturada en la Cantera de Pavón, y allí se han tomado ciertas medidas tendientes a reducir las emisiones de particulado como ser:

- Bermas perimetrales en varias zonas de la cantera que hacen de barrera física.
- Plantación de Casuarinas al este del predio.
- Riego de caminería, según necesidad.
- Uso y mantenimiento del sistema de aspersores de la planta trituradora.
- Uso y mantenimiento de cañón que se ubica según dirección del viento para minimizar emisión de polvo en tolvas de reingreso a secundario y terciario.
- Tubos sobre la salida de las cintas, sobre los acopios del material más fino.
- Mallas sombras en tolvas.

TRANSPORTE DE MATERIALES

Durante estos tres meses, por tareas de mantenimiento, se han transportado materiales desde el Obrador, y desde la Cantera de tosca y piedra al punto de obra sobre la Ruta, utilizando camiones propios.

Medidas de gestión

Se aplican las medidas de gestión ambiental establecidas en el Nuevo Manual Ambiental, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- uso de mallas plásticas para cubrir las cargas y evitar la caída/voladura de materiales durante el transporte,

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





- regulación y control de la velocidad de circulación de los camiones,
- riego con agua en los caminos de circulación para aplacar la emisión de polvo en caso de ser necesario.
- Colocación de carteles visibles en las zonas de acceso y circulación de camiones, para que los usuarios de la ruta identifiquen claramente la salida y entrada de camiones, de forma de prevenir a los conductores.

PERSONAL

Se trabajó en mantenimiento con unos 12 operarios, siendo casi la totalidad habitantes de la zona; para algunos trabajos específicos de reparaciones en banquetas se agregaron circunstancialmente 6 funcionarios más.

Se retomaron los trabajos de banquetas en el tramo 7 (Obra Obligatoria N°1), por lo que se procedió al reciclado con cemento portland de las banquetas del lado a más durante el mes de Enero y el comienzo del hormigón de pavimento durante Febrero; en ello hay 12 funcionarios más.

Salud Ocupacional del Personal

Todo el personal dispone de uniforme, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas; según se corresponda con la tarea que desempeña y el lugar donde lo hace.

Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan. Los recipientes de los productos que se utilizan se encuentran correctamente identificados y tapados mientras no estén en uso. Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena, bandejas, etc.

Medidas de gestión

- Se aplica la normativa vigente en el país, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:
- suministro de agua potable a las diferentes cuadrillas (dejamos constancia que el personal en general lleva sus propios recipientes térmicos)
 - entrega de los elementos de protección que corresponden, según la tarea desempeñada, advirtiéndolo al operario de cómo usarlos, así como de la obligatoriedad de hacerlo,

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





- existen, en obra, botiquines de primeros auxilios para atención inmediata,
- disponer en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de los combustibles y productos que se utilizan.
- Se ha sugerido mantener luego de la pandemia de COVID-19 la existencia permanente de elementos de limpieza y desinfección tanto en los locales como en camiones, máquinas y equipos.

Documentación y Auditorías AMBIENTALES

No hubo Auditorías Ambientales durante el período considerado para este informe, y no han habido cambios en la documentación ambiental manejada en el Contrato.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD – DESVÍOS DEL TRÁNSITO

En este período no hubo necesidad de utilización de desvíos de tránsito para desarrollar las tareas de mantenimiento, solamente se ha trabajado con limitaciones de velocidad para los usuarios en la zona de obra cuando se realizaron bacheos o sellado de fisuras, y con la correspondiente señalización en la zona de las banquetas de hormigón (Tramo 7).

TAREAS MÁS DESTACADAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

En este período, se desarrollaron las tareas habituales de mantenimiento en todos los tramos del Contrato que están bajo mantenimiento.

Las tareas desarrolladas fueron:

- fresado, bacheo, sellado superficies en banquetas
- colocación y/o sustitución de señales verticales y tachas reflectivas
- Ejecución de reciclado de banquetas en tramo 7
- Ejecución de pavimento de hormigón en banquetas de tramo 7.
- corte de pasto y malezas, poda de ejemplares que lo ameritaban
- recogida de ramas caídas y arrastres en cauces
- Readecuación de chevrónes de todas las curvas del contrato
- limpieza y desobstrucción de drenajes y alcantarillas de todos los tramos

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





- mantenimiento de puentes del contrato, particularmente limpieza por debajo del puente sobre A° Curupí.
- acondicionamiento de defensas metálicas

Los tramos están definidos por la Administración en los propios recaudos de la Licitación M-86 que dio lugar al presente Contrato de Mantenimiento:

1	Río San José (95k000) - 112k500	95,000	112,500
2	112k500 - 128k000	112,500	128,000
3	128k000 - Arroyo San Gregorio (Lím. Depart.)	128,000	141,000
4	Arroyo San Gregorio - Arroyo Sauce de Pintos	141,000	153,400
5	Arroyo Sauce de Pintos - 171k000	153,400	171,000
6	171k000 - Trinidad (e:188k100)	171,000	188,100
7	Trinidad (s:191k100) - Arroyo Juncal (197k600)	191,100	197,600
8	Arroyo Juncal - Ramal Ruta 14	197,600	235,150
9	Ramal Ruta 14 - Arroyo Grande (243k000)	235,150	243,000

Listado de proveedores de insumos y servicios del trimestre

Los principales proveedores según el ítem que les corresponde han sido:

- Combustibles, ANCAP.
- Piedra partida, cantera propia de la empresa.
- Tosca, cantera propia de la empresa.
- Emulsiones asfálticas, BITAFAL.
- Cemento Portland, ANCAP.

Contingencias durante el Período.

No hubo contingencias durante el período considerado en este Informe.

Capacitaciones durante el Período.

Durante el período considerado en este Informe no hubo capacitaciones para el personal que trabajó en esta obra.

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Interferencias en la Ruta y en el Contrato.

Cabe mencionar que en el recorrido del trazado de la obra se observan otras empresas trabajando, ajenas al Contrato de referencia.

También se observan tareas de empresas que trabajan para entes públicos, y de las cuales hemos sido notificados por Vialidad.

Se adjuntan como es habitual, las planillas F-25 de los remitos de destinos de residuos especiales de Soler, remitos de salidas de residuos especiales hacia sus destinos, constancia de limpieza de baños, remitos de residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios, etc.

Ing. Ernesto Eraña Addiego
SERVIAM S.A.

Marzo 2026

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy



Aceite Recuperado

 SERVIAM Obras Viales - Señalización	FORMULARIO	F-25
	RESIDUOS ESPECIALES	Versión 1

El usuario de este documento o quien se lo distribuye es responsable de verificar la vigencia del mismo

DEPÓSITO	CENTRAL-JUAN SOLER	RESPONSABLE	MA. NOEL LAGUNA
----------	--------------------	-------------	-----------------

TIPO DE RESIDUO	ACEITE RECUPERADO
-----------------	-------------------

Fecha	Procedencia	Destino Final	Nro. Comprobante	Unidad de Medida	Entrada	Salida	Saldo
17/12/2025		PETROMOBIL SAS		L		1300	0
29/1/2026		PETROMOBIL SAS		L		1300	0
11/2/2026		PETROMOBIL SAS	5317	L		600	0

Baterias

	FORMULARIO	F-25
	RESIDUOS ESPECIALES	Versión 1
El usuario de este documento o quien se lo distribuye es responsable de verificar la vigencia del mismo		

DEPÓSITO	CENTRAL-JUAN SOLER	RESPONSABLE	MA. NOEL LAGUNA
TIPO DE RESIDUO	BATERIAS		

Fecha	Procedencia	Destino Final	Nro. Comprobante	Unidad de Medida	Entrada	Salida	Saldo
6/2/2026		WERBA	113616	UD.		33	0

Chatarra

	FORMULARIO	F-25
	RESIDUOS ESPECIALES	Versión 1
El usuario de este documento o quien se lo distribuye es responsable de verificar la vigencia del mismo		

DEPÓSITO	CENTRAL-JUAN SOLER	RESPONSABLE	MA. NOEL LAGUNA
TIPO DE RESIDUO	CHATARRA (latas-tanques-varios)		

Fecha	Procedencia	Destino Final	Nro. Comprobante	Unidad de Medida	Entrada Kg Aprox.	Salida	Saldo
15/12/2025		GERDAU		Kg		5030	0
28/1/2026		GERDAU		Kg		7000	700

Cubiertas Usadas

	FORMULARIO	F-25
	RESIDUOS ESPECIALES	Versión 1

El usuario de este documento o quien se lo distribuye es responsable de verificar la vigencia del mismo

DEPÓSITO	CENTRAL-JUAN SOLER	RESPONSABLE	MA. NOEL LAGUNA
TIPO DE RESIDUO	CUBIERTAS		

Fecha	Procedencia	Destino Final	Nro. Comprobante	Unidad de Medida	Entrada	Salida	Saldo
11/12/2025		RECICLO NFU		UD.		49	0

Filtros usados

	FORMULARIO	F-25
	RESIDUOS ESPECIALES	Versión 1

El usuario de este documento o quien se lo distribuye es responsable de verificar la vigencia del mismo

DEPÓSITO	CENTRAL-JUAN SOLER	RESPONSABLE	MA. NOEL LAGUNA
TIPO DE RESIDUO	FILTROS USADOS VARIOS		

Fecha	Procedencia	Destino Final	Nro. Comprobante	Unidad de Medida	Entrada	Salida	Saldo
15/12/2025		AFRECOR		UD.		696	209

Residuos Contaminados

	FORMULARIO	F-25
	RESIDUOS ESPECIALES	Versión 1

El usuario de este documento o quien se lo distribuye es responsable de verificar la vigencia del mismo

DEPÓSITO	CENTRAL-JUAN SOLER	RESPONSABLE	MA. NOEL LAGUNA
TIPO DE RESIDUO	RESIDUOS CONTAMINADO STRAPOS-ESTOPA-VARIOS)		

Fecha	Procedencia	Destino Final	Nro. Comprobante	Unidad de Medida	Entrada Kgs Aprox.	Salida	Saldo
15/12/2025		AFRECOR		KGS		103	32



ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromobil.com.uy
Web: www.petromobil.com.uy


N° 005317

FECHA DE SERVICIO

11	02	2026
----	----	------

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SDP 5562



Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 11 02 26 Hora	Empresa: SERVIMIT R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto R. 11 Km 38.500	 Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 11 02 26 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 885320 0012	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha 11 02 26 Hora	Empresa: " R.U.T.: "	Dirección/ Teléfono Contacto "	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg. L/ Unidades	Observaciones
Lubricante	17 / II	600	
en desuso	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		
	17 / II		



SERVIAM®

N° 186362

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
4	12	25

ORDEN DE ENTREGA

Sres. IMSI

Destino: Bertedes Municipal.

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	<u>Residuos Domésticos</u>	
	<u>Alexander Rodriguez</u>	

SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

Retiro NFU N° 14322



Remito

Número:	14322
Fecha de retiro:	11/12/2025 12:09:28
Cantidad total:	49

Transportista

Matricula:	KTP6318
Razon Social:	IRAOLA
RUT:	180251840012
Dirección:	4JH8+659, 75200 Cardona, Departamento de Soriano Soriano

Generador

Nombre:	SERVIAM S.A
RUT/CI:	170118610012
Dirección:	Juan Soler Ruta 11 km 38.500
Departamento:	San José

Acopio regional

Fecha de entrega:	11/12/2025 13:09:28
Nombre:	Soriano (Cardona)
RUT/CI:	212212212211
Dirección:	
Departamento:	Soriano

Acopio regional habilitado en el marco del Plan Maestro de neumáticos de la CINU, Fideicomiso N°28241/2016.
Los residuos serán derivados a alguno de los destinos habilitados por el plan: reuso, recauchutaje, reciclaje y/o valorización energética y material.

Detalle de residuo de Neumático fuera de uso (Categoría II)

Cantidad total (unidades):	49
Autos camionetas	28
Birrodados	0
Bolsones polvo	0
Camaras	0
Omnibus camiones	10
Otras	0
Viales agricolas	11

Firma

Generador	Transportista	Acopio
SERVIAM S.A	IRAOLA	Soriano (Cardona)

Foto



TICKET

Ticket

Chatarra

Empresa:

Gerdau Laisa S.A.

Planta:

UY-ML-Laisa Montevideo

Fecha Impresión

15.12.2025

Ticket número:

16267912

Tipo ticket:

Entrada

Proveedor:

100119387 - SERVIM SA

Ref. Doc.:

Número Doc:

Fecha documento:

Placa Vehículo:

MAN5993

Transportista:

100119387 - SERVIM SA

Origen:

Tp de flete:

CTF

Altura carga:

0,000

GSCS Id

322743

Conductor:

ALEXANDER RODRIGUEZ

Peso bruto:

12,940 to 10:27:35

Tara:

7,910 to 10:46:28

Peso neto:

5,030 to

Impureza:

0,050 to

Detalles Ticket

Metálico

Impureza

Peso

COORDENADO CHATARRA

0,050

4,980

ATIVIANA

MIETA-HE01

15/12/25.

- 5.030 Kg.

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015

Haiti 1500; PTI Cerro

 **AFRECOR**

Somos Resister

N° 22561

Tel.: 2311 9915

 www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA),
certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:

15-12-25

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
Arena contaminada	51	kg
Arena de Barrido	40	kg
Lamparas tubos	8	u/m
Envases plasticos	2	u/d
Filtros	9	Tambor

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE

RUT:

RAZÓN SOCIAL: SERVIAM S.A

LUGAR DE RETIRO: RUTA M km 38.5

LOCALIDAD: S. Soler

DEPARTAMENTO: San Jose

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:

TELÉFONO DE CONTACTO:

DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A.
CE 4-151-3913

Responsable generador / Cliente
CE 14581 004-3

Servicios Graficos Uprint s.r.l. - DEL 21.601 AL 22.600 X 2 - 08/2025

1 VIA BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO



SERVIAM

N° 186376

Tienda y Tires 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

Ses:

AFRECOR

Destino:

Residuo Fertil.

CANTIDAD	ARTICULO	MATRICULA
51 kg	NEUD CONTAMINADA.	- VENTILADO -
40 kg	NEUD de Barrido	1 TONQUE X 200 LIT.
8 Uq	Lamparas y tubos.	
2 Uq	Envases plasticos	
9 kg	Filtros	9 TAMBOR (X) X 200 LIT

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

MP: CUCU RINCO S.R.L. RUT 110 102 980 071
N° 18.001 - 19.000 - 0025 X 07/06/17

Saludamos a Ud. muy atn.
7.12.2025 -
1° Via - Original Proveedor / 2° Via - Duplicado Compañía / 3° Via - Duplicado Archivo

R.U.T. 170 118 610 012

DIA

MES

AÑO

151225

ORDEN DE ENTREGA

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015

Haiti 1500; PTI Cerro

N° 22562

Tel.: 2311 9915



Somos Resister

www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	15.12.25
---------------------	----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
---------	----------	--------

ESTERO y RESINA	103	kg
Choleros, quentes, ZORRO	32	kg
lodo	600	kg

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE	RUT:
-------------------------------	------

RAZÓN SOCIAL:	SEBULAM S.A.
---------------	--------------

LUGAR DE RETIRO:	RUTA 11 km 38,5
------------------	-----------------

LOCALIDAD:	J. Sole,	DEPARTAMENTO:	San José
------------	----------	---------------	----------

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:	
------------------------------------	--

TELÉFONO DE CONTACTO:	
-----------------------	--

DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019
--

Responsable por AFRECOR S.A. E.I. 4151343	Responsable Generador / Cliente E.I. 4581004-3
--	---

Servicios Graficos Uprint s.r.l. - DEL 21.601 AL 22.600 X 2 - 08/2025

1 VU/ BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO



N° 186377

Tienda y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371

Email: administrador@serviam.com.uy

Sres. AFRECOR.

Destino: Residuo FUEL.

CANTIDAD	ARTICULO	MATRICULA
103 kg	Residuo Combustible	1178/2023
32 kg	---	---
600 kg	Residuo de Combustible	2178/2023

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR TOTAL = 14 TONELADAS

MP CUBA PUNDO S.R.L. RUT 110 402 800 011

N° 184.001 - 184.000 - 0225 13 07/07/17

Saludamos a Uds. muy atte.
Firma: [Firma]
Ing. Oscar Provencio / 2° Via - Duplicado Certificado / 3° Via - Duplicado Archivo

R.U.T. 170 118 610 012
ORDEN DE ENTREGA
DIA MES AÑO
15 12 25



PETROMOBIL SAS


ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromobil.com.uy
Web: www.petromobil.com.uy

N° 005049

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SDP 5562



FECHA DE SERVICIO

17 12 2025

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 17 12 2025 Hora 	Empresa: <i>Sequiom</i>	Dirección/ Teléfono Contacto	<i>[Signature]</i>
	R.U.T.:	<i>RUTA 11 Km 38.500</i>	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 17 12 2025 Hora 	Empresa: Petromobil SAS.	Dirección/ Teléfono Contacto	<i>[Signature]</i>
	R.U.T.: 21 885320 0012	Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha 17 12 2025 Hora 	Empresa: <i>"</i>	Dirección/ Teléfono Contacto	<i>[Signature]</i>
	R.U.T.: <i>"</i>	<i>"</i>	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora 	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
	R.U.T.:		Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg. (L) Unidades	Observaciones
<i>Lubricante en</i>	<i>17 / 11</i>	<i>1300</i>	
<i>desuso</i>	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		
	<i>17 / 11</i>		



SERVIAM®

N° 186378

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
17	12	25

ORDEN DE ENTREGA

Sres.

IMSJ

Destino:

Bertedero Municipal

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	Residuos Domésticos	
	Lonzo Romero	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011
N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo



SERVIAM®

N° 186379

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
17	12	25

ORDEN DE ENTREGA

Sres.

IMSJ

Destino:

Bertedero Municipal

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	Residuos Domésticos	
	Lonzo Romero	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011
N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo



Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

N° 186383

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
18	12	25

ORDEN DE ENTREGA

Sres. Ventuzano Youtier

Destino: ITGA

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	Registros Domiciliarios	
	Costeo Deyeno	

SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011
N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 07/67417

1° Via - Original Proveedor / 2° Via - Duplicado Contabilidad / 3° Via - Duplicado Archivo

TICKET



Ticket

Chatarra

Empresa:

Gerdau Laisa S.A.

Planta:

UY-MI-Laisa Montevideo

Fecha Impresión

28.01.2026

Ticket número:

16382269

Tipo ticket:

Entrada

Proveedor:

100119387 - SERVIAN SA

Ref. Doc.:

Número Doc:

Fecha documento

Placa Vehículo:

MAN5943

Transportista:

100119387 / SERVIAN SA

Origen:

Tp de flete:

CIF

Altura carga:

0,000

GBCS Id

324797

Conductor:

ALEXANDER RODRIGUEZ

Peso bruto:

14,950 to 10:45:40

Tara:

7,950 to 11:14:31

Peso neto:

7,000 to

Impureza:

0,070 to

Detalles Ticket

Impureza

Peso

Metálico

00000426-CHATARRA

0,049

4,851

PE-SALA GRANDE -

OKICORTE-MEOI

0,021

0,078

00000430-CHATARRA

LIVIANA /

MI-STA-MEOI

28/01/2026.

7000 Kb.




PETROMOBIL SAS

ORDEN DE SERVICIO

N° 005284

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromobil.com.uy
Web: www.petromobil.com.uy



FECHA DE SERVICIO

290126

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SBZ 6682

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 290126 Hora	Empresa: <i>Servim</i> R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto <i>Ruta 11 Km 38500</i>	<i>[Signature]</i> Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 290126 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 885320 0012	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	<i>[Signature]</i> Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha 290126 Hora	Empresa: <i>\\</i> R.U.T.: <i>\\</i>	Dirección/ Teléfono Contacto <i>\\</i>	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg. <i>U</i> /Unidades	Observaciones
<i>Se retira</i>	<i>I / II</i>	<i>1300</i>	
<i>Lubricante en</i>	<i>I / II</i>		
<i>desuso</i>	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		
	<i>I / II</i>		



Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

N° 186415

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
04	02	26

ORDEN DE ENTREGA

Sres. IMSI

Destino: Baradero Municipal

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	<u>Residuos Domésticos</u>	
	<u>Alexander Rodriguez</u>	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011
N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417

1° Via - Original Proveedor / 2° Via - Duplicado Contabilidad / 3° Via - Duplicado Archivo



Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

N° 186416

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
4	2	26

ORDEN DE ENTREGA

Sres. IMSI

Destino: Baradero Municipal

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	<u>Residuos Domésticos</u>	
	<u>Alexander Rodriguez</u>	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011
N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417

1° Via - Original Proveedor / 2° Via - Duplicado Contabilidad / 3° Via - Duplicado Archivo



SERVIAM®

N°

186434

R.U.T. 170 118 610 012

DÍA	MES	AÑO
18	02	26

ORDEN DE ENTREGA

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371

Email: administracion@serviam.com.uy

Sres.

IMSJ

Destino:

Berebeo Municipal

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	reservas Domiciliares	
	Alexander Rodriguez	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011

N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo



N° 186436

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
20	02	26

ORDEN DE ENTREGA

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371
Email: administracion@serviam.com.uy

Sres. IASI

Destino:

Bertedero Oloncia

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRICULA
	<u>Residuos Domesticos</u>	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

[Signature]
Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011
N° 184.001 - 194.000 - 02/25 x3 OT/67417

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo

Folio n° 35

Ecilda Paulier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS 500x1 - 06/2019 - IMPRENTA FERREIRA



Ecilda Paulier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CAMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACIARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
16.01.26	1000	83243	1						CARTEJERA
20.01.26	0800	83243	1						T. SOLERA
~	0840	83241	1						CARTEJERA
~	0955	83193	1						~
~	1020	80870	1						~
~	1020	79316	1						~
23.01.26	0950	83193	1						CARTEJERA
~	~	83249	1						~
~	~	79316	1						~
~	~	80850	1						~
27.01.26	0750	83243	1						T. SOLERA
~	0940	79316	1						CARTEJERA
~	1010	83241	1						CARTEJERA

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS 500x1 - 06/2019 - IMPRENTA FERREIRA

ALQUILER

BAÑOS QUÍMICOS

099 233 918

TOTO

danlawtoperes@hotmail.com

Correspondiente a Factura N°:

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
27.01.26	10:30	Desuc	1						CARTELERA
30.01.26	09:30	B3949	1						CARTELERA
30.01.26	09:30	B3949	1						CARTELERA
30.01.26	09:45	B3949	1						CARTELERA
30.01.26	10:30	B3949	1						CARTELERA



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS


Folio n° 38

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paulier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
10-02-16	11:40	80870							CARTELERA
13-02-16	10:30	6015 141E 8019							R34-18 CARTELERA
~	11:00	12016							~
~	11:20	74316							~
~	11:20	74311							~
14-02-16	08:30	83243							~
14-02-16	08:30	6015							~
~	10:45	83241							CARTELERA
~	10:55	83249							~
~	11:10	74316							~
20-02-16	08:15	6015 141E 6836							~
~	~	12016							~
~	~	74316							~

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS 500x1 - 06/2019 - IMPRENTA FERREIRA



ALQUILER
BAÑOS QUÍMICOS
TORRENTINOS



099 233 918

danivortorres@hotmail.com

Ecilda Paullier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
03.02.2016	18:15	83243	1/17	117R6836					1.504.34
~	11:50	604.5	1/17	117R6836					1.504.34
~	11:20	83241	1/17	117R6836					1.504.34
~	11:40	79314							1.504.34
~	11:15	83244							1.504.34
06.02.2016	10:30	12244							1.504.34
~	11:15	80840							1.504.34
~	11:15	79314							1.504.34
10.02.2016	06:00	83243							1.504.34
~	10:30	604.5	1/17	117R6836					1.504.34
~	11:10	83241							1.504.34
~	11:30	83244							1.504.34
~	11:30	83244							1.504.34

ROL DE SERVICIOS REALIZADOS 500x1 - 06/2019 - IMPRENTA FERRERA



CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS

Correspondiente a Factura N°: _____

Ecilda Paulier - San José / Nueva Helvecia - Colonia

FECHA	HORA	DESAGOTE BAÑOS QUÍMICOS	CANTIDAD	DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA	VIAJES	FIRMA CLIENTE	ACARACIÓN DE FIRMA	C.I.	OBSERVACIONES
20-02-16	11:30	GRISIN	2						CARTELERA
24-02-16	08:00	GRISIN	1						1. SOLERA
~	09:30	GRISIN	1						CARTELERA
~	10:00	GRISIN	1						~
~	10:00	GRISIN	1						~

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	04/06/2026 14:03:50	
Tipo:	Enviar	

Se remite para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2026-10-3-0003555-mail 5.pdf	Sí
2	2026-10-3-0003555-elevitga13.docx	Sí
3	2026-10-3-0003555-M86 13 ITGA Dic25-Febrero26.pdf	Sí

Firmante:
DE LA RIVA , GABRIELA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000	
Fecha:	03/07/2026 11:23:04	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de la obra M/86 periodo Dic 25 - Feb 26, el cual es de aprobación. Se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNV - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	03/07/2026 17:20:41	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	06/07/2026 13:12:22	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítanse los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
MERILES, ANYELA
Pase a Firma
FEDERICO MAGNONE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	07/07/2026 17:10:52	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
FEDERICO MAGNONE	07/07/2026 17:10:51	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	08/07/2026 08:35:11	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporacion Vial del Uruguay SA

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2026-10-3-0003555
Oficina Actuante:	CND-CVU	
Fecha:	08/07/2026 09:26:05	
Tipo:	Enviar	

Envío expediente para su conocimiento y efectos.

Firmante:
TEJERA, NICOLAS