

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LRZYUZchL5II529id7GXyh4Sx0-jzj3l?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Tabla de contenido

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	3
3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	3
4. GESTIÓN DE CANTERAS.....	3
5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	4
7. FLOTA VEHICULAR	5
8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	6
9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES	6
10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6
11. AUDITORÍAS AMBIENTALES.....	7
12. CONTINGENCIAS	7
13. ACOPIOS	7
ANEXOS	7

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron:

- Sellado de fisuras en calzada y banquina.
- Reparación de baches en calzada, banquina y calzada de servicio
- Limpieza de cunetas y alcantarillas
- Limpieza de calzada

No se realiza tareas extraordinarias

1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO



Imágenes tomadas por personal de Colier
durante el trimestre Feb 26 - Abr 26

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjunta ITGA de subcontratos. [Link](#)

3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica AAP.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Se cumplen con los requisitos de las AAP y AAO que aplican a las canteras, según las resoluciones ministeriales adjuntas ([link](#)).

La piedra fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 1051/2022 (se solicitó renovación de AAO en set/2026). [Link](#)

La arena fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 665/2023. [Link](#)

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, cuya limpieza está a cargo del proveedor.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes, los cuales se adjuntan ([link](#)).

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. En el trimestre no se realizaron retiros, encontrándose en stock 41 cubiertas.

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. Este período no hubo entregas.

Residuos contaminados

Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Gestor habilitado, para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados), cercanos a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se gestionan según se detalla. Se llevan los correspondientes los cuales se adjuntan ([Link](#)).

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Los aceites usados se disponen en tanques en el PRP (patio de residuos peligrosos). Periódicamente son retirados por gestor habilitado. Se llevan los registros correspondientes. [Link a remito de retiro](#).

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. [Link a remito](#)

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. En el período no hubo retiros de barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento en el obrador.

Remitos de servicios se adjuntan ([link](#)).

6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se realizó monitoreo de agua de pozo obteniendo resultados aceptables. [Link](#)

El monitoreo a realizar en las trampas de aceite y grasas de la zona de lavado de equipos y cambio de aceite se realizará el próximo trimestre. El histórico de resultados de grasa y aceites es completamente aceptable en los últimos años, por lo cual se ha modificado el programa de monitoreo.

El resultado del monitoreo de la planta asfáltica, instalada en el 48k500, realizado en junio de 2025 se encuentra en el anexo, con resultados aceptables. [Link](#)

7. FLOTA VEHICULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-01, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control ([link](#)).

Código	Tipo	Consumo Gasoil (L)
BA 06	Barredora BROCE BROOM	99
BA 11	Barredora BROCE BROOM	196
CA 75	Camioneta TOYOTA HILUX SR 4X2	0
CA74	CAMION TRIPLE CABINA JMC JX5043XGCML 129 HP	93
CA89	MICRO JAC SUNRAY	192
CAF04	CAMIONETA TOPOGRAFIA TOYOTA HILUX D/C SR 4X4	70
CO 45	COMPACTADOR Liso CATERPILLAR CS54B 130 HP	609
CO 46	Compactador neumático CATERPILLAR CW34 130 HP	246
CO 59	COMPACTADOR LISO CB10 131 HP	142
CO 63	COMPACTADOR LISO HAMM HD+90VV 134 HP	569
CO35	COMPACTADOR NEUMATICO TORTONE RN 7.23	106
CR 17	Camión regador (Asfalto) DONG FENG C42-732	542
CR 21	Camión regador asfalto DONG FENG C42-732	144
CR19	CAMION Regador Agua DONG FENG C42-732	556
CT 38	CAMION TRACTOR MERCEDES BENZ 1520	230
CV 27	CAMION VOLCADORA FORD 1722	212
CV 28	CAMION VOLCADORA FORD 1722	789
CV 30	CAMION VOLCADORA FORD 1722	201
CV 35	CAMION VOLCADORA FORD 1722	323
CV 53	CAMION VOLCADORA FOTON TX1321-210	1012
CV04	CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1618	40
CV24	CAMION VOLCADORA FORF 1722	278
CVF 07	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831	1033
CVF 08	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831	944

CVF 09	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831	933
CVF13	CAMION VOLCADORA DONG FENG DF-1827 12M3	261
FR 09	Fresadora BOMAG BM1300/35	1206
FR06	FRESADORA WIRTGEN W1000	132
MO11	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 G	1237
RE 26	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N	145
RE 38	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N	312
SJ04	SELLADORA DE JUNTAS FRACCHIA SJF500	93
TA 05	TERMINADORA DE ASFALTO VOGEL SUPER 1803-2	216
TA09	TERMINADORA DE ASFALTO CAT AP655F	826
TR10	TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E	67
Consumo total de gasoil (L)		14.054
Consumo total lubricantes (L)		86

8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

PROVEEDOR	RUBRO	OBSERVACIONES
Ancap	Mezcla asfáltica	AC-30
Bitafal	Sellado	Bitaflex

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período ([link](#)):

Fecha	Capacitación
6/3/2026	Cap. varias - Suárez (Ruta 8 y 9)
6/3/2026	Ev. simulacro accidente en ruta - Suárez (Ruta 8 y 9)
6/3/2026	Simulacro de accidente - Suárez (Ruta 8 y 9)
12/3/2026	Cap. Varias - A. Mesa
12/3/2026	Ev. Sim. accidente en ruta - A. Mesa
12/3/2026	Ev. Sim. de incendio - A. Mesa
12/3/2026	Sim. accidente en vía pública - A. Mesa
12/3/2026	Sim. accidente en vía pública - A. Mesa

12/3/2026	Sim. de accidente en vía pública - Anillo Perimetral
-----------	--

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron en el período.

12. CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, por los cuales anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período ocurrió un derrame de aceite, el cual se contuvo de acuerdo al plan de contingencia y los residuos de contención se almacenan en el depósito de residuos peligrosos.

13. ACOPIOS

Los acopios de materiales para las tareas de mantenimiento se encuentran en el campamento de Ruta 8 km 48.

14 INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

La comunicación con la comunidad se lleva a cabo por parte de la dirección de obra.

En el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos.

ANEXOS

Ruta a google drive: [link](#)

Montevideo 26 de mayo de 2026

Ing. Diego Cerizola